

SMX

Programmierhandbuch für das SMX-Modul



Programmierhandbuch (Stand: 09.06.2017)

Inhaltsverzeichnis

1	SafePLC2	4
2	Begriffe	5
3	Installation	8
3.1	Systemvoraussetzungen.....	8
3.2	Vorgehen bei der Installation	8
3.3	Hardlock	12
3.4	Deinstallation	13
3.5	Running Application.....	13
4	Benutzeroberfläche	14
4.1	Hauptfenster	14
4.1.1	Anpassen des Hauptfensters	15
4.1.2	Titelleiste	16
4.1.3	Startmenü	17
4.1.4	Menübandmenü	19
4.1.5	Statusleiste.....	24
4.2	Maus- und Tastaturbefehle	24
4.2.1	Mausabhängige Aktionen	24
4.2.2	Tastaturbefehle	24
4.3	Browser	26
4.4	Steuerung über Dokumentregisterkarten	27
4.4.1	Planarten.....	29
4.5	Arbeitsfläche.....	32
4.6	Bibliotheksfenster	33
4.7	Eigenschaftenfenster	35
4.7.1	Menü „Erweiterte Optionen“	38
4.7.2	Validierung von Eigenschaften.....	39
4.8	Mitteilungsfenster.....	41
4.9	Globale Suche	43
4.10	Drucken	44
4.11	Einstellungen	46
4.11.1	Auto-Recovery function	47
4.12	Informationen zum Programm	48
4.13	Benutzerrechtefenster	48
4.13.1	Registerkarte „Benutzer“	48
4.13.2	Registerkarte „Gruppen“	49
5	Ablauf	50
5.1	Allgemeiner Arbeitsablauf	50
5.2	Hinzufügen von Eingangsbausteinen.....	56
5.3	Einfügen von Ausgangselementen	57
5.4	Die Logikmodule	57
5.5	Schaltung	57
5.6	Verwendung von Gruppen	59
5.7	Erstellung eines Programms.....	60
5.8	Übertragung des Programms auf das Gerät	61
5.9	Diagnose	64
5.9.1	Ablauf der Diagnose im Funktionsbausteindiagramm	65
5.10	Überwachung des Bereichs.....	68
5.10.1	Ablauf bei der Messung im Bereich.....	72
5.10.2	Vorbereiten der Messung.....	72
5.10.3	Starten einer Messung.....	72
5.10.4	Stoppen einer Messung und Anzeigen der Daten	72
5.10.5	Messpläne.....	73
6	Konfigurationsbericht	77

7	Benutzermanagement	80
8	Geräteschnittstelle	81
9	Exportfenster	83
10	Netzwerke	93
10.1	Master zu Master (SMMC).....	93
10.1.1	Beschreibung.....	93
10.1.2	Erstellung.....	93
10.1.3	Konfiguration.....	94
10.1.4	Verwendung.....	96
10.2	SD-Bus.....	97
10.2.1	Beschreibung.....	97
10.2.2	Erstellung.....	99
10.2.3	Konfiguration.....	101
10.2.4	Verwendung.....	102
10.3	Feldbus.....	102
10.3.1	Beschreibung.....	102
10.3.2	Erstellung.....	103
10.3.3	Konfiguration.....	105
10.3.4	Verwendung.....	119
10.4	Dezentral.....	128
10.4.1	Erstellung.....	128
11	Inhalt der Bibliothek	129
11.1	Gerätemodule.....	131
11.1.1	Mastergeräte.....	131
11.1.2	Slavegeräte.....	131
11.1.3	SD-Bus-Gruppe.....	132
11.2	Peripheriegeräte.....	132
11.2.1	Eingangsbausteine.....	133
11.2.2	Ausgangsbausteine.....	144
11.2.3	Geberkombinationen.....	150
11.2.4	Festlegung der Auflösung.....	164
11.3	Funktionsbausteine.....	171
11.3.1	Logische Funktionen.....	171
11.3.2	Sicherheitsfunktionen.....	179
11.3.3	Muting Funktionen.....	228
11.3.4	Globale Netzwerkelemente.....	243
11.3.5	Feldbus-Netzwerkelemente.....	244
11.3.6	SD-Bus-Gruppenelemente.....	245
11.3.7	Anschlüsse.....	250
11.3.8	Gruppen.....	251
11.3.9	Gruppenschnittstelle.....	256
Anhang	Prozessabbild	258
	Einleitung.....	258
	Beschreibung von Funktionselementen.....	259
	SPS – Befehle.....	259
	Input variables in function block diagram for compact devices.....	260
	Input variables in function block diagram for modular devices.....	262
	SPS-Verarbeitung.....	266
	SPS-Syntax.....	266
	SPS – Befehle.....	267
	SPS-Elemente (E/A).....	268
	Process Data for modular.....	268
	SPS-Ausgangsvariablen.....	271
	SPS-Verarbeitungselemente.....	273
	SPS-Verarbeitungsliste.....	273
	Zuweisung von Ressourcen.....	274

1 SafePLC2

Das Programm „SafePLC²“ ist eine grafikorientierte Software zur Erstellung eines SPS-basierten Überwachungsprogramms für ein SMX-System.



Diese Programmiersoftware erlaubt die grafische Aufbereitung von nacheinander ablaufenden Programmen mittels Funktionsbausteinen sowie die Einstellung von Sensor-, Stellantrieb- und anderen technischen Funktionen.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch erläutert die Grundlagen der SafePLC². Das Handbuch erklärt die wichtigsten Dialogfenster und zu befolgenden Abläufe anhand von Praxisbeispielen, die so aufgebaut sind, dass Sie im Prinzip mit jedem beliebigen Kapitel beginnen können. Erfahrungen mit dem Arbeiten mit einer Maus, Dialogfenstern, Auswahlmenüs usw. sind von Vorteil und Sie sollten sich mit den grundlegenden Prinzipien einer speicherprogrammierten Steuerung auskennen.

2 Begriffe

SPS

Die deutsche Bezeichnung für eine **S**peicher**p**rogrammierte **S**teuerung (SPS). Der Begriff SPS wird ausschließlich im SMX-System verwendet.

SafePLC²

Programmiersoftware für die grafische Aufbereitung von nacheinander ablaufenden Programmen mittels Funktionsbausteinen sowie die Einstellung von Sensor-, Stellantrieb- und anderen technischen Funktionen.

SMX

Modulare, ausfallsichere Steuerung mit integrierten technischen Funktionen. Die Leistung des SMX-Systems hängt von der Benutzerkonfiguration und den damit verbundenen logischen Verknüpfungen ab.

Funktionsbaustein (Funktionsblock)

Baustein in einer SPS-Steuerung, welcher die Programmiersequenz eines SPS-Programms entweder physisch oder logisch beeinflusst. Ein physischer Funktionsbaustein (Hardware) ist z.B. ein Taster oder ein Ausgang eines SMX-Bausteins. Ein Funktionsbaustein ist aber auch die logische Verknüpfung (z.B. AND oder OR) von Eingangs- und Ausgangssignalen innerhalb einer SPS.

Funktionsbausteindiagramm (Funktionsbausteinsprache)

Grafisch orientierte, auf Funktionsbausteinen basierte, beschreibende Programmiersprache gemäß IEC 1131 für die Visualisierung von logischen Verknüpfungen von Eingängen und Ausgängen der Funktionsbausteine einer SPS-Steuerung. Das Funktionsbausteindiagramm zeigt die Funktionsbausteine und ihre logische Verknüpfung in grafischer Form (engl. *Function Block Diagram, FBD*).

Eingang / Ausgang

Position an einem Funktionsbaustein, an der eine logische Verknüpfung mit anderen Funktionsbausteinen möglich ist.

Logische Verknüpfung

Eine bestimmte Verbindung zwischen:

- a.) einem Ausgang und einem Eingang eines Funktionsbausteins.
- b.) einem Eingang der SPS und einem Eingang eines Funktionsbausteins.
- c.) einem Ausgang eines Funktionsbausteins und einem Ausgang der SPS.

Verbinder

Verbindungspunkt zwischen dem Anfang und dem Ende einer logischen Verknüpfung mit einem Eingang und einem Ausgang eines Funktionsbausteins.

Attribut

Nicht-grafische Funktion eines Funktionsbausteins. Ein Attribut besteht aus einem Bezeichner und einem Wert.

Routen

Horizontale und vertikale Verbindungen von logischen Verknüpfungen in einem Funktionsbausteindiagramm, damit Schnittpunkte mit Funktionsbausteinen vermieden werden und logische Verknüpfungen mit identischen Verbindern in einer frühen Phase zusammengeführt werden können (entsprechend dem Abstand und dem Zielfunktionsbaustein).

Signalliste

Signallinien in und aus der SPS in Tabellenform.

Signalzelle

Auswählbarer Bereich der Signalliste, der kommentiert werden kann.

Eingangssignalliste der SPS

Signallinien in die SPS in Tabellenform. Bei der **SafePLC²** können die SPS-Eingänge durch den Benutzer festgelegt werden. Sie haben eine eindeutige Nummer und müssen an die Eingänge eines Funktionsbausteins zugewiesen werden.

Ausgangssignalliste der SPS

Signallinien aus der SPS in Tabellenform. Bei der **SafePLC²** können die SPS-Ausgänge durch den Benutzer festgelegt werden und besitzen wie die Eingänge eine eindeutige Identifikationsnummer.

Anweisungsliste (AWL)

Assemblerähnliche Programmiersprache, welche in ein zentrales SMX-Modul geladen werden kann. Die Aufgabe der **SafePLC²** ist die Erzeugung einer Anweisungsliste aufgrund definierter Funktionsbausteine sowie deren Attribute und Verbindungen.

Kompilation

Kompilation und Verifizierung des von **SafePLC²** erstellten Funktionsbausteindiagramms und der damit verbundenen Parameter.

Funktionsbausteingruppe

Einteilung der Funktionsbausteine nach ihrer Positionierungsfähigkeit im Funktionsbausteindiagramm (Eingang, Ausgang, Logik).

Funktionsbausteinararten

Genauere Identifikation eines Funktionsbausteins innerhalb einer Gruppe (z.B. „Notaus“).

Mitteilungsfenster

Mehrzeiliges Ausgabefenster, eingebettet in eine Windows-Funktionsleiste. Im Mitteilungsfenster werden Fehler, Warnungen und Hinweise des Programms an den Benutzer dargestellt. Das Mitteilungsfenster kann an- oder ausgeschaltet werden.

Konfiguration

Konfiguration ist die allgemeine Bezeichnung für ein Überwachungsprogramm und den damit verbundenen Parametern für zulässige Abweichungen bzw. Mindest- und Höchstwerte. In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, dass ein Überwachungsprogramm immer mit weiteren Daten einhergeht, auf die sich das Programm beziehen kann.

3 Installation

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei der Installation und den damit verbundenen Voraussetzungen.

3.1 Systemvoraussetzungen

Zur Installation des Programms sind die folgenden Systemvoraussetzungen erforderlich:

Mindestsystemvoraussetzungen:

OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder höher (32 Bit / 64 Bit)

Prozessor: Intel® Pentium® 4 oder AMD Athlon™ Dual Core, 3,0 GHz oder höher

Speicher: 2 GB

HDD: 500 MB freier Speicherplatz

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

Prozessor: Intel® Core™ i3 oder AMD Quad Core, 3,0 GHz oder höher

Speicher: 4 GB oder mehr

Das Programm verwendet .Net Framework 3.5 und 4.0, aber der Installationsassistent installiert das Programm auch, wenn die Dateien fehlen. Bei der .Net-Installation können lokale Dateien im Komponentenordner oder Dateien aus dem Internet verwendet werden. Ist keine Internetverbindung möglich, wird das Programm zwar installiert, aber die Installation von .Net 3.5 und 4.0 muss dann vom Benutzer durchgeführt werden.

Der Installationsassistent installiert die VC 2010-Verteilungsdateien.

Der Installationsassistent installiert ebenfalls die folgenden Treiber:

- Matrix-USB-Treiber (Treiber für Dongle)
- FTDI CDM-Treiber (RS485 - USB) – für die Verbindung zwischen PC und SPS zur Übertragung von Programmen von SafePLC an die SPS-Hardware

3.2 Vorgehen bei der Installation

Administratorenrechte sind nur für die Installation notwendig. Normale Benutzer können das installierte Programm verwenden.




Starten Sie die Installation des Programms durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Datei „SetupBBHSafePLC2_X.X.X.XXXX.exe“. Dann erscheint folgendes Fenster:

Durch Ausklappen des Menüs können Sie die Installationsprache auswählen (Englisch oder Deutsch).

Hinweis: Dieses Fenster erscheint nur bei der ersten Installation. Die Sprache wird für das nächste Mal gespeichert und es erscheint als erstes Fenster das Fenster mit der Lizenzvereinbarung. Im Fenster der Installationsprache wird nur die Sprache für die Installation eingestellt, nicht die Sprache der Benutzeroberfläche der **SafePLC²**.


Nach der Auswahl der Sprache klicken Sie auf „OK“ [OK], um mit der Installation fortzufahren. Klicken Sie auf „Abbrechen“ [Cancel], wird die Installation abgeschlossen, ohne das Programm zu installieren. Klicken Sie auf „OK“ [OK], erscheint das nächste Fenster mit der Lizenzvereinbarung.




SafePLC² Programmierhandbuch

Um mit der Installation fortfahren zu können, klicken Sie auf „Annehmen“ [I Agree]. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung nicht zu, klicken Sie auf „Abbrechen“ [Cancel]. Die Installation wird abgeschlossen, ohne das Programm zu installieren.

Nachdem Sie auf „Annehmen“ [I Agree] geklickt haben, erscheint ein Fenster, in dem Sie den Zielordner auswählen können, in dem das Programm installiert werden soll.




Klicken Sie auf „Weiter“ [Next], erscheint ein Fenster, in dem Sie den Startordner für den Schnellzugriff auf das BBH SafePLC²-Programm auswählen können. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Schnellzugriff im Startmenü zu erstellen. Entscheiden Sie sich für diese Möglichkeit, erscheint auf dem Desktop des Computers ein Symbol zum Starten des Programms.




Nachdem Sie auf „Installieren“ [Install] geklickt haben, beginnt die Installation.

Erscheint während der Installation ein Windows-Sicherheitshinweis, klicken Sie auf „Installieren“ [Instal], um den Matrix-USB-Treiber (Treiber für den Dongle) und den FTDI CDM-Treiber (RS485 - USB) – für die Verbindung zwischen PC und SPS zur Übertragung von Programmen von **SafePLC²** an die SPS-Hardware – zu installieren.



Tipp: Klicken Sie während der Installation der USB-Treiber auf „Nicht nach Windows-Updates suchen“, um die Installation zu beschleunigen.

Nach Abschluss der Installation erscheint folgendes Fenster:




Setzen Sie das Häkchen im Kästchen, können Sie auswählen, ob das Programm sofort oder später gestartet werden soll. Ist das Häkchen gesetzt, schließt sich das Dialogfenster nach einem Klick auf „Fertig stellen“ [Finish] und das Programm startet.

Während der Installation wird das Desktop-Symbol zum Starten des Programms erstellt. Mit diesem Symbol können Sie das Programm jederzeit starten. Wurde während der Installation ein Schnellzugriff im Startmenü-Ordner angelegt, kann das Programm auch über den Schnellzugriff in diesem Ordner gestartet werden.

3.3 Hardlock

Für die ordnungsgemäße Funktion der **SafePLC²** benötigen Sie einen Hardlock. Starten Sie das Programm ohne den Hardlock, erscheint die folgende Mitteilung:



Klicken Sie auf „OK“ [OK] und stecken Sie den Hardlock in den USB-Anschluss. Der Hardlock wird erkannt und alle Funktionen der **SafePLC²** können genutzt werden. Entfernen Sie den Hardlock während der Arbeit mit **SafePLC²**, gehen Funktionen verloren und Sie können erstellte Programme nicht kompilieren und speichern. Verbinden Sie den Hardlock wieder mit dem USB-Anschluss, stehen alle Funktionen wieder zur Verfügung.

3.4 Deinstallation


Zur Deinstallation der **SafePLC²** können Sie den Schnellzugriff im Startmenü oder die Funktion „Programm deinstallieren“ in der Windows-Systemsteuerung verwenden.

Möchten Sie das Programm erneut installieren und dabei die Installationsprache ändern, müssen Sie den Registrierungsschlüssel „Installationsprache“ unter der Verzweigung HKEY_CURRENT_USER\Software\BBH\SafePLC2 löschen.

3.5 Running Application


Um das Programm zu starten, machen Sie eine doppelklick auf das Desktopicon oder starten Sie es aus dem Startmenü heraus.

Hinweis: Wenn Ihre Setup-Datei nach dem Start der Anwendung als "Benutzeranmeldung" markiert ist, erscheint "Login-Dialog" und Sie können das Programm erst benutzen, nachdem Sie Benutzername und Passwort eingegeben haben.



4 Benutzeroberfläche

4.1 Hauptfenster




Das Anwendungsfenster ist das Stammfenster der SafePLC²-Anwendung. Das Fenster kann über die Fensterfunktionsflächen in der Größe angepasst, minimiert, maximiert oder geschlossen werden. Es gliedert sich in die folgenden Elemente:

1. Titelleiste mit Symbolleiste für den Schnellzugriff
2. Startmenü
3. Menübandmenü (Registerkarten mit Gruppen)
4. Browser
5. Steuerung über Dokumentregisterkarten mit Planregisterkarten oben und Blattregisterkarten unten
6. Arbeitsfläche
7. Bibliotheksfenster
8. Eigenschaftenfenster
9. Mitteilungsfenster
10. Statusleiste

4.1.1 Anpassen des Hauptfensters


4.1.1.1 Zurücksetzen des Layouts


Sie können das Layout der Anwendung auf die Standardeinstellung zurücksetzen, indem Sie in der Registerkarte „Fenster“ auf „Layout zurücksetzen“ klicken. Beachten Sie, dass mit diesem Befehl das Benutzerlayout gelöscht wird und nicht wiederhergestellt werden kann.





4.1.1.2 Andocken


Über das Andocken kann das Layout der Anwendung personalisiert werden. Jeder Bereich (außer Pläne und Blätter) kann aus dem Anwendungsfenster herausgezogen und in einem anderen Bereich oder einer Registergruppe abgelegt werden.









4.1.1.3 Automatisches Ausblenden

Jeder Bereich mit dem Symbol zum automatischen Ausblenden  kann automatisch in den Hintergrund gesetzt werden. Der Benutzer kann das automatische Ausblenden ausschalten und den Bereich wieder sichtbar machen, indem nochmals auf das Symbol zum automatischen Ausblenden  geklickt wird.



4.1.2 Titelleiste




Die Titelleiste im oberen Bereich des Anwendungsfensters enthält Anwendungssymbole, Schaltflächen für den Schnellzugriff und den Anwendungstitel. Die Schaltflächen für den Schnellzugriff sind „Speichern“  (über die Tastatur mit Strg+S), „Rückgängig“  (Strg+Z) und „Wiederholen“  (Strg+Y).


SafePLC² Programmierhandbuch

Der Anwendungstitel **Neues Dokument - Admin1(Administrator) - SafePLC*** besteht aus dem aktuellen Dokumentennamen, dem aktuell angemeldeten Benutzer und dem Anwendungsnamen mit einem Sternchen, das angibt, dass mindestens eine nicht gespeicherte Änderung vorgenommen wurde.

Durch Klicken auf das Anwendungssymbol kann das Kontextmenü des Anwendungsfensters aufgerufen werden. Das Kontextmenü enthält die bekannten Fensterfunktionen.



4.1.3 Startmenü



Über das Startmenü können grundlegende Dokument- und Anwendungsfunktionen aufgerufen werden, z.B. neues Dokument, Dokument speichern, Drucken, Benutzerverwaltung, Einstellungen usw.

In der „Zuletzt verwendete Dokumente“ werden die zuletzt verwendeten Dokumente angezeigt (letztes zuerst).

New [Neu]

Erstellt ein neues, leeres Projekt. Wird ein neues Projekt geöffnet, fragt das Programm den Benutzer, ob die Änderungen am alten Dokument gespeichert werden sollen.

Öffnen

Öffnet ein bestehendes SafePLC²-Dokument oder ein Dokument mit einer vollständigen Bibliothek. Wird ein neues Projekt geöffnet, fragt das Programm den Benutzer, ob die Änderungen am alten Dokument gespeichert werden sollen.

Speichern

Speichern des Dokuments am ausgewählten Ort. Bei einem neuen Projekt erscheint ein Fenster mit erweiterten Speicheroptionen (wie „Speichern unter“).

Speichern unter

Speichern eines Dokuments und Auswahl von Name, Art und Speicherort des Dokuments. Enthält der Ordner ein Dokument mit denselben Parametern, fragt das Programm den Benutzer, ob das Dokument ersetzt werden soll.

Drucken

Zeigt die Druckoptionen an. Eine Beschreibung der Funktion finden Sie unter „4.10 Drucken“.

Bibliothek exportieren

Export einer SafePLC²-Bibliothek in eine *.splib-Datei.

Benutzer ändern

Mit diesem Befehl kann sich ein Benutzer an- und abmelden. Siehe Kapitel „4.13 Benutzer ändern“.

Diensteinstellungen des Benutzers

Hier können Benutzer geändert werden.

Einstellungen

Im Einstellungsfenster können Anwendungseinstellungen geändert werden. Siehe Kapitel „4.11 Einstellungen“.

Hilfe

Öffnet das SafePLC²-Hilfefenster.


Über SafePLC


Unter „Über SafePLC“ werden kurze Informationen zum Windows-System, zur Anwendungserstellung und Kompilierungsinformationen angezeigt.


Beenden


Schließt das gesamte Programm.

4.1.4 Menübandmenü




Das Menübandmenü ist Teil des Hauptfensters und besteht aus mehreren Registerkarten. Der Benutzer kann im Bandmodus umschalten (minimieren-maximieren), indem auf die Schaltfläche  in der oberen rechten Ecke des Menüs geklickt wird. Wurde das Menüband minimiert, muss der Benutzer auf die entsprechende Registerkarte klicken. Diese öffnet sich automatisch und schließt sich wieder, wenn nicht mehr darauf geklickt wird. Der Benutzer kann die Registerkarten auch durch Drücken der Alt-Taste und der im Menüband angezeigten QuickInfo-Taste aufrufen.



Danach erscheinen erneut QuickInfo-Tasten neben jeder Funktion im Menübandmenü. Neben dem Umschaltmodus befindet sich die Schaltfläche „Hilfe“ , mit der das Hilfedialogfenster aufgerufen wird.

4.1.4.1 Start



Dokumentgruppe

Unter „**Benutzerrechte**“ wird ein Fenster angezeigt, in dem Benutzerrechte festgelegt werden können.

Unter „**Geräteschnittstelle**“ wird der Geräte-Dialog angezeigt.

Unter „**Export-Dialog**“ wird der Export-Dialog angezeigt.

Unter „**Drucken**“ wird das Drucker-Menü angezeigt.

Zoomen und schwenken

Über die Dropdownliste „**Zoom**“ erhalten Sie Zugriff auf definierte Zoom-Werte.

Über die Schaltfläche „**Vergrößern**“ wird der aktuelle Zoom um 25 % erhöht.

Über die Schaltfläche „**Verkleinern**“ wird der aktuelle Zoom um 25 % verringert.

SafePLC² Programmierhandbuch

Mit der Schaltfläche „**Ganze Seite**“ kann der Bereich auf die Seitengröße maximiert werden.

Mit dem „**Schwenkwerkzeug**“ kann im Schwenkmodus umgeschaltet werden. Ist die Funktion aktiviert, kann der Benutzer den Bereich mit der linken Maustaste oder der mittleren Maustaste schwenken.

Arbeitsfläche

Mit der Umschaltfläche „**Automatisch anordnen**“ kann im Modus für das automatische Anordnen umgeschaltet werden. Ist die Funktion aktiviert, werden Elemente automatisch angeordnet. Nicht alle Pläne unterstützen die automatische Anordnung.

Über die Schaltfläche „**Neu anordnen**“ werden Elemente sofort neu angeordnet, diese Anordnung wird allerdings nicht gespeichert. Nicht alle Pläne unterstützen die automatische Anordnung.

Mit der Schaltfläche „**Text einfügen**“ kann das Ablegen von Text aktiviert werden. Ist die Funktion aktiviert, kann der Benutzer durch Klicken der linken Maustaste Text in der Arbeitsfläche ablegen.

Im Dropdown-Menü „**Titel einfügen**“ werden die verfügbaren Titel aufgelistet. Durch einen Klick auf den ausgewählten Titel wird dieser sofort in allen Blättern des gesamten Dokuments eingefügt.


Prüfen + Kompilieren

Mit der Schaltfläche „**Kompilieren**“ wird das aktuelle Dokument kompiliert. Nach erfolgreichem Abschluss der Kompilierung erscheint im Textfeld „**Kompiliert**“ ein grünes Häkchen. Ansonsten wird „**Nicht kompiliert**“ mit einem roten Kreuz angezeigt.



Mit der Umschaltfläche „**Sperren**“ können Dokumente gesperrt und freigegeben werden. Ist ein Dokument gesperrt, kann der Benutzer das Dokument nicht bearbeiten. Der Benutzer kann allerdings Elemente auswählen und zwischen Plänen oder Blättern wechseln.

4.1.4.2 Fenster



Über die entsprechende Umschaltfläche kann der Benutzer Fenster anzeigen oder verbergen.


SafePLC² Programmierhandbuch

Mit der Umschaltfläche „**Browser**“ kann das Browser-Fenster in der Benutzeroberfläche an- und ausgeschaltet werden.

Mit der Umschaltfläche „**Bibliothek**“ kann das Bibliotheksfenster in der Benutzeroberfläche an- und ausgeschaltet werden.

Mit der Umschaltfläche „**Eigenschaften**“ kann das Eigenschaftfenster an- und ausgeschaltet werden.

Mit der Schaltfläche „**Globale suche**“ kann das Fenster für die globale Suche eingeschaltet werden. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel 4.9.



Mit der Schaltfläche „**Tabelle der funktionalen Ausgänge**“ wird die folgende Tabelle angezeigt (siehe Abbildung).

Bit ID	Benutzerdefinierte ID	High Aktiv	Achsnnummer	Funktionsbausteine	Kommenta
--------	-----------------------	------------	-------------	--------------------	----------

Mit der Umschaltfläche „**Dokumenteigenschaften**“ wird das Fenster zur Dokumentenverwaltung angezeigt.


Das Fenster enthält die Dokument- und Gerätereisterkarten. Die Dokumentregisterkarte besteht aus:

SafePLC² Programmierhandbuch

- Entwicklername – Name des verantwortlichen Programmierers/Entwicklers.
- Kommentar – Über dieses Eingabefeld kann beschreibender Text eingegeben werden. Hier können beispielsweise Programm- oder Parameteränderungen während der Betriebsdauer des aktuell verwendeten Geräts eingetragen werden.

Die Gerätereisterkarte besteht aus Informationsfeldern und Verbindungseinstellungen.

- Geräteinformationen – Weitere Informationen zu bearbeiteten Feldern finden Sie in Kapitel 6. Konfigurationsbericht.
- Verbindungseinstellungen – Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5.7 „Übertragung des Programms auf das Gerät“.
- Berichtseinstellungen – Wählen Sie das Format (PDF oder Excel) für den zu erstellenden Bericht aus.





Fenster „Dokumenteigenschaften“

Mit der Schaltfläche „**Layout zurücksetzen**“ wird das Layout der Anwendung auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

4.1.4.3 Filter



Über die Filtereinstellungen kann die Lesbarkeit der Arbeitsfläche durch das Ausblenden von gewünschten Element- und Verbindungstypen gewährleistet werden. Es kann aus zwei Filterkategorien gewählt werden: Elemente und Verbindung. Jede Gruppe enthält mehrere Filter. Wird die Funktion deaktiviert, werden die Filterelemente (oder Verbindungen) eines bestimmten Filters nicht mehr in der Arbeitsfläche angezeigt.



4.1.5 Statusleiste



Die Statusleiste befindet sich im Hauptfenster und enthält auf der linken Seite den Namen des Mastergeräts und den Aktionsmodus und auf der rechten Seite die Cursor-Position in der Arbeitsfläche, den Zoomregler für die Arbeitsfläche und das Symbol zum Ändern der Größe. Das Symbol zum Ändern der Größe gibt an, dass der Benutzer die Größe des Hauptfensters ändern kann. Der Aktionsmodus zeigt die aktuelle Aktion an, die der Benutzer in der Arbeitsfläche ausführt.

4.2 Maus- und Tastaturbefehle

4.2.1 Mausabhängige Aktionen

- Linker Mausklick auf einen Funktionsbaustein: Auswahl/Abwahl des entsprechenden Bausteins

Hinweis: Mehrere Auswahlen können über das Halten der Umschalttaste (Hinzufügen eines Bausteins zur Auswahl) oder der Strg-Taste (Entfernen eines Bausteins aus der Auswahl) vorgenommen werden.


- Cursor über dem Baustein oder der Verknüpfung: Hervorheben des Bausteins oder der Verknüpfung
- Umschalttaste + linke Maustaste auf einem Funktionsbaustein: Hinzufügen eines Bausteins zur Auswahl
- Strg + linke Maustaste auf einem Funktionsbaustein: Entfernen eines Bausteins aus der Auswahl
- Entf-Taste: Löscht die Elemente der aktuellen Auswahl, einschließlich deren Verknüpfungen
- Rechte Maustaste auf Objekt: Anzeige des Kontextmenüs
- Linke Maustaste auf Verknüpfung: Hervorheben der bestehenden Verbindungsleitung
- Scrollen mit dem Mousrad: Durch die Arbeitsfläche nach oben/unten scrollen
- Mittlere Maustaste und Maus bewegen: Schwenken der Arbeitsfläche
- Umschalttaste + Scrollen mit dem Mousrad: Durch die Arbeitsfläche nach links/rechts scrollen
- Strg + Scrollen mit dem Mousrad: Dynamisches Zoomen in der Arbeitsfläche
- Linke Maustaste halten und den Mauszeiger bewegen: Bewegen eines Elements in der Arbeitsfläche

4.2.2 Tastaturbefehle

- Strg + N: Neues Dokument


- Strg + O: Dokument öffnen
- Strg + S: Dokument speichern
- Strg + Umschalttaste + S: Dokument speichern unter
- Strg + P: Drucken
- Strg + R: Zuletzt verwendetes Dokument öffnen
- Strg + Z: Rückgängig
- Strg + A: Alles auswählen
- Strg + Entf: Löschen
- Strg + C: Kopieren ausgewählter Elemente
- Strg + X: Ausschneiden ausgewählter Elemente
- Strg + V: Einfügen ausgewählter Elemente
- Esc: Abbrechen
- Rücktaste: Vorherigen Verbindungspunkt während des Zeichnens einer Verknüpfung entfernen
- Strg + F: Aufrufen der globalen Suche
- Strg + F: Anzeigen der Suchelemente (nur wenn das Mitteilungsfenster aktiviert ist)
- Umschalttaste + F11: Erstellen eines neuen Blattes
- Strg + Tab-Taste: Umschalten zwischen Plänen
- F1: Hilfe zu SafePLC² anzeigen (in den einzelnen Fenstern öffnet sich die Hilfe im entsprechenden Kapitel).

4.3 Browser




Der Browser-Bereich gibt einen Überblick über das gesamte Dokument. Geräte, Elemente und Funktionsblätter werden als Knoten in einer Baumansicht dargestellt. Der Bibliothek-Bereich passt seinen Inhalt automatisch an das aktuell im Browser ausgewählte Element an. Jeder Knoten im Browser kann eingeblendet oder ausgeblendet werden. Der Benutzer kann jeden Knoten entweder über einen Doppelklick auf den Knoten oder über das Kontextmenü umbenennen. Mehrere Auswahlen sind durch Halten der Strg- oder Umschalttaste möglich. Die Auswahl im Browser wird an die Auswahl in der Arbeitsfläche angepasst.

Wurde ein Funktionsplan ausgewählt und können Eingänge, Ausgänge oder Sensorelemente in den Funktionsplan eingefügt werden, sind diese Elemente mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet, der angibt, dass diese Elemente in den Funktionsplan gezogen und eingefügt werden können.



Die Reihenfolge von untergeordneten Elementen innerhalb eines übergeordneten Knotens kann vom Benutzer durch Ziehen und Ablegen an die gewünschte Stelle geändert werden.



4.4 Steuerung über Dokumentregisterkarten


Die SafePLC2 verfügt über die folgenden Pläne:

- Globales Netzwerk
- Lokales Netzwerk
- Anschlussplan
- Schaltplan
- Funktionsplan

- Gruppen
- SD-Bus-Gruppen

Die Pläne und Blätter werden durch einzelne Registerkarten in der Dokumentregisterkarte dargestellt. Durch die Steuerung über die Dokumentregisterkarte kann der Benutzer zwischen Plänen und Blättern umschalten. Planregisterkarten befinden sich oben im Fenster und Blattregisterkarten befinden sich unten. Bitte beachten Sie, dass standardmäßig nur die Registerkarten Anschlussplan, Schaltplan und Funktionsplan sichtbar sind. Die anderen Registerkarten (Netzwerke, Gruppen, SD-Bus-Gruppen) werden nur unter bestimmten Umständen angezeigt. Jedes Blatt gehört zu einem Gerät. Wird im Browser ein Slavegerät ausgewählt, sind nur die Pläne und Blätter dieses Slavegeräts sichtbar. Um die Blätter anderer Geräte anzeigen zu lassen, muss der Benutzer das Gerät im Browser auswählen.

Hinweis: Mit dem Tastaturbefehl „Strg + Tab-Taste“ können Sie zwischen den Plänen umschalten.



Blatt-Kontextmenü

Neues Blatt hinzufügen fügt ein neues Blatt zum aktuellen Plan hinzu.

Nach links verschieben verschiebt das aktuelle Blatt eine Position nach links.

Nach rechts verschieben verschiebt das aktuelle Blatt eine Position nach rechts.

Löschen löscht das aktuelle Blatt. Dieser Befehl ist nicht verfügbar, wenn nur ein Blatt vorhanden ist.

Umbenennen benennt das aktuelle Blatt um.


Berechtigungen ändern zeigt den Berechtigungsdialog an.

4.4.1 Planarten

Die Pläne und Blätter werden durch einzelne Registerkarten in der Dokumentregisterkarte dargestellt.


4.4.1.1 Anschlussplan

Unter „Anschlussplan“ wird ein vereinfachtes Schema mit ausgewählten Geräten und Peripheriegeräten des SMX-Systems angezeigt.



Ansicht „Anschlussplan“


Anschlussplan: Werden Funktionsbausteine in das Anschlussdiagramm eingefügt, werden die Elemente automatisch mit dem Gerät gekoppelt. Gibt es mehrere Geräte unter im Anschlussplan, muss der Benutzer Peripheriegeräte zu dem entsprechenden Gerät hinzufügen. Ansonsten erscheint der Dialog zur Geräteauswahl.



4.4.1.2 Schaltplan

Unter „Schaltplan“ werden die Zuweisungen der externen Anschlüsse in einem SMX-System an die gewählten Sensoren und Stellantriebe dargestellt. Bei der Erstellung eines neues Projekts (Menu > New...) [Menü > Neu] werden hier alle möglichen Eingänge und Ausgänge sowie weitere Sensorschnittstellen (Geber, analoge Sensoren) dargestellt.

Obwohl das automatische Anordnen aktiviert ist, kann es in einigen Fällen passieren, dass Verknüpfungen ungünstig dargestellt werden. Dies hat allerdings keinen Einfluss auf die Funktion! Wird der entsprechende Baustein bewegt, wird die Anschlussverdrahtung neu gezeichnet und erscheint eventuell deutlicher.



Ansicht „Schaltplan“

24 V: Diese Leitung stellt eine dauerhaft anliegende Spannung von 24 V dar. Das SMX-Modul erfordert eine Stromversorgung von 24 V DC.

GND: Diese Leitung stellt die fest installierte Masse dar und ist ein (relativ) konstantes Potential, das als Referenz für andere gemessene Potentiale dienen kann.

CrossCircuitCheckT1/T2: Verdrahtung der T1/T2-Impulsschaltungen.

Hinweis: In dieser Ansicht dürfen keine logischen Elemente definiert werden, die entsprechenden Befehle sind im Funktionsplan verfügbar.

4.4.1.3 Funktionsplan

Im Funktionsbausteindiagramm erfolgt die Verknüpfung zwischen Eingang, Überwachung, Ausgang und logischen Bausteinen.

Dies bedeutet, dass die Ausgangsverbinder der Eingangselemente den Eingangsdaten des Funktionsbausteindiagramms entsprechen. Dementsprechend müssen die Eingangsverbinder der Ausgangselemente als Ausgangsdaten des Funktionsbausteindiagramms gesehen werden.

Um ein klar strukturiertes Funktionsbausteindiagramm entwickeln zu können, können sogenannte Anschlüsse definiert werden. Diese stellen eine bestimmte Verbindung zwischen Eingangs- und Ausgangsverbindern der Funktionsbausteine dar. Ein oder mehrere Merker-Ausgangsbaustein(e) (Ausgangsklemme) kann/können für einen Merker-Einstellbaustein (Eingangsklemme) festgelegt werden (siehe Kapitel „Anschlüsse“).

Tipp: Verwenden Sie das Kommentarfeld im Eigenschaftenfenster zur Eingabe der Verbindungspunkte. Diese Informationen vereinfachen die Verwendung von zusätzlichen Verbindungspunktausgängen. Dies trägt zur Übersichtlichkeit bei!

4.4.1.4 Gruppen

„Gruppen“ enthält ein Blatt pro Gruppe für jeden Gruppenbaustein aus dem Funktionsplan. Diese Funktion ist nach der Erstellung eines Gruppenbausteins im Funktionsplan verfügbar. Weitere Informationen zur Erstellung von Gruppen finden Sie im Kapitel „10.3.5 Gruppen“.

4.4.1.5 Globales Netzwerk

In der Übersicht „Globales Netzwerk“ werden alle Netzwerke angezeigt. Es werden Master-Verbindungen und Verbindungen mit Slaves, Fieldbus- und SD-Bus-Gruppen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „10. Netzwerke“.

4.4.1.6 Lokales Netzwerk


Die anderen Netzwerktypen sind geräteabhängig und verfügen über eigene Pläne, die für das entsprechende Gerät angezeigt werden. Dieser Plan heißt „Lokales Netzwerk“.

4.4.1.7 SD-Bus-Gruppe

Verwendung eines Geräts, das SD-Bus unterstützt, und Aktivierung, sodass die SD-Bus-Gruppen diesem Gerät zugewiesen werden können. Eine SD-Bus-Gruppe verhält sich

wie ein Eingangselement mit zwei Ausgängen (z.B. Lichtschranke). Es ist möglich, bis zu 31 Gruppen an ein Gerät zuzuweisen, das SD-Bus unterstützt.

4.5 Arbeitsfläche



Die Arbeitsfläche ist das grundlegende Zeichentool. Jedes Blatt wird in einer eigenen Arbeitsfläche dargestellt. Hilfreiche Tipps:


Sie können die Arbeitsfläche durch Drücken der mittleren Maustaste schwenken, auch wenn der Schwenkmodus nicht aktiviert ist.

Der Zoom kann geändert werden, indem mit dem Mausrad bei gedrückter Strg-Taste gescrollt wird.

Der Benutzer kann mit dem Mausrad vertikal durch die Arbeitsfläche scrollen.

Der Benutzer kann mit dem Mausrad und gedrückter Umschalttaste horizontal durch die Arbeitsfläche scrollen.

Jede Arbeitsfläche speichert seinen eigenen Zoomfaktor.



Arbeitsflächen-Kontextmenü


Mit **Alle auswählen** werden alle Elemente und Verknüpfungen in einer Arbeitsfläche ausgewählt.

Mit **Einfügen** werden Elemente und Verknüpfungen aus der Zwischenablage (wenn vorhanden) eingefügt.

Mit dem **Schwenkwerkzeug** kann im Schwenkmodus umgeschaltet werden.

Mit **Text einfügen** kann Text an der aktuellen Position des Mauszeigers in die Arbeitsfläche eingefügt werden.

4.6 Bibliotheksfenster




Das Bibliotheksfenster ist das Hauptwerkzeug für den Benutzer, mit dem er Elemente in ein Dokument einfügen kann. Das Bibliotheksfenster besteht aus aufklappbaren Ordnern. Jeder Ordner enthält ein oder mehrere Element(e). Ordner und Elemente werden nach aktuellem Plan, aktuellem Blatt und aktuell ausgewähltem Element im Browser oder der


SafePLC² Programmierhandbuch

Arbeitsfläche gefiltert. Oben im Fenster befinden sich zwei Symbole, mit denen zwischen der Ansichtsgröße der Elemente umgeschaltet werden kann.


Um ein Element in ein Dokument einzufügen, muss der Benutzer das Element vom Bibliotheksfenster in die Arbeitsfläche ziehen und dort ablegen.



4.7 Eigenschaftenfenster




Mit dem Eigenschaftenfenster können die Eigenschaftswerte von Elementen geändert werden. Der Inhalt des Eigenschaftenfensters wird automatisch aktualisiert und stellt das aktuell ausgewählte Element dar. Standardmäßig sind die Eigenschaften in Kategorien

zusammengefasst. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Alphabetical“ [Nach Alphabet]  können Eigenschaften alphabetisch sortiert werden. Um diese Einstellung rückgängig zu


machen, muss der Benutzer auf die Schaltfläche „Nach Kategorien“  klicken.

Mit „Baustein durchsuchen“  kann die gewünschte Eigenschaft schnell und einfach gefunden werden.

Wird der Eigenschaftswert auf den Standardwert eingestellt, erscheint ein weißes Symbol neben dem Namen der Eigenschaft. Wird ein Wert eingestellt, der nicht dem Standardwert entspricht, ist das Symbol schwarz. Nach einem Klick auf dieses Symbol kann der Benutzer den Wert auf die Standardeinstellung zurücksetzen.




In der unteren Leiste des Eigenschaftenfensters werden zusätzliche Informationen über die aktuell ausgewählte Eigenschaft angezeigt.



Im Eigenschaftenfenster können Sie die Eigenschaften eines ausgewählten Objekts anzeigen und ändern. In diesem Bereich werden je nach Anforderungen einer bestimmten Eigenschaft verschiedene Bearbeitungsfelder angezeigt. Diese Bearbeitungsfelder umfassen Eingabefelder, Dropdownlisten und Links zu individuellen Softwaredialogen. Sie öffnen das Eigenschaftenfenster, indem Sie auf die Schaltfläche „Eigenschaften“ in der Registerkarte „Fenster“ des Menübands klicken.

Tipp: Das Kommentarfeld kann mehrere Zeilen enthalten. Sie gelangen mit der Enter-Taste zur nächsten Zeile.




Eigenschaftenfenster.

1. Der Name des ausgewählten Objekts.
2. Wahlfelder, um die Anordnung der Eigenschaftenliste zu ändern:
 - Nach Kategorien – Auflistung aller Eigenschaften und Eigenschaftswerte für das ausgewählte Objekt nach Kategorie. Sie können Kategorien ausblenden, um die Anzahl der angezeigten Eigenschaften zu reduzieren. Kategorien werden alphabetisch dargestellt.
 - Alphabetisch – Alle Eigenschaften der ausgewählten Objekte werden alphabetisch angeordnet.
3. Suchfeld, um Eigenschaften nach dem eingegebenen Text zu filtern.
4. Schaltfläche zum Öffnen des Pop-up-Menüs „Advanced options“ [Erweiterte Optionen].
5. Die Beschreibung der ausgewählten Eigenschaft.


4.7.1 Menü „Erweiterte Optionen“

Über das Menü „Erweiterte Optionen“ kann der Benutzer eigenschaftenspezifische Befehle ausführen.



Menü „Erweiterte Optionen“


1. Wert zurücksetzen – Der Benutzer kann die Eigenschaft auf einen Standardwert zurücksetzen.
2. Eigenschaft exportieren – Der Benutzer kann die Eigenschaft in ein beliebiges Element exportieren, das in der Hierarchie höher ist.



Dialog „Eigenschaft exportieren“

3. Exportierte Eigenschaft löschen – Die exportierte Eigenschaft wird aus dem Element gelöscht.

^




Exportierte Eigenschaft auf einem Mastergerät

4.7.2 Validierung von Eigenschaften

4.7.2.1 Eingabevalidierung


Die Eingabevalidierung kontrolliert, ob sich ein eingegebener Wert innerhalb des von der Eigenschaft spezifizierten Bereichs befindet und keine unzulässigen Zeichen enthält. Ist der Wert ungültig, wird ein rotes Rechteck um den Editor gezogen.



Wert der Eigenschaft „Number of Input Connectors“ [Anzahl der Eingangsverbinder] liegt nicht im Bereich

4.7.2.2 Wertvalidierung


Die Wertvalidierung kontrolliert, ob ein eingegebener Wert die von anderen Eigenschaften definierten Bedingungen erfüllt. Ist der Wert ungültig, wird der Hintergrund des Editors rot.



Beispiel einer Wertvalidierung. Nach der Änderung der Eigenschaft „Höchstgeschwindigkeit“ in 5 ist die Eigenschaft „Abschaltschwelle“ ungültig.


4.7.2.3 Adaption

Mit der speziellen Validierungsfunktion „Adaption“ kann ein Eigenschaftswert ausgewertet werden. Erfüllt der Wert die Einschränkungen der Funktion nicht, aktualisiert die Funktion den Wert und es erscheint ein Mitteilungsfenster mit einer Beschreibung, warum der Wert ungültig war.



Beispiel der Adaption. Nach der Änderungen des Eigenschaftswerts von „Verzögerung“ in 5 wurde der Wert durch die Adaptionfunktion ausgewertet und in 8 geändert.

4.8 Mitteilungsfenster




Neben der Ausgabe von Status- und Fehlermeldungen sowie der Anzeige von Ergebnissen der Auswertung des Funktionsplanes ist das Mitteilungsfenster auch ein wichtiges Instrument zur Kontrolle von Funktionsbausteindaten innerhalb ihres Kontextes.


Schnell zu einem Element springen

Durch Klicken auf die farbigen Baustein-IDs im Mitteilungsfenster ist es möglich, zu einem Element zu springen. Die Arbeitsfläche scrollt zur gewünschten Position und das Element ist sichtbar.


Suchfeld

Das Suchfeld öffnet sich über die Tastenkombination Strg+F. Beachten Sie, dass diese Tastenkombination nur funktioniert, wenn das Mitteilungsfenster aktiv ist. Das Suchfeld kann auch über das Kontextmenü aufgerufen werden.



Über das Suchfeld kann der Benutzer den kompilierten Code durchsuchen. Um den nächsten Treffer anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“  oder die F3-Taste. Durch Klicken auf „Einstellungen“ können zusätzliche Einstellungen ein- oder ausgeblendet werden. Durch die Auswahl der Kästchen kann der Benutzer die Suchmethode festlegen.

Kontextmenü im Mitteilungsfenster




Über „**Suchfeld**“ kann das Suchfeld ein- oder ausgeblendet werden.

Mit „**Kopieren**“ kann der ausgewählte Text in die Zwischenablage kopiert werden und ist zum Einfügen verfügbar.

Mit „**Alles auswählen**“ wird der gesamte Text ausgewählt.


Mit „**Alle löschen**“ wird der gesamte Text gelöscht.

4.9 Globale Suche





Die globale Suche ist ein wichtiges Suchinstrument. Der im Suchfeld eingegebene Text wird auf Grundlage der Einstellungen gesucht. Um alle Treffer des gewünschten Textes

anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle suchen“ [Find All] oder drücken Sie Enter.



Sucheinstellungen

Die Sucheinstellungen sind standardmäßig ausgeblendet. Klicken Sie auf den „Einstellungen“ [Settings] , um die Einstellungen anzuzeigen.




Neben den bekannten Einstellungen wie „Groß-/Kleinschreibung beachten“ oder „Nur ganzes Wort suchen“ kann in der globalen Suche auch nach ID, Name oder Kommentar gesucht werden. Zusätzlich kann auch festgelegt werden, aus welchen Plänen Ergebnisse angezeigt werden sollen.

Schnell zu einem Element springen

Klicken Sie auf die Baustein-ID, springt das Programm sofort zu diesem Baustein.

4.10 Drucken



Über „Drucken“ können erstellte Pläne ausgedruckt werden. Es ist möglich, den Drucker auszuwählen und die Druckereigenschaften einzustellen. Sie können einstellen, wie viele Exemplare und welche Seiten gedruckt werden sollen.

Menügruppe „Seiteneinrichtung“:

Es ist möglich, die Seitengröße, Ausrichtung (Quer- oder Hochformat), Seitenränder (links, rechts, oben, unten) und das Raster auf dem Ausdruck über die Schaltfläche „Print Grid“ [Raster drucken] ein- oder auszuschalten.

Menügruppe „Zoomen“:

Vergrößern – Vergrößern des Inhalts im Vorschaufenster (+10 %).

Verkleinern – Verkleinern des Inhalts im Vorschaufenster (-10 %).

Originalgröße – Einstellen der Größe des Inhalts auf 100 %.

Seitenbreite – Anzeigen der Seite in voller Breite.

Ganze Seite – Anzeigen der ganzen Seite im Vorschaufenster.

Zwei Seiten – Anzeigen von zwei Seiten gleichzeitig.

Menügruppe „Planauswahl“:

Umschaltfläche **Anschlussplan** – Einstellung, ob der Anschlussplan gedruckt wird oder nicht.



Schaltplan – Einstellung, ob der Schaltplan gedruckt wird oder nicht.

Funktionsplan – Einstellung, ob der Funktionsplan gedruckt wird oder nicht.

Druckvorschau schließen – Fenster für die Druckvorschau schließen.


Um einen Plan aus einem Dokument zu drucken:

1. Klicken Sie unter „Start“ auf „Drucken“ (oder wählen Sie den Druckbefehl in der Symbolleiste für den Schnellzugriff oder mit der Tastenkombination Strg+P aus).
2. Kontrollieren Sie vor dem Drucken die Druckvorschau der Anschluss-, Schalt- bzw. Funktionspläne.
3. Wählen Sie den Drucker aus der Liste der einsatzbereiten Drucker.
4. Stellen Sie die Anzahl der Exemplare und Seiten ein.
5. Wählen Sie die Eigenschaften der Seiteneinrichtung, wie z.B. Seitengröße, Ausrichtung und Seitenränder. Außerdem können Sie das Raster auf dem Ausdruck ein- oder ausschalten.
6. Unter „Seiteneinrichtung“ können Sie die Seitengröße, Ausrichtung und Seitenränder wählen. Außerdem können Sie das Raster auf dem Ausdruck ein- oder ausschalten. Für weitere Druckereigenschaften klicken Sie auf „Druckereigenschaften“.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ . Möchten Sie einen Plan bearbeiten oder weiter arbeiten, schließen Sie die Druckvorschau .

Unter „Zoomen“ können Sie die Größe für die Druckvorschau einstellen.


4.11 Einstellungen



Das Einstellungsfenster ermöglicht es dem Benutzer, die Anwendungseinstellungen zu ändern. Um die Kategorie zu wechseln, muss man auf die gewünschte Registerkarte auf der linken Seite des Programms klicken.

Allgemeines: Sprachauswahl, Motiv und Check-on oder Off möglich, um die Kompilierungsausgabe zur Protokolldatei zu speichern und die Konfiguration in Binärdateien zu speichern, "Hervorhebung von ungültigen Elementen in Leinwand mit roter Farbe", um die Validierung in Canvas zu aktivieren. Und Einstellung Auto-Recovery-Funktion.

Benutzerpfade: Ziel von Gruppen und Auto-Recovery-Ordner speichern




Bibliothek: Pfadeinstellung der Bibliothek * .splib-Datei. Es ist auch möglich, die Gerätegruppe einzustellen.

Hinweis: Eine Gerätegruppenänderung erfordert einen Neustart der Anwendung, bitte dies zu berücksichtigen.

4.11.1 Auto-Recovery function

SafePLC² verfügt über eine integrierte Auto-Recovery-Funktion. Diese Funktion speichert den Dokumentenprozess der geöffneten Datei in einem benutzerdefinierbaren festen Intervall (1 bis 60 Minuten). Die Dateien können wiederhergestellt werden, wenn das Programm unerwartet schließt, z. B. während eines Stromausfalls oder eines unerwarteten Absturzes. Diese **SafePLC²**-Funktion speichert den Dokumentenvorgang im temporären Dateiverzeichnis, dessen Pfad auf der Registerkarte Benutzerpfade steht. Neustart von **SafePLC²** Das Abstürzen ermöglicht es dem Benutzer, die automatische Wiederherstellung zu speichern, zu löschen oder zu übergehen, um die Auswahl beim nächsten Start der **SafePLC²** zu treffen. Es werden aber keine Daten gesichert, wenn die **SafePLC²** normal geschlossen wird.



Datei öffnen - Dies ermöglicht es, den Prozess mit der ausgewählten Wiederherstellungsdatei fortzusetzen. Andere gespeicherte Wiederherstellungsdateien bleiben beim nächsten Neustart von **SafePLC²** erhalten.

Datei löschen - Wiederherstellungsdatei löschen und Programm mit leerem Dokument fortfahren. Wenn nur eine Wiederherstellungsdatei vorhanden ist, ist eine nächste Auswahl nicht erforderlich.

Skip - Überspringt die Wiederherstellungsauswahl und setzt das Programm mit leerem Dokument fort. Wiederherstellungsauswahl hält Dateien zum nächsten Start vor.

4.12 Informationen zum Programm



Unter „Über SafePLC“ werden kurze Informationen zum Windows-System, zur Anwendungserstellung und Kompilierungsinformationen angezeigt. Darunter werden typischerweise Vertriebsinformationen und die Internetadresse angegeben.

4.13 Benutzerrechtefenster


Im Fenster „Benutzerrechte“ kann der Administrator die Benutzerrechte für jedes Objekt in einem Plan ändern. Das Programm arbeitet mit drei spezifischen Rechten, die für jedes Objekt gelten:

1. Mit der Leseberechtigung können die Eigenschaften eines Objekts gelesen werden.
2. Mit der Schreibberechtigung können die Eigenschaften eines Objekts geändert werden.
3. Mit der Verlinkungsberechtigung kann ein Objekt mit anderen Objekten verlinkt werden.

Dieses Fenster ist nur für Administratoren zugänglich. Das Fenster öffnet sich nach einem Klick auf die Schaltfläche „Benutzerrechte“ unter „Start“. Das Fenster besteht aus den Registerkarten „Benutzer“ und „Gruppen“.

4.13.1 Registerkarte „Benutzer“

Unter der Registerkarte „Benutzer“ [User] kann der Administrator die Berechtigungen für die anderen Benutzer ändern.




Registerkarte „Benutzer“ im Benutzerrechtefenster.

1. Liste von Benutzern mit dem Namen der Benutzergruppe, zu der sie gehören (z.B. Administrator). Jeder Benutzer verfügt über standardmäßige Berechtigungen, sofern nicht aufgehoben, die er von der Benutzergruppe übernimmt.
2. Liste der Elemente sowie die Berechtigungen des momentan ausgewählten Benutzers.

Hinweis: Sie können die Berechtigung für jeden Baustein oder jede Gruppe einzeln ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und die Option „Berechtigung ändern“ wählen.

4.13.2 Registerkarte „Gruppen“



Registerkarte „Gruppen“ im Benutzerrechtefenster.

Mit der Registerkarte „Gruppen“ kann der Administrator die Standardberechtigungen von einzelnen Benutzergruppen ändern.

5 Ablauf

Das Programm **SafePLC²** ist eine grafikorientierte Software zur Erstellung eines SPS-basierten Überwachungsprogramms für ein SMX-System. Mit dem Gerät ist die zuverlässige Überwachung von Antriebsmotoren möglich. Der nachfolgend beschriebene Ablauf hat sich für die Programmierung von SMX-Geräten als am erfolgreichsten herausgestellt, ist aber nicht zwingend vorgeschrieben.


Allgemeiner Hinweis:

Das Programm erfordert die Schreibe- und Leseberechtigung des Benutzers, der an dem PC angemeldet ist, welcher für die Programmierung verwendet wird. Fehlende Zugriffsrechte können zu unerwünschten Auswirkungen bei der Fehlerbehebung im Funktionsplan oder zu Problemen bei der Speicherung von Logikplänen in Verzeichnissen mit eingeschränkten Rechten führen.

5.1 Allgemeiner Arbeitsablauf

Ziehen Sie ein Symbol aus der Bibliothek oder einer Menüoption in die Arbeitsfläche, um es in den ausgewählten Plan einzufügen. Ist dies möglich, fügt das Element automatisch einen Baustein in der Arbeitsfläche hinzu. Die vorgeschlagenen Arbeitsschritte entsprechen den Überlegungen, die bei der Planung einer sicherheitsrelevanten Überwachung einer Antriebsachse angestellt werden sollten.

„Drag & Drop“




Einen Baustein oder ein Gerät fügen Sie am einfachsten über „Drag & Drop“ hinzu. Die Grundschritte sind dabei:

- Bewegen Sie den Zeiger auf das Objekt.
- Drücken und halten Sie die Maustaste oder die Taste des Zeigegeräts, um das Objekt zu „greifen“. Mit der Esc-Taste wird dies wieder rückgängig gemacht.
- „Ziehen“ Sie das Objekt mit dem Zeiger an die gewünschte Stelle.
- Sie können das Objekt durch Loslassen der Taste „ablegen“.

Zur Erstellung einer Anwendung gehen Sie wie folgt vor:

1. Auswahl der zu programmierenden Geräteart:

Nach dem Start von **SafePLC²** oder der Erstellung eines neuen Logikplans erscheint eine leere Arbeitsfläche. Alle verfügbaren Geräte sind in der Bibliothek. Wird auf das entsprechende Modul geklickt, werden im Beschreibungsfenster eine Modulvorschau und u.a. folgende Daten angezeigt: Programmierschnittstelle, digitale E/A, Ausgänge, Eingänge usw. Das gewünschte Modul kann über „Drag &Drop“ hinzugefügt werden.




Beschreibung der Gerätevorschau

Um mit dem Ablauf fortzufahren, muss ein Gerät zum Hinzufügen ausgewählt werden.

Ein Slavegerät hinzufügen:

SafePLC² Programmierhandbuch


Wurde ein Mastergerät im Anschlussplan hinzugefügt, muss im Browserbaum ein Slavegerät ausgewählt werden, um ein sekundäres Gerät hinzuzufügen. Ansonsten wird das Mastergerät ersetzt. Das Programm zeigt vor dem Ersetzen eine Warnmeldung an.



Hinweis: Aufgrund der verbundenen Ressourcen und deren Verwaltung in der Programmierumgebung wird die Änderung der Ausrüstungsart zu einem späteren Zeitpunkt nicht empfohlen.

Das folgende Eigenschaftenfenster kann für die Zuweisung eines Namens und die Auswahl des Parameters „Zyklusdauer“ für jeden Eingabebcluster verwendet werden.

Bei der Einstellung „Zyklusdauer“ kann zwischen 16 ms, 24 ms und 32 ms gewählt werden.



Eigenschaftenfenster des Geräts


2. Festlegung der Peripheriegeräte im Anschlussplan

Unter „Terminal scheme“ [Anschlussplan] wird ein vereinfachtes Schema mit ausgewählten Geräten, Gebern, Eingängen und Ausgängen des SMX-Systems angezeigt. Die erforderlichen Module werden nach dem Einfügen automatisch verlinkt.

Der folgende Ablauf wird empfohlen:

- Wählen Sie die entsprechende Art der Peripheriegeräte im Browserbaum aus.
- Wählen Sie ein Modul aus der Bibliothek.
- Bei Modulen mit der Überwachung von Geschwindigkeit und Position ist die Definition von Gebern und deren Parametern notwendig.


Hinweis: Ein rotes Symbol weist auf eine fehlende Einstellung hin.



Bestätigungsschaltfläche mit fehlender Einstellung (rot)

Bei einem Modul mit analoger Verarbeitung müssen die Schnittstellen eingestellt werden.

Die Auswahl von Eingang und Peripheriemodulen (Bestätigungstaste, Türsteuerung, Notaus, Lichtschranke usw.) erfolgt über die Bibliothek „Eingangelemente“.




Fügen Sie die erforderlichen Ausgangsmodule (Halbleiter, Relais usw.) gleichermaßen hinzu.

Der Schaltplan stellt die Verbindungen zu Sensoren und Stellantrieben des SMX-Systems mit angezeigten Verbindern dar. Nach der Auswahl der erforderlichen Peripheriegeräte werden diese miteinander verbunden.

Hinweis: Das Programm verbindet den ersten und letzten Steuerpunkt mit dem dazugehörigen Funktionsbausteinverbinder. Der Eingangs- und Ausgangsverbinder gilt dabei nicht als Steuerpunkt und muss darum nicht angegeben werden.

3. Definition von Peripheriegeräten im Funktionsplan

Der Funktionsplan zeigt die Logikmodule und ihre Verbindungen untereinander. Peripheriegeräte, die noch nicht in einen Funktionsplan eingefügt wurden, sind mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet, der angibt, dass diese Elemente in den Funktionsplan gezogen und eingefügt werden können.



Einfügen des Eingangsbausteins

4. Definition von Überwachungsfunktionen und Logikmodulen im Funktionsplan

Der Funktionsplan zeigt die Logikmodule und ihre Verbindungen untereinander.


Programmierung des Funktionsplans durch:

- Logik- und Verarbeitungselemente.
- Timer, Flipflops (auslösende Elemente) und Anschlussbausteine.
- Überwachungsmodule für die Antriebsüberwachung (dies ist nur möglich, wenn die entsprechenden Sensoren definiert wurden).

Nach der Auswahl der erforderlichen Module werden diese miteinander verbunden.



Dazu ziehen Sie den Mauszeiger über einen „Startverbinder“. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Startverbinder. Mit einem Doppelklick wird dieser mit einem „Zielverbinder“ verbunden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Schaltung“.



5. Kompilierung des Überwachungsprogramms

Nach Abschluss der Programmierung wird der Funktionsplan kompiliert und in ein maschinell lesbares Format umgewandelt.

Dieser Ablauf besteht aus den folgenden Schritten:

- Prüfung auf offene Verbinder im Logikplan
- Prüfung der Grenzbedingungen für die Überwachungsfunktionen
- Prüfung der richtigen Verteilung der Impulsnummern über die Kreuzschaltungen
- Erstellung eines übertragbaren OP-Programmiercodes für das SMX-Modul

6. Programmübertragung an Basis-SMX durch Klicken auf die Geräteschnittstelle

Nachdem das Dialogfenster der Geräteschnittstelle geöffnet wurde, kompiliert die Software das Programm automatisch. Der Ablauf der Programmübertragung besteht aus:

- Einstellung des COM-Ausgangs
- Übertragung des maschinellen Programms
- Test des Programms im SMX-Modul
- Deaktivierung des Logikplans nach der Freigabe
- Erstellung des Konfigurationsberichts und Validierung der Konfiguration

5.2 Hinzufügen von Eingangsbausteinen

Die Eingangselemente erstellen die digitale Verbindung zwischen einem oder mehreren angeschlossenen Sensoren bzw. weiteren nachgeordneten Schaltgeräten im **SMX-System**. Jedes Eingangselement, außer der Auswahlschalter der Betriebsart, stellt ein logisches Ausgangssignal „0“ oder „1“ für die weitere Verarbeitung in der SPS bereit.

Die Eingangselemente werden automatisch im Anschlussplan oder Schaltplan hinzugefügt und bearbeitet. Im Anschlussplan werden die Eingangsbausteine aus dem Browser eingefügt.

Die Ressourcensteuerung der Funktionsbausteinelemente des SMX-Systems verwaltet die verfügbaren Elemente, deren Anzahl beschränkt sein kann.

Sind keine weiteren Elemente bei der Programmierung des Anschlussplans verfügbar, stehen keine Bausteine zum Hinzufügen der entsprechenden Module oder Funktionsbausteine zur Verfügung. Die verfügbaren Bausteine werden in der Bibliothek angezeigt. Diese Ressourcen können wieder freigegeben werden, indem die entsprechenden Funktionsbausteine gelöscht werden. Zum Löschen eines Bausteins wählen Sie den Baustein aus dem Browser oder der Arbeitsfläche aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Löschen“ oder drücken Sie „Entf“.

5.3 Einfügen von Ausgangselementen

Die Ausgangselemente erstellen die digitale Verbindung zwischen einem oder mehreren externen Schaltkreisen im **SMX-System**. Dieses Element des Logikplans hat direkten Einfluss auf den zu überwachenden Antrieb. Des Weiteren kann festgelegt werden, wie externe Schaltgeräte überwacht werden sollen. Jedes Ausgangselement wird von einem logischen Eingangssignal „0“ oder „1“ über den Funktionsplan angesteuert.

Die Ausgangselemente werden im Anschlussplan oder Schaltplan hinzugefügt. Die Ausgangselemente werden im Funktionsplan bearbeitet. Die Ausgangsbausteine werden im Anschlussplan aus dem Browser gezogen und abgelegt.


Durch die automatische Überwachung der Ressourcen der Funktionsbausteinelemente des SMX-Moduls werden nur die verfügbaren Elemente im Programm aktiviert. Sind keine Ressourcen für das Überwachungsprogramm im SMX-Modul verfügbar, sind die Befehle für das Einfügen der entsprechenden Komponenten oder Funktionsbausteine deaktiviert (die Bibliotheksfunktionen sind nicht verfügbar). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn alle digitalen Ausgänge des SMX-Moduls belegt sind. Diese Ressourcen können wieder freigegeben werden, indem die entsprechenden Funktionsbausteine gelöscht werden.

5.4 Die Logikmodule

Diese Module bilden die Grundlage für die Erstellung eines Programms für die Sicherheitsanwendung. Sie ermöglichen die logische Verbindung der Eingänge mit Überwachungsfunktionen mit den Ausgängen. Das Einfügen von Logikmodulen ist nur in der Ansicht „Funktionsplan“ möglich, ansonsten sind die entsprechenden Menübefehle deaktiviert. Dies ist der Fall, wenn die Ressourcen für ein Modul bereits erschöpft sind, z.B. nachdem alle Timer-Module eingefügt wurden.

Eine Beschreibung der Logikmodule finden Sie im Kapitel „Logische Funktionen“.

5.5 Schaltung




Die Zuweisungen im Funktionsplan werden durch die Verlinkung der Eingangs- und Ausgangsverbinder der funktionalen Module erreicht. Ein Ausgang eines Moduls kann wenn nötig mehrfach mit Eingängen anderer Module verbunden werden, aber ein Eingang darf nur einmal zugewiesen werden. Darüber hinaus können

bestimmte Modulgruppen aus technischen Gründen nicht untereinander verbunden werden. Bei einer ungültigen Verbindung zeigt das Programm eine entsprechende Warnung an.

Es können nur rechteckige Steuerpunkte erstellt werden, d.h. die Verbindungslinien verlaufen immer horizontal oder vertikal.

Erstellung der Verbindung:

1. Drücken Sie die linke Maustaste, um einen Startverbinder auszuwählen.
2. Der Benutzer kann die Wurzel und Haltepunkte durch Klicken in den freien Bereich definieren.
3. Mit einem zweiten Klick wird der Zielverbinder ausgewählt.
4. Wurde das automatische Anordnen aktiviert, werden Verbindung und Baustein automatisch angeordnet.



Hinweis: Verbindungen können nur mit der Maus gewählt und mit der Entf-Taste gelöscht werden.

Tipp: Sollen alle Verbindungen eines Moduls gelöscht werden, kann der entsprechende Funktionsbaustein gelöscht werden. Die verbundenen Anschlüsse werden in diesem Fall automatisch gelöscht.

Das Programm erstellt automatisch eine neue Verbindung im Anschluss- oder Schaltplan. Das Programm zeichnet die Verbindung durch Einfügen von zusätzlichen Steuerpunkten (Haltepunkten) auf Grundlage eines Bisektionsalgorithmus.


Die graphische Darstellung kann angepasst werden und die allgemeine Darstellung kann durch Bewegen der Funktionsbausteine optimiert werden (wenn das automatische Anordnen deaktiviert wurde). In komplexen Diagrammen kann es vorkommen, dass eine Verbindungslinie einen Funktionsbaustein kreuzt. Dies hat keine Auswirkung auf die interne Funktion der Verbindung.

Hinweis: Nicht in allen Plänen wird die Verbindung automatisch erstellt.

Das Zeichnen von benutzerdefinierten Verbindungslinien wird ebenfalls unterstützt. Diese bleiben bestehen, bis die Verschiebung eines verbundenen Funktionsbausteins die Neuberechnung der Steuerpunkte erzwingt (siehe die Schaltfläche „Anordnen“).

Segment hinzufügen

Um ein Segment zur Verbindungslinie hinzuzufügen, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie „Add segment“ [Segment hinzufügen].



Um einen Knotenpunkt hinzuzufügen, klicken Sie zwei Mal auf die Verbindungslinie oder drücken Sie die rechte Maustaste und wählen „Knotenpunkt hinzufügen“.

Der Benutzer kann die Verbindung durch Auswahl der Verbindung definieren und jedes Segment ändern.


Hinweis: Werden die Segmente einer Verbindung angepasst, werden sie automatisch vereinheitlicht.

Steuerpunkte können nur mit rechteckigen Verbindungslinien eingegeben werden, d.h. die Verbindungslinien verlaufen immer horizontal und vertikal. Das Programm verbindet die eingegebenen Punkte, bis der Zeichenbefehl abgeschlossen ist.

Tipp: Visuelle Korrekturen am Logikplan sollten erst kurz vor der Blockierung des Logikplans durchgeführt werden. Dann ist das Layout vollständig und die Bausteine müssen nicht mehr bewegt werden.

5.6 Verwendung von Gruppen

Funktionsgruppen verbinden mehrere Funktionsbausteine zu einer übergeordneten logischen Struktur. Diese passende Bausteingruppe wird innerhalb der Funktionsgruppe gebildet und über diesen Baustein verbunden.



Durch diese Gruppierung erhält das Funktionsbausteindiagramm eine deutlichere Struktur und ermöglicht über die Export-/Importfunktion die Erstellung einer eigenen Funktionsbibliothek.

5.7 Erstellung eines Programms

Nachdem das Programm abgeschlossen ist, kann die Kompilierung durch die Aktivierung des Compilers gestartet werden . Die Ergebnisse werden im Mitteilungsfenster angezeigt, das bei der Kompilierung automatisch erscheint. Nach dem Aufruf des Compilers durchläuft die Kompilierung die nachfolgend beschriebenen Schritte. Die Ergebnisse werden im Mitteilungsfenster angezeigt, das beim Start des Compilers automatisch erscheint.

Verifizieren von offenen Verbindungen

SafePLC² stellt sicher, dass alle Verbindungen zwischen Funktionsbausteinen geöffnet werden können. Nicht verbundene Verbinder werden als Fehler erkannt.

Verifizieren von nicht referenziertem „Anschluss ein“ und „Anschluss aus“

SafePLC² stellt sicher, dass alle im Logikplan eingegebenen Anschlussbausteine verwendet werden. Ungelöste Referenzen werden als Fehler erkannt.

Verifizieren der Wertbereiche der Überwachungsfunktionen

Vor der Erstellung der AWL kontrolliert die **SafePLC²**, ob die Parameter der Überwachungsfunktionen innerhalb des Wertebereichs der aktuellen Geberkonfiguration liegen. Bei einer Änderung der Gebereinstellungen mit einer Überwachungsfunktion, die bereits festgelegt wurde, kann es sonst zu einem unbemerkten Überlauf des Bereichs kommen.

Erstellen einer Anweisungsliste (AWL)

Der auf der Grundlage der Funktionsbausteine erstellte AWL-Code wird im Mitteilungsfenster dargestellt, wo er auch verifiziert werden kann. Die Codesegmente der entsprechenden Funktionsbausteine werden über die dazugehörige Baustein-ID identifiziert.

Erstellen des OP-Codes

Generierung eines maschinell lesbaren Codes für das SMX-System, der danach zusammen mit den Parameterdaten übertragen wird.

Mitteilungsfenster

Alle Ergebnisse der Kompilierung werden im Mitteilungsfenster dargestellt. Werden Fehler gefunden, erscheint das Mitteilungsfenster automatisch.

Tipp: Verwenden Sie die Funktion „Quick Jump“, um direkt zu dem entsprechenden Baustein im Diagramm zu springen, indem Sie mit einem Doppelklick auf die dargestellte *Baustein-ID* im Mitteilungsfenster klicken. Dadurch kann der entsprechende Funktionsbaustein bei einer Fehlermeldung einfach identifiziert werden.

CRC-Backup

Nach einem erfolgreichen Compiler-Durchlauf werden insgesamt drei CRC-Signaturen erstellt:

- CRC für die Ausrüstungskonfiguration: Signatur für das Programm und die Parameterdaten
- Parameter-CRC: Signatur für Parameterdaten
- Programm-CRC: Signatur für das Programm


Hinweis: Wird ein bestehendes SafePLC-Programm mit einer späteren Version von SafePLC geöffnet, wird dieses Programm portiert. Um die komplette Portierung zu gewährleisten, ist ein zusätzlicher Schritt absolut notwendig.

Wichtig:

Diese Anzeige dient ausschließlich zu Informationszwecken und darf nicht für die sicherheitsrelevante Dokumentation verwendet werden!


5.8 Übertragung des Programms auf das Gerät

Dieser Abschnitt beschreibt die Daten- und Programmübertragung auf ein Basis-SMX-Modul. Wurde die Schnittstelle gestartet (über die Schaltfläche des Geräts

, erscheint die Schnittstellen-Symboleiste des Geräts. Die Symboleiste enthält Verbindungs- und Übertragungstools zur Kommunikation mit dem Gerät. Sie finden eine Beschreibung der Geräteschnittstelle im Kapitel „Geräteschnittstelle“.


Über „Connection settings“ [Verbindungseinstellungen] wird das Fenster für die Dokumentenverwaltung geöffnet, in dem sich die Registerkarten „Dokument“ und „Mastergerät“ befinden.

Bei mehreren Geräten ist jedes Gerät in einer eigenen Registerkarte hinterlegt. In der Registerkarte „Dokument“ kann der Benutzer den Entwicklernamen hinzufügen und einen Kommentar eingeben. Die Registerkarte „Mastergerät“ besteht aus Geräteinformationen und Verbindungseinstellungen. Dieses Menü kann auch über die Schaltfläche „Dokumenteigenschaften“ im Menübandmenü aufgerufen werden.



Genauere aktuelle Übertragungszustände oder möglicherweise aufgetretene Fehler werden im Mitteilungsfenster dargestellt. Aufgrund des begrenzten Platzes wird dieses Fenster nicht automatisch bei jeder Meldung aktiviert, damit möglichst viel des Logikplans bei der Diagnose angezeigt werden kann.

Hinweis: Die Verbindung zwischen PC und SMX-System basiert auf einer USB/RS485-Schnittstelle. Dies erfordert eine fehlerfreie Installation des richtigen Treibers. Der Treiber ist im Lieferumfang enthalten. Sie finden ihn im Installationsverzeichnis der **SafePLC²**-Programmierungsumgebung (Verzeichnis RS485_USB_Treiber).



Verbindungseinstellungen

Verbindungseinstellungen:

Zeitüberschreitung

Die Zeitüberschreitung für die Kommunikation kann in Millisekunden eingestellt werden.

RS-232-Kabel

Die vom Windows-Treiber verwendete COM-Schnittstelle muss eingestellt werden.

Ethernet

Die IP-Adresse muss eingestellt werden.

RPC (Remoteprozeduraufruf)

Für die Kommunikation mit der SPS suchen Sie nach einer DLL-Datei. In das leere Feld unter dem DLL-Feld können Parameter (Argumente) für die gewählte DLL-Datei eingetragen werden.

PC-seitige Trennung:

Spätestens nach 5 s erkennt das System, dass die Verbindung nicht mehr besteht und auch nicht mehr automatisch wiederhergestellt wird, wenn die Verbindung erneut aufgebaut werden soll.

SMX-seitige Trennung:


Spätestens nach 10 s erkennt das System, dass die Verbindung nicht mehr besteht. Die Verbindung wird allerdings automatisch wieder aufgebaut, wenn die physische Verbindung wiederhergestellt wird.

5.9 Diagnose



Nach der Aktivierung der Geräteschnittstelle ist die Schaltfläche „Diagnose“ verfügbar. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Diagnose“, erscheint das Diagnosefenster. Die Diagnosefunktion kann nicht gleichzeitig mit der Bereichsfunktion ausgeführt werden.

Hinweis: Eine korrekte Diagnose erfordert die Anpassung der Daten zwischen Funktionsplan und Ausrüstungskonfiguration. Ein fehlender Logikplan oder Unstimmigkeiten zwischen dem verfügbaren Logikplan und der Ausrüstungskonfiguration ermöglicht nur eine eingeschränkte Diagnose. Die Funktion „Diagnose von Funktionsmodulen“ ist in diesem Fall nicht verfügbar.



Das Diagnosefenster besteht aus den folgenden Blättern:

Prozessabbild: Anzeige der Zustände aller Adressen des Eingangs- und Ausgangsabbildes im SMX-Modul. Die CRC der aktiven Konfiguration wird zusammen mit dem Status des internen Übertragungszählers dargestellt. Der Zähler erhöht sich bei jeder Übertragung an das SMX-Modul und kann als Referenz für Dokumentationszwecke verwendet werden.

Systeminfo: Systeminformationen zum SMX-Modul. Diese sind wie folgt:

Parameter	Beschreibung
Allgemeines – CRC	CRC-Signatur für das Programm und die Parameterdaten
Konfiguration – CRC	CRC-Signatur für die Parameter
Programm-CRC	CRC für das Programm
Übertragungszähler	Status des internen Übertragungszählers. Der Zähler erhöht sich bei jeder Übertragung an das SMX-Modul und kann als Referenz für Dokumentationszwecke verwendet werden.

Seriennummer	Aktuelle Seriennummer der Ausrüstung
Versionsnummer	Versionsnummer der Firmware

Geberposition: Anzeige der Positionswerte für Geber A und Geber B, die von den Gebern übertragen wurden. Sie können die aktuelle Position über die Schaltfläche „Momentaufnahme“ markieren. Das Programm zeigt die Abstandparameter ab der registrierten Position an.

Geberschnittstelle: Anzeige der Spannungsdifferenz der Antriebsmodule und des Status der Eingangssteckbrücken in der Geberschnittstelle. Ist einer der Werte des Spannungszustands 0, ist der Geber defekt oder nicht angeschlossen. Der Wert für die Eingangssteckbrücke muss anders interpretiert werden.

Bei Inkrementalgebern:

0: = Steckbrücke OK

1: = Fehler

Bei SSI-Gebern:

0: = Empfängerbetrieb

1: = SSI-Geber-Betrieb

Alarmstummschaltung: Anzeige der aktiven Funktionen zur Alarmstummschaltung.


Funktionsbaustein: Ermöglicht die selektive Überwachung von Speicherzuständen von vorher ausgewählten Funktionsbausteinen. Um Funktionsbausteine für die Diagnose von der Arbeitsfläche auszuwählen, verwenden Sie die Schaltfläche „Ausgewählte(n) Funktionsbaustein(e) zur Diagnose hinzufügen“. Über diese Registerkarte kann der logische Zustand „0“ oder „1“ im Funktionsplan angezeigt werden.

5.9.1 Ablauf der Diagnose im Funktionsbausteindiagramm

Die wichtigste Voraussetzung für die Diagnose ist der Start des Programms, d.h. die Schaltfläche „Start“ in der Symbolleiste „Verbindung“ ist grau hinterlegt.

5.9.1.1 Diagnose in der Arbeitsfläche

Die Diagnose in der Arbeitsfläche ist nur möglich, wenn der Benutzer die Registerkarte „Funktionsbaustein“ im Diagnosefenster ausgewählt hat. Nach Auswahl der Registerkarte „Funktionsbaustein“ startet die Diagnose automatisch.



Ablauf der Diagnose in der Arbeitsfläche

Bei der Durchführung einer Diagnose in der Arbeitsfläche werden die aktuellen Eingangs- und Ausgangszustände nach ihrem logischen Zustand „0“ (rote Linie) oder „1“ (gelbe Linie) im Plan angezeigt. Der logische Zustand wird in der Arbeitsfläche neben der Verbindungs-ID angegeben.

Wird die Registerkarte „Function Block“ [Funktionsbaustein] im Diagnosefenster verlassen und eine andere Diagnoseart geöffnet, d.h. eine andere Registerkarte (z.B. „Geberposition“), werden die Diagnoseinformationen aus der Arbeitsfläche ausgeblendet.

5.9.1.2 Diagnose in der Registerkarte „Funktionsbaustein“

Es ist möglich, die Diagnose für ausgewählte Bausteine durchzuführen.


Auswahl der anzuzeigenden Daten

In der Registerkarte „Function Block“ [Funktionsbaustein] ist es möglich, Funktionsbausteine auszuwählen, deren Status überwacht werden soll. Funktionsbausteine können in der Arbeitsfläche ausgewählt werden. Nach der Auswahl klicken Sie auf die




Schaltfläche „Add selected block(s) to Diagnosis“ [Ausgewählte(n) Funktionsbaustein(e) zur Diagnose hinzufügen]. Nach dem Anklicken der Schaltfläche werden die Bausteine in die Überwachungsliste übernommen.

SafePLC² Programmierhandbuch



Ausgewählte Bausteine in der Arbeitsfläche

In der Überwachungsliste werden die Symboladresse, der logische Wert und die Beschreibung für jeden hinzugefügten Baustein angezeigt. Bei der Durchführung einer Diagnose eines Funktionsbausteins werden die aktuellen Eingangs- und Ausgangszustände nach ihrem logischen Zustand „0“ oder „1“ im ausgewählten Baustein angezeigt.



Ein Baustein kann aus der Überwachungsliste entfernt werden, indem er markiert und die Entf-Taste gedrückt wird.

Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag wird der entsprechende Funktionsbaustein im Plan angezeigt.

Hinweis: Die in der Liste angezeigten Symboladressen werden auch bei der Kompilierung und im Validierungsbericht verwendet.

Tipp: Mit dem Befehl „Select all“ [Alles auswählen] im Kontextmenü (rechte Maustaste) können alle Daten aus dem Funktionsplan ausgewählt werden.

Die ausgewählten Daten können nur diagnostiziert werden, wenn die Informationen im Funktionsplan mit den Informationen im aktiv verbundenen SMX-System übereinstimmen.

Hinweis: Die integrierte Fehlerbehebungsfunktion erfordert eine intensive Datenübertragung zwischen dem SMX-System und **SafePLC²**. Dadurch kann es zu einer vorübergehenden Verzögerung bei der Anzeige von Daten kommen. Kürzliche Statusänderungen an Modulausgängen werden dadurch eventuell nicht erkannt.



ACHTUNG:


Wird das SMX-Modul in einen Alarmzustand versetzt, wird die Prozessdarstellung nicht mehr aktualisiert. Die Änderung von Eingangsebenen ist nicht mehr wirksam und wird auch nicht mehr in der Diagnose angezeigt.

5.10 Überwachung des Bereichs



Die Einstellung der Antriebsüberwachung erfordert exakte Kenntnisse der Prozessdaten aus Sicht des SMX-Systems. Kenntnisse über den zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeit, Beschleunigung und Position ist von ausschlaggebender Bedeutung. Nur so können korrekte Schwellenwerte und einschränkende Parameter eingestellt werden.


Die Bereichsfunktion ist im Dialogfenster der Geräteschnittstelle verfügbar. Sie wählen die Bereichsüberwachung durch Aktivierung der Schaltfläche „Bereich“ aus. Wird die Diagnoseschaltfläche aktiviert, wird die Schaltfläche „Bereich“ sofort deaktiviert.



Bereichsansicht in der Geräteschnittstelle

- 1- Übersichtscrollleiste
- 2- Hauptdiagrammfenster
- 3- Signalausgangsfenster

Alle verfügbaren Grafikfunktionen lesen die benötigten Prozessdaten ONLINE aus der aktiven Basis-SMX-Gruppe über die Kommunikationsschnittstelle für die zeitbasierte Darstellung aus. Aktuelle Werte werden rechts in der Bereichsüberwachung dargestellt, bewegen sich während der Aufnahme nach links und verschwinden dann am linken Rand des Bildschirms. Auch wenn diese Daten aus dem sichtbaren Fenster verschwunden sind, werden sie in einem Zwischenspeicher gespeichert. Sie können wieder sichtbar gemacht werden, indem die Scrollleiste über das Hauptdiagrammfenster hinaus gezogen wird.



Übersicht der Scrollleiste für das Hauptdiagramm

Plan: Mit der Funktion „Plan“ kann der aktuelle Kontext für die gewünschte Visualisierung ausgewählt werden. Je nach Auswahl des Plans aus der Auswahlliste ändert sich der Kontext der angezeigten Kurven. Diese erhalten eine in der Legende spezifizierte Farbzweisung. Folgende Auswahlen sind möglich:

- Geberdaten
- Geschwindigkeitsgeber
- Daten SSX1-Baustein
- Daten SSX2-Baustein


- Daten SSX3-Baustein
- Daten SSX4-Baustein
- SEL (zeitbasiert)
- SLS-Filter
- SCA-Filter
- Sensor-Pass
- Geberposition
- Analog Filter
- Analog Addierer

Je nachdem, ob der Plan zeit- oder positionsabhängige Werte anzeigt, werden auf der X-Achse die ablaufende Kontrollzeit oder die im Geber konfigurierte Messlänge angezeigt. Die Y-Werte beziehen sich auf den ausgewählten Plan.

Der Plan kann während einer laufenden Messung nicht geändert werden.

Gerät: Auswahl des Geräts.

Achse: Bei der Verwendung von mehreren identischen Funktionen können diese ausgewählt und über diese Auswahl getrennt angezeigt werden. Die Werte dieser Messdaten werden für die jeweils relevanten Cursor-Positionen angezeigt.



Skalierung des Diagramms über die Schieberleiste

Durch die Skalierung der angezeigten Diagrammfunktion ist die Anpassung der Y-Werte in den einzelnen Kurven über die Schieberleiste 1/2 möglich.

Schieberleiste 1: Änderung des sichtbaren Bereichs der Y-Werte im Diagramm.

Schieberleiste 2: Änderung des dargestellten Maximalbereichs der Y-Werte im Diagramm.

Erfassung / Stopp: Starten oder Stoppen der Aufnahme.

Pause: Drücken Sie die Schaltfläche „Pause“, um die angezeigten Werte im Hauptdiagramm anzuhalten. Die Daten sind im Zwischenspeicher weiterhin verfügbar.

Zurücksetzen: Zurücksetzen der Diagrammwerte und Prozessdaten.

Tipp: Mit einem Doppelklick in das Hauptdiagrammfenster wird der Zeiger an dieser Stelle eingefügt. Dadurch wird der Cursor in der Wertetabelle für optionale Messungen hinzugefügt.


Anhalten bei Änderung: Ist die Schaltfläche „Hold on change“ [Anhalten bei Änderung] aktiviert, hält die Aufnahme 2 Sekunden nach einer Flankenänderung des entsprechenden Ausgangs an (siehe oben). Diese Funktion ermöglicht die Langzeitaufnahme und Fehleranalyse in Abwesenheit des Bedieners.

Speichern: Wurde der Bereich gestoppt, kann die aktuelle Aufnahme in einer Datei gespeichert werden. Die Bereichsdaten werden in die Datei als ASCII-Werte geschrieben. Die einzelnen Werte verfügen über XML-Markierungen, sodass die Aufnahme für Dokumentationszwecke oder für die mit der Geberkonfiguration verbundene Analyse verwendet werden kann. Die Daten können auch mit dem aktuellen Microsoft Explorer oder mit einem anderen XML-Viewer angezeigt werden.

Laden: Mit dieser Steuerfläche kann eine unter der Bereichsfunktion in einer XML-Datei gespeicherte Messung in den Bereich geladen werden. Das Bereichsfenster wechselt in diesem Fall in den Ansichtsmodus. Aufgrund von möglichen Unterschieden der Geberkonfiguration der angezeigten Messung zum aktuellen Programm und der daraus resultierenden Abweichungen in der Skalierung der Positions- und Geschwindigkeitswerte, sind die Schaltfläche „Start“ [Start] und die Planauswahlliste deaktiviert, nachdem die Daten zur Anzeige geladen wurden. Die Messungen bleiben deaktiviert, bis die Bereichsfunktion erneut gestartet wird.

Import: Import einer Messung aus .ScpXml-Dateien.

Export: Export der Messung eines gewählten Ausgangs in eine .ScpXml-Datei.



Auswahl eines Ausgangs für den Export

5.10.1 Ablauf bei der Messung im Bereich

Nachdem das Bereichsfenster geöffnet wurde, steht es immer noch auf „Stopp“, d.h. es werden keine zyklischen Prozessdaten aus dem SMX-System eingelesen. Um eine weitestgehend fehlerfreie Messung durchzuführen, sollten Sie wie unten beschrieben vorgehen.

Hinweis: Alle Internet- und LAN-basierten Anwendungen (z.B. E-Mail-Programme), die im Hintergrund laufen, sollten vor der Messung geschlossen werden.

5.10.2 Vorbereiten der Messung

Wählen Sie den gewünschten Messplan aus: Bei einer geschwindigkeitsorientierten Messung wird die laufende Kontrollzeit des SMX-Moduls auf der X-Achse dargestellt. Sie stellt einen fortlaufend ansteigenden Zähler für die Systemkontrollzeichen des SMX-Moduls dar. Die Messdaten für die Kurve werden ständig aktualisiert und im Zwischenspeicher aufbewahrt. Der Aufnahmespeicher beträgt ca. 15 Minuten.

Die Messung stoppt automatisch, wenn der Zwischenspeicher voll ist. Die vorhergehende Messung wird automatisch unter „ScopeTempData.ScpXml“ gespeichert.

Bei einer positionsorientierten Messung wird der konfigurierte Messbereich der eingestellten Achse auf der X-Achse dargestellt.

Hinweis: Bei der Änderung des Plans gehen aufgezeichnete Daten aus den vorherigen Messungen verloren. Bei der Änderung der Fenstergröße müssen die angezeigten Daten neu skaliert werden. Dies erfordert eine positionsorientierte Messung und die Rückstellung des Datenpuffers (SSX).

5.10.3 Starten einer Messung

Die Schaltfläche „Erfassung“ zum Starten einer Messung ist nur bei einer aktiven Verbindung zum SMX-System verfügbar. Nach dem Anklicken dieser Schaltfläche werden die Daten zyklisch in den Zwischenspeicher übertragen und im Diagramm von links nach rechts dargestellt. Eine aktive Aufnahme kann mit der Schaltfläche „Stopp“ angehalten werden.

5.10.4 Stoppen einer Messung und Anzeigen der Daten

Nach Abschluss der Messung können die Daten durch entsprechendes Bewegen der Schieberleisten analysiert werden.

5.10.5 Messpläne

Geberdaten

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Aufzeichnung von skalierten Positionswerten von System A und System B über den Zeitverlauf. • Aufzeichnung von Prozesswerten und Beschleunigung über den Zeitverlauf. <p>Hinweis: Nach dem reziproken Vergleich der beiden Kanalwerte wird der Prozesswert der Position aus einem Kanal erstellt.</p>
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Skalierung der Gebersysteme A und B bei der Positionsüberwachung. Bei einem korrekt skalierten Gebersystem sollte es nicht zu einer signifikanten Abweichung zwischen den Positionen A und B kommen bzw. sollte die Abweichung die im Geberfenster eingestellte zulässige Abweichung nicht überschreiten. • Analyse und Verlauf des Gebersignals zu Diagnosezwecken (z.B. Fehlerbehebung usw.) • Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsverhalten des Antriebs. • Erkennung von Schwellen.
Ausgang	<ul style="list-style-type: none"> • Beschleunigung in [U/min/s] in rot • Position A in [U] in grün • Position B in [U] in gelb • Drehzahl in [U/min] in blau • Wählbarer Ausgang in SMX in grau • Zwei Cursorwerte – positionierbar <p>Hinweis: Die zugewiesenen Farben können wahlweise angepasst werden.</p>

Geschwindigkeitsgeber

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Aufzeichnung der aktuellen Geschwindigkeit von System A und System B über den Zeitverlauf. • Aufzeichnung der Unterschiede der Geschwindigkeitssignale von System A und System B über den Zeitverlauf. <p>Hinweis: Nach dem reziproken Vergleich der beiden Kanalwerte wird der Prozesswert der Position intern aus einem Kanal erstellt.</p>
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Skalierung der Gebersysteme A und B bei der Geschwindigkeitsüberwachung. Bei einem korrekt skalierten Gebersystem sollte es nicht zu einer signifikanten Abweichung zwischen den Geschwindigkeiten A und B kommen bzw. sollte die Abweichung den im Geberfenster eingestellten Schwellenwert der Geschwindigkeit nicht überschreiten.

SafePLC² Programmierhandbuch

	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse und Verlauf des Gebersignals zu Diagnosezwecken (z.B. Fehlerbehebung usw.).
Ausgang	<ul style="list-style-type: none"> • Drehzahl A in [U/min] in rot • Drehzahl B in [U/min] in grün • Drehzahldifferenz in [U/min] in gelb • Wählbarer Ausgang in SMX in grau • Zwei Cursorwerte – positionierbar <p>Hinweis: Die zugewiesenen Farben können wahlweise angepasst werden.</p>

Datenbaustein SSX1 – SSX4

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Aufzeichnung von Prozessdaten für Geschwindigkeit und Beschleunigung über den Zeitverlauf. • Aufzeichnung von maximalen und minimalen Geschwindigkeitsgrenzen für die Überwachungsfunktion über den Zeitverlauf.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Diagramm zeigt das dynamische Verhalten des Antriebs über die Visualisierung von Geschwindigkeit und Beschleunigung. • Ist SSX nicht aktiviert, bleibt die Grenzgeschwindigkeit Null. • Bei der Aktivierung der SSX-Funktion werden die Grenzgeschwindigkeiten und die aktuelle Geschwindigkeit aufgenommen und über den Zeitverlauf dargestellt. • Bleibt der Antrieb mit seiner aktuellen Geschwindigkeit unter der Grenzgeschwindigkeit, wird das System nicht ausgeschaltet.
Ausgang	<ul style="list-style-type: none"> • Beschleunigung in [U/min/s] in rot • Untere Grenzdrehzahl in [U/min] in grün • Obere Grenzdrehzahl in [U/min] in gelb • Aktuelle Drehzahl in [U/min] in blau • Wählbarer Ausgang in SMX in grau • Zwei Cursorwerte – positionierbar <p>Hinweis: Die zugewiesenen Farben können wahlweise angepasst werden.</p>

SEL (zeitbasiert)

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Aufzeichnung von Prozessdaten für Geschwindigkeit und Beschleunigung über die Position oder den Zeitverlauf. • Visualisierung der aktuellen Position in Form eines parallel laufenden Cursors. • Visualisierung des aktuellen Stoppwegs in Form eines Schleppzeigers.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Diagramm zeigt den Wert des dynamischen Stoppwegs als Minimumwert des Bremswegs.

SafePLC² Programmierhandbuch

	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der eingestellten Parameterwerte in der SEL-Funktion, Prüfung der verfügbaren Reserve für die Abschaltung.
Ausgang	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Position in [U] in rot • Drehzahl in [U/min] in grün • Beschleunigung in [U/min/s] in gelb • Stoppweg in [U] in blau • Wählbarer Ausgang in SMX in grau • Zwei Cursorwerte – positionierbar <p>Hinweis: Die zugewiesenen Farben können wahlweise angepasst werden.</p>

SLS-Filter

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der maximalen Geschwindigkeit oder Drehzahl eines Antriebs. • Aufzeichnung von Prozessdaten für die Geschwindigkeit über die Position oder den Zeitverlauf. • Visualisierung der aktuellen Position in Form eines parallel laufenden Cursors. • Visualisierung der integrierten Messgrößen über die Geschwindigkeit als Näherungswert der Position.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kurve zeigt die aktuelle Geschwindigkeit im Verhältnis zur eingestellten Grenzggeschwindigkeit an. • Kontrolle der Abschaltung bei der Überschreitung der Grenzggeschwindigkeit. • Anzeige der integrierten Geschwindigkeit. • Steuerung der Funktionen, die abhängig von der Grenzggeschwindigkeit arbeiten.
Ausgang	<ul style="list-style-type: none"> • Grenzdrehzahl in [U/min] in rot • Limit in [RPM] in grün • Integral in gelb • Status der Funktion in blau • Wählbarer Ausgang in SMX in grau • Zwei Cursorwerte – positionierbar

(Das Limit gibt die Grenzdrehzahl an.)

SCA-Filter

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung eines einstellbaren Positionsbereichs mit zugewiesenen Mindest- und Höchstwerten und maximaler Drehzahl/Geschwindigkeit. • Aufzeichnung von Prozessdaten für die Geschwindigkeit über die Position oder den Zeitverlauf. • Visualisierung der aktuellen Position in Form eines parallel laufenden Cursors.
----------	--

Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Die Kurve zeigt die aktuelle Geschwindigkeit im Verhältnis zur eingestellten Grenzgeschwindigkeit – sowie die ermittelte Position durch Integration der Geschwindigkeit.• Kontrolle der Abschaltung bei der Überschreitung der Grenzgeschwindigkeit oder beim Verlassen des zulässigen Bereichs zwischen Mindest- und Höchstwert.• Steuerung der Funktionen, die abhängig von dem Positionsbereich und der Grenzgeschwindigkeit arbeiten.
Ausgang	<ul style="list-style-type: none">• Grenzdrehzahl in [U/min] in rot• Limit in [RPM] in grün• Integral in gelb• Status der Funktion in blau• Wählbarer Ausgang in SMX in grau• Zwei Cursorwerte – positionierbar

Sensor-Pass

Geberposition

Analoger Filter

Analoger Addierer

6 Konfigurationsbericht

SafePLC² verwendet die Validierungsfunktion („Geräteschnittstelle -> Bericht erstellen“), um einen Konfigurationsbericht für die Ausrüstungskonfiguration zu erstellen. Diese Funktion steht nur bei einer aktiven Verbindung mit einem SMX-System zur Verfügung. Diese Funktion kann auch durch Auswahl des Feldes „Validierungsbericht erstellen“ oder über das Symbol in der Symbolleiste aktiviert werden.


Im Fenster „Dokumenteigenschaften“ können Informationen und Beschreibungen eingegeben oder bearbeitet werden.



Felder mit den Geräteinformationen für den Konfigurationsbericht

Jedes Feld verfügt über eine Sperrfunktion.

Es kann ausgewählt werden, ob der Bericht im PDF- oder Excel-Format erstellt werden soll.



Der Bericht wird in einer Datei gespeichert und kann danach bearbeitet werden.

ACHTUNG:

Die ausgedruckte Datei dient als Vorlage für die sicherheitsrelevante Überprüfung!

Hinweis: Der Bericht kann erst nach dem Speichern des Logikplans erstellt werden.

Die erstellte Datei (*.pdf, *.xlsx) hat denselben Namen und befindet sich im selben Verzeichnis wie der dazugehörige Logikplan.

Schritt: Bearbeiten der Kopfzeile im Bericht

Die folgenden Felder können in der Kopfzeile bearbeitet werden.

- Endkunde: Name des Kunden
- Bezeichnung: Projektbezeichnung
- Konfiguration: Konfigurationsname
- Kommentare: Hilfreiche Kommentare, z.B. Dateiname des Logikplans

Schritt: Ausfüllen der Genehmigung

- Inspektor 1: Name des Inspektors
- Datum: Datum der Inspektion
- Unterschrift: Feld für die Unterschrift des Inspektors
- Inspektor 2: Name des Inspektors
- Datum: Datum der Inspektion
- Unterschrift: Feld für die Unterschrift des Inspektors

Schritt: Ausfüllen der Kontaktdaten

- Version: Dokumentversion

SafePLC² Programmierhandbuch

<u>Installation:</u>	Beschreibung des Installationsorts
<u>Kunde:</u>	Betreiber der Ausrüstung
<u>Lieferant:</u>	Hersteller der Geräts/der Ausrüstung
<u>Installateur:</u>	Informationen zur Inbetriebnahme der Ausrüstung

In den Feldern Installation, Kunde, Lieferant und Installateur können auch eine Telefon- und Faxnummer eingetragen werden.

Schritt: Ausfüllen der Beschreibung

<u>Installateur:</u>	Person, die das Gerät installiert
<u>Bezeichnung:</u>	Identifizierung der Hardware
<u>Standort:</u>	Beschreibung des genauen Standorts der Ausrüstung
<u>Endkunde:</u>	Betreiber der Ausrüstung
<u>Konfiguration:</u>	Sicherheitsrelevante Funktionen der Ausrüstung, die über das Sicherheitsmodul überwacht werden müssen
<u>Erstellungsdatum:</u>	Datum, an dem der Bericht erstellt wurde
<u>Funktionale Eigenschaften:</u>	Beschreibung der Funktion oder des Anwendungsbereichs der Ausrüstung
<u>Kommentare:</u>	Sicherheitsrelevante Funktionen der Ausrüstung
<u>Hardware:</u>	Codebezeichnung der Ausrüstung

Schritt: Einzelkontrolle der Systemkomponenten

In diesem Bereich gibt es Kontrollkästchen, die markiert werden sollten, wenn die angegebenen Informationen richtig sind.

Sichtkontrolle auf mechanischen Schaden und korrekte Befestigung:

Komponentendokumentation ist vorhanden:

Sichtkontrolle auf Abweichungen von den Installationsrichtlinien:

<u>Gerätetyp:</u>	Eintragung des Gerätetyps, z.B. SMX 10, SMX 100 usw.
<u>Seriennummer:</u>	Seriennummer des Sicherheitsmoduls (Aufkleber)
<u>CRC-Gerätekonfiguration:</u>	Signatur für das Programm und die Parameterdaten
<u>CRC-Parameter:</u>	Signatur für Parameterdaten
<u>CRC-Programm:</u>	Signatur für das Programm
<u>Erweiterungsgeräte:</u>	Beschreibung von Erweiterungsgeräten
<u>Übertragungszähler:</u>	Dieses Feld kann ebenfalls bearbeitet werden.
<u>Anzahl der Achsen:</u>	Anzahl aller Achsen

Kontrolle der korrekten Funktion:

Zur Erstellung des Validierungsberichts müssen die korrekten Programm- und Parameterdaten geladen werden!

Der Prüfenieur muss erneut alle konfigurierten Daten im ausgedruckten Bericht validieren, indem die programmierten Funktionen an der Ausrüstung/dem Gerät nachgewiesen werden.

Alle eingestellten Grenzwerte der verwendeten Überwachungsfunktionen müssen auf Richtigkeit geprüft werden. Es muss auf die im Installationshandbuch genannten Reaktionszeiten geachtet werden.

Eine erfolgreich durchgeführte Validierung sollte durch Anklicken der Schaltfläche „Validierung sperren“ abgeschlossen werden.

Hinweis: Wird eine neue Konfiguration in das SMX-System geladen, leuchtet die System-LED bei einem fehlerfreien Betrieb *GELB*. Dies signalisiert eine nicht validierte Anwendung! Bei der Aktivierung der Schaltfläche „Lock validation“ [Validierung sperren] während einer aktiven Verbindung mit dem Modul blinkt die LED *GRÜN*.

7 Benutzermanagement

Über das Benutzermanagement können Logikpläne gegen unbeabsichtigte und unerlaubte Änderungen gesperrt werden. Der Zugriff auf Funktionsbausteine im aktuellen Logikplan kann deaktiviert oder aktiviert werden. Dies bedeutet, dass in einem deaktivierten Logikplan alle Menüoptionen und Symbolleisten zur Hinzufügung von Funktionsbausteinen grau sind (= deaktiviert). Des Weiteren können Parameter in Funktionsbausteinen, die bereits hinzugefügt wurden, nicht geändert werden.

Für die Entsperrung ist ein Passwort notwendig. Die konfigurierten Werte und funktionalen Module eines deaktivierten Plans können in diesem Fall angezeigt, aber nicht geändert werden. Durch diese Funktion wird sichergestellt, dass keine Änderungen an dem Logikplan von unbefugten Personen durchgeführt werden können.

Hinweis: Logikpläne können nur mit dem Passwort entsperrt werden, welches auch zur Deaktivierung des Plans verwendet wurde. Ein deaktivierter Logikplan kann nicht mehr kompiliert werden! Der Zugriff auf das SMXxxx-module ist jedoch noch möglich.


8 Geräteschnittstelle

Die Geräteschnittstelle wird im Gerätefenster dargestellt. Dieses Fenster enthält erweiterte Kommunikationsoptionen wie Programmübertragung, Diagnose und Bereichsüberwachung mit angeschlossenen SMX-Geräten. Wird die Geräteschnittstelle geöffnet, beginnt das Programm automatisch mit der Kompilierung. Das Fenster enthält die Instrumente der Geräteschnittstelle.

Symbole in der Geräteschnittstelle:



Symbole in der Geräteschnittstelle – nicht verbunden



Symbole – verbunden

Verbinden: Startet die Verbindung mit dem SMX-System.

Trennen: Trennt eine aktive Verbindung.

Start: Startet den Programmablauf im Modus „Verbunden“.

Stopp: Stoppt den Programmablauf im Modus „Verbunden“.

Verbindungseinstellungen: Öffnet die Dokumenteigenschaften mit den Verbindungseinstellungen. Um eine Verbindung zu einem SMX-System herstellen zu können, müssen die Übertragungsparameter entsprechend eingestellt werden.

Verbindung: Sendet oder liest die aktuelle Konfiguration an/in die Datei. Diese Funktion ist bei geöffnetem Diagnose- oder Bereichsfenster nicht möglich.

Konfiguration senden: Überträgt die Konfiguration des Funktionsbausteindiagramms an das SMX-System. Dies ist nur im Modus „Stopp“ möglich.

Konfiguration sperren: Nach jeder Übertragung von Konfigurationsdaten an ein SMX-System werden diese Daten als „nicht validiert“ gekennzeichnet. Die Basisgruppe signalisiert dies durch gelbes Blinken der Status-LED. Mit dem Befehl „Disable configuration“ [Konfiguration deaktivieren] kann der Zugang zu den Konfigurationsdaten im Basisbaustein deaktiviert werden. Dies wird durch eine grün blinkende Status-LED angezeigt.

Bericht erstellen: Erstellt eine PDF- oder Excel-Datei der aktuellen SMX-Konfiguration für das angeschlossene Gerät. Die Textdatei listet die Parameter der konfigurierten Module und des AWL-Programms auf. Der Ausdruck muss im Rahmen der TÜV-Genehmigung und gemäß den erforderlichen Richtlinien bestätigt und freigegeben werden.

Diagnose: Öffnet das Diagnosefenster. Siehe Kapitel „Diagnose“.

SafePLC² Programmierhandbuch

Bereich: Öffnet das Bereichsfenster. Dies ermöglicht die Darstellung verschiedener Prozessdaten.

Ausgewählte(n) Funktionsbaustein(e) zur Diagnose hinzufügen: Mit dieser Schaltfläche können ausgewählte Elemente im Gerätediagnosefenster in der Registerkarte „Funktionsbaustein“ hinzugefügt werden. Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn das Gerätefenster angezeigt wird.

Schließen: Schließt die Geräteschnittstelle.

Statusleiste der Geräteschnittstelle:



1) Kompilierungsanzeige

- a. **Kompiliert** – aktuelle Datei wurde kompiliert
- b. **Nicht kompiliert** – aktuelle Datei wurde nicht kompiliert

2) Fortschritt

- a. **Keiner** – graue Hinterlegung gibt an, dass kein Konfigurationsablauf vorliegt
- b. **Konfiguration senden** – Übertragung der Konfiguration des Funktionsplans an das SMX-Modul.
- c. **Konfiguration lesen** – Auslesen der aktuellen SMX-Gerätekonfiguration

3) Verbindungsstatus mit Anzeige

- a. **Verbunden** – aktive Verbindung zur COM-Schnittstelle einer SMX-Überwachungseinheit
- b. **Getrennt** – keine aktive Verbindung

4) Programmstatus

- a. **Leerlauf** – Programm hat alle Aufgaben der Steuerung ausgeführt
- b. **Hochladen** – Programm lädt in das SMX-System hoch
- c. **Herunterladen binär** – Programm lädt die Konfiguration vom Gerät herunter
- d. **Diagnose** – Programm verwendet Diagnoseinstrumente in der Registerkarte „Diagnose“.
- e. **Bereich** – Programm überwacht die zeitabhängigen Verläufe von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Position in der Registerkarte „Bereich“.

5) Gerätestatus

- a. **Stopp** – stoppt das übertragene Programm
- b. **Ausführen** – startet das übertragene Programm
- c. **Initialisierung** – Programm initialisiert das Gerät
- d. **Keine** – kein verbundenes Gerät (nur Status „Getrennt“)

6) Alarmstatus: Nur im Fall eines Alarms


- a. **Alarm** – Alarmfall mit Anzahl der Fehler

7) Angeschlossener COM-Port

Hinweis: Die Diagnosefunktion wird im Kapitel „Diagnose“ beschrieben. Weitere Informationen über den Bereich finden Sie im Kapitel „Überwachung des Bereichs“.

9 Exportfenster


Im Exportfenster können Parameter und Konfigurationen exportiert werden. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche erscheint das Dialogfenster, um die Verbindung zwischen dem PC und der SPS-Einheit aufzubauen.



Hinweis: Die Verbindungseinstellungen werden in Kapitel 5.7 beschrieben.


SafePLC² Programmierhandbuch

Nach dem Aufbau der Verbindung und Drücken der Schaltfläche „OK“ erscheint das Hauptfenster für den Parameterexport mit den Steuerflächen.




Die folgenden Menüs stehen zur Verfügung: **Datei**, **Bearbeiten**, **Ansicht**, **Verbindung** und **Validierung**.

Befehle im Menü „Datei“:




Speichern – Speichern der Exportparameter.


Speichern unter – Gibt an, wie Daten exportiert werden. Sie können als einzelne Dateien oder als Projektcontainer (PMT-Paketdatei) exportiert werden. Der Projektcontainer kann durch ein Passwort geschützt werden. Markieren Sie dazu das Feld „Schutz aktivieren“ und geben Sie das Passwort ein.



Beenden – Fenster für den Parameterexport schließen.


Befehle im Menü „Bearbeiten“: Die Befehle in diesem Menü sind zur Arbeit in der Registerkarte „Parameter“ bestimmt.





Rückgängig (Auswahl) – Zurücksetzen des ausgewählten Wertes auf den Standardwert.

Rückgängig (Alles) – Zurücksetzen aller Änderungen an den Parametern auf die Standardwerte.



Wert ändern – Änderung des ausgewählten Wertes. Dies wird auch mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf den Wert erreicht.

Alle auswählen – Auswahl aller Parameter in der Registerkarte „Parameter“ für ein gewähltes Element, z.B. Geber.

Auswahl aktivieren – Aktivierung des gewählten Parameters (Reihe) in der Registerkarte „Parameter“.

Alle aktivieren – Aktivierung aller Parameter (Reihen) für ein gewähltes Element, z.B. Geber.

Global aktivieren – Aktivierung aller Parameter (Reihen) für alle verwendeten Elemente.


SafePLC² Programmierhandbuch

Auswahl deaktivieren – Deaktivierung des gewählten Parameters (Reihe) in der Registerkarte „Parameter“.

Alle deaktivieren – Deaktivierung aller Parameter (Reihen) für ein gewähltes Element, z.B. Geber.


Global deaktivieren – Deaktivierung aller Parameter (Reihen) für alle verwendeten Elemente.

Werte sperren – Sperrung des ausgewählten Wertes. Es erscheint ein Dialogfenster zur Eingabe eines Passwortes. Die gesperrten Werte sind für die Verwendung in anderen Programmen gesperrt.




Werte entsperren – Entsperrung des Wertes, der zuvor mit dem Befehl „Sperren“ gesperrt wurde. Sie werden nicht nach einem Passwort gefragt, da Sie in dieser Umgebung der Administrator sind, der das Passwort eingestellt hat.

Befehle im Menü „Ansicht“:



Sprachen – Änderung der Sprache für die Benutzeroberfläche und die Bezeichnung der Parameter in der Registerkarte „Parameter“. (Englisch/Deutsch)


Version – Anzeige von Informationen zur Exportversion der Parameter.




Immer im Vordergrund – Anzeige des Exportfensters immer im Vordergrund.

Befehle im Menü „Verbindung“:

Die Oberfläche dieses Menüs hängt davon ab, ob SMX verbunden ist oder nicht.



Oberfläche, wenn SMX nicht verbunden ist.



Oberfläche, wenn SMX verbunden ist und läuft.

SafePLC² Programmierhandbuch

Einstellungen – Öffnet das Fenster für die Verbindungseinstellungen. Um eine Verbindung zu einem SMX-System herstellen zu können, müssen die Übertragungsparameter entsprechend eingestellt werden.


Verbinden – Startet die Verbindung mit dem SMX-System.

Trennen – Trennt die aktive Verbindung.

Ausführen – Startet den Programmablauf im Modus „Verbunden“.

Stopp – Stoppt den Programmablauf im Modus „Verbunden“.

Befehle im Menü „Validierung“:




Export erstellen – Diese Funktion verbindet zwei Befehle: „Export erstellen“ und „Exportbericht erstellen“.

Validieren und speichern – Validieren und speichern von Parametern.

Exportbericht erstellen – Erstellt eine PDF- oder Excel-Datei der aktuellen SMX-Konfiguration für das angeschlossene Gerät. Die Textdatei listet die Parameter der konfigurierten Module und des AWL-Programms auf. Der Ausdruck muss im Rahmen der TÜV-Genehmigung und gemäß den erforderlichen Richtlinien bestätigt und freigegeben werden.

Diese Funktionen können auch in der Steuerfläche durch Auswählen der entsprechenden Kontrollkästchen aktiviert werden. Siehe Abbildung unten.



Symbole für den Parameterexport:



Symbole in der Geräteschnittstelle – nicht verbunden



Symbole – verbunden

Verbinden: Startet die Verbindung mit dem SMX-System.

Trennen: Trennt eine aktive Verbindung.

Ausführen: Startet den Programmablauf im Modus „Verbunden“.

Stopp: Stoppt den Programmablauf im Modus „Verbunden“.

Einstellungen: Öffnet das Fenster für die Verbindungseinstellungen. Um eine Verbindung zu einem SMX-System herstellen zu können, müssen die Übertragungsparameter entsprechend eingestellt werden.


Export erstellen: Erstellt einen Export.

Validieren und speichern: Validiert und speichert Parameter.

SafePLC² Programmierhandbuch

Bericht erstellen: Erstellt eine PDF- oder Excel-Datei der aktuellen SMX-Konfiguration für das angeschlossene Gerät. Die Textdatei listet die Parameter der konfigurierten Module und des AWL-Programms auf. Der Ausdruck muss im Rahmen der TÜV-Genehmigung und gemäß den erforderlichen Richtlinien bestätigt und freigegeben werden.

Registerkarte „Steuerung“



Senden der Tabelle PRF (Position Referenz Funktion): Überträgt alle Daten, die für die Verwendung der PRF-Funktion notwendig ist, z.B. die Positionstabelle. Weitere Informationen zur PRF-Funktion finden Sie in Kapitel 10.3.3.7 und „TD-37350-820-11-xxF PRF Beschreibung der Anwendung“.

Senden der SMF-Matrix (sichere Matrixfunktion): Überträgt Positionsdaten der Koordinatenmatrix. Weitere Informationen zur SMF-Funktion finden Sie in „TD-37350-820-11-xxF Überwachungsfunktion SMF“.


SafePMT

Weiteres Instrument zur Einstellung, siehe „HB-37350-820-21-xxF-DE SMX Handbuch SafePMT“.

Registerkarte „Projekt“


In dieser Registerkarte ist es möglich, Textfelder auszufüllen und diese Informationen mit den exportierten Parametern zu exportieren. Diese Felder können auch gesperrt werden. Gesperrte Felder können nach dem Export und Öffnen in anderen Programmen nicht mehr bearbeitet werden.

SafePLC² Programmierhandbuch



Registerkarte „Parameter“

Es ist möglich, alle Parameter und ihre Werte anzeigen zu lassen. Nach der Aktivierung der Parameter können diese bearbeitet werden. Zur Arbeit mit den Parametern verwenden Sie die Befehle im Menü „Bearbeiten“ oder die Maustasten.



10 Netzwerke


10.1 Master zu Master (SMMC)

10.1.1 Beschreibung

Es handelt sich um ein globales Netzwerk mit einer **SMMC** Safe-Master-Master-Communication. Minimal ist 2 Master, maximal 4 Master.


10.1.2 Erstellung

1. Der Benutzer muss einen Master anschließen, der **SMMC** unterstützt.
2. Schließt der Benutzer einen zweiten Master an, der **SMMC** unterstützt, erscheint das folgende Fenster:



Wählen Sie „Aktiviere Globales Netzwerk“ und bestätigen Sie mit „OK“. Der zweite Master wird hinzugefügt und die Registerkarte „Globales Netzwerk“ erscheint.

Nachdem ein **SMMC**-Netzwerk mit mindestens 2 Mastergeräten erstellt wurde, erscheint das Fenster bei der Hinzufügung des nächsten Mastergeräts mit **SMMC**-Unterstützung nicht mehr und das Gerät wird automatisch zum globalen Netzwerk hinzugefügt (bis zu 4 Geräten). Möchten Sie ein Mastergerät durch ein anderes Gerät ersetzen, müssen Sie das neue Gerät aus der Bibliothek genau über das Symbol des Geräts ziehen, welches Sie ersetzen möchten. Der Mauszeiger muss auf das Symbol des Geräts zeigen, welches Sie ersetzen möchten (siehe Abbildung unten).



Deaktivierung – automatisch, wenn ein Master gelöscht wird und nur noch ein Master übrig ist.

Ansicht unter „Globales Netzwerk“.




10.1.3 Konfiguration

10.1.3.1 Gemeinsame Konfiguration


Klickt der Benutzer auf die SMMC-Linie im globalen Netzwerk



oder wählt er SMMC im Browser aus,




erscheinen die Eigenschaften für SMMC im Eigenschaftenfenster.



Hier ist es möglich, die SMMC-Zyklusdauer in ms einzustellen.

10.1.3.2 Einzelkonfiguration von Mastern

Nach dem Klicken auf jedes Mastergerät im SMMC-Netzwerk erscheinen im Eigenschaftenfenster die Eigenschaften, mit denen diese Geräte einzeln konfiguriert werden können.




SMMC-Master Anschluss – Auswahl des Anschlusses für die SMMC-Kommunikation. (Anschluss 1, Anschluss 2 oder Anschluss 1 und Anschluss 2)

SMMC Seriennummer – Eingabefeld, hier muss die Seriennummer des ausgewählten Gerätes eingetragen werden.

SMMC-Masteradresse – Dies ist die Adresse des Geräts im SMMC-Netzwerk. Das SMMC-Mastergerät hat die Adresse 0. Die Reihenfolge im Plan und die Masteradresse sind miteinander verbunden. Das erste Gerät (von oben nach unten) ist der Master und hat die Adresse 0. Das zweite Gerät hat die Adresse 1, das dritte Gerät die Adresse 2 und das letzte Gerät hat die Adresse 3. Ändert der Benutzer die Reihenfolge der Geräte im globalen Netzwerk über Drag&Drop, ändert sich die Masteradresse gemäß dem oben genannten Prinzip (erstes Gerät = Masteradresse 0 usw.).

Mit dem rechten Mausklick auf das Mastergerät im Browser kann dieses Gerät als Master ausgewählt werden. Nachdem dieses Gerät als Master ausgewählt wurde, erscheint es im globalen Netzwerk an erster Stelle und die anderen Geräte werden nach unten verschoben und die Masteradressen ändern sich.




10.1.4 Verwendung

Jedes Gerät kann 16 Bit als Ausgang auf SMMC schreiben. Diese Bits werden durch die Verbindung zu SMMC als „Anschluss aus“ definiert.


10.1.4.1 SMMC „Ausgangsanschluss“

Jedes Gerät kann 16 Bit als Ausgang auf SMMC schreiben. Diese Bits werden durch die Verbindung zu SMMC als „SMMC Ausgangsanschluss“ definiert.



10.1.4.2 SMMC „Eingangsanschluss“

Jedes Gerät kann Bits von allen anderen Geräten und auch die eigenen Bits lesen.



Es gibt eine begrenzte Anzahl von konfigurierbaren, gemeinsamen Bits für jedes Gerät und diesen Mastergeräten, die der Logik als SMMC „Ausgangsanschluss“ zugewiesen werden können und später in den funktionalen Layouts von anderen Master in deren Logik verwendet werden können.

Diese SMMC „Ausgangsanschluss“ Bit-Gruppenelemente sind in der Bibliothek als Element verfügbar, das für jeden Master einzeln zur Eingangskonfiguration im Funktionsplan und für beliebige Verbindungen (digitale Verbindungen) verwendet werden kann. Danach kann eine Instanz als SMMC „Eingangsanschluss“ generiert und als Brücke im Funktionsplan anderer Master verwendet werden.

Diese Verbindung verhält sich wie ein normaler Ausgang, allerdings mit der Ausnahme, dass der entsprechende Ausgang in jeden Master-Funktionsplan eingefügt und an dessen Logik zugewiesen werden kann. Der SMMC „Eingangsanschluss“ ist verfügbar, nachdem der Benutzer den entsprechenden SMMC „Ausgangsanschluss“ in der Bibliothek des Funktionsplans konfiguriert hat.

10.2 SD-Bus

10.2.1 Beschreibung

Der SD-Bus ist ein geschützter **S**erial **D**iagnostic **B**us (nachfolgend: SD-Bus).

10.2.1.1 *Physikalische Eigenschaften*

Der SD-Bus ist ein Einstrang-Bussystem, das an ein Mastergerät (universelle Kommunikationsplatine) oder zukünftig an ein dezentrales Gerät (nachfolgend werden ausschließlich Mastergeräte behandelt) angeschlossen wird.

Aufgrund des Aufbaus aus einem Strang verfügen SD-Bus-kompatible Sicherheitsschaltgeräte über einen SD-Bus-Eingangs- und -Ausgangskontakt. Der Ausgangskontakt des Mastergeräts wird mit dem Eingang des ersten Geräts verbunden. Der Ausgang des ersten Geräts wird dann mit dem Eingang des nächsten Geräts verbunden usw. Alle Geräte müssen elektrisch immer in Serie geschaltet werden.

Sicherheitstechnisch verfügt jedes Gerät zusätzlich über 2 Sicherheitseingänge und 2 Sicherheitsausgänge. Geräte können auch gruppiert werden. Eine Gruppe enthält eine Anzahl (mindestens eins) von Geräten, die in Serie innerhalb dieser Gruppe angeschlossen sind (von Ausgang zu Eingang usw.). Der Sicherheitsausgang des ersten Geräts einer Gruppe kann an zwei Sicherheitseingänge an einem Mastergerät oder Erweiterungsmodul angeschlossen werden. Die 2 Sicherheitseingänge des letzten Geräts in der jeweiligen Gruppe werden an 24 V angeschlossen.

10.2.1.2 *(Logische) Eigenschaften von SafePLC²*

Der SD-Bus ermöglicht die Übertragung von Diagnoseinformationen von den SD-Bus-kompatiblen Sicherheitsschaltgeräten an ein Mastergerät. In der anderen Richtung ist es möglich, das Verhalten der Schaltgeräte zu beeinflussen, die Befehle vom Master senden.

SD-Bus-Elemente ermöglichen die Verwendung von SD-Bus-kompatiblen Sicherheitsschaltgeräten in der **SafePLC²**. Die grafische Darstellung in der **SafePLC²** ist fast identisch mit der elektrischen Installation. Darum werden SD-Bus-Elemente in SD-Bus-Gruppen- und SD-Bus-Geräteelemente unterteilt.

SD-Bus-Gruppenelemente verhalten sich ähnlich wie andere Eingangselemente (z.B. Lichtschranke). In den Plänen der **SafePLC²** können mehrere SD-Bus-Gruppenelemente mit einem Mastergerät oder Erweiterungsmodulen verbunden werden.


Da diese Gruppenelemente die Gegenstücke der oben genannten elektrischen Gruppen sind, enthalten sie auch eine Anzahl (mindestens eins) an SD-Bus-Geräteelementen.

SD-Bus-Geräteelemente wiederum sind die Gegenstücke der tatsächlichen SD-Bus-Sicherheitsschaltgeräte. Von da werden diese Elemente mit einer SD-Bus-Gruppe in Serie verbunden. Die beiden Ausgänge des ersten SD-Bus-Geräteelements sind die Gruppenausgänge. Die Eingänge des letzten SD-Bus-Geräteelements sind die Gruppeneingänge, die an die logische 24-V-Ebene angeschlossen werden (d.h. dass dieses Gerät eigene Testimpulse aussendet, z.B. Lichtschranke oder Sensoreingangselement).

Über die SD-Bus-Geräteelemente können die Diagnosedaten und Befehle der tatsächlichen SD-Bus-Sicherheitsschaltgeräte ausgewählt werden, die dann in der **SafePLC²** verwendet werden können.


10.2.2 Erstellung

- Eine SD-Bus-Gruppe kann aus der Bibliothek hinzugefügt werden. Wird in einen Plan mindestens eine SD-Bus-Gruppe eingefügt, können über die Funktion Kopieren/Einfügen andere SD-Bus-Gruppen hinzugefügt werden.
- Durch Verwendung eines Geräts, das SD-Bus unterstützt, und der Zuweisung dieser SD-Bus-Gruppen an dieses Gerät. Eine SD-Bus-Gruppe verhält sich wie ein Eingangselement mit zwei Ausgängen (wie eine Lichtschranke). Es ist möglich, bis zu 31 Gruppen an ein SD-Bus unterstützendes Gerät zuzuweisen.
- Ein SD-Bus für ein Gerät kann sich in mehr als einer Gruppe befinden und jedes Gerät stellt ein Element im Schaltplan dar. Jede Gruppe hat 2 Sicherheitsausgänge, einen 24-Volt-Eingang und einen Eingang für den Diagnosekanal (die violette Farbe im Plan zeigt an, dass das Gerät an die SD-Bus-Geräteverbindung angeschlossen ist).
- Jede Gruppe kann SD-Bus-Elemente enthalten und ein Bus kann bis zu 31 Elemente enthalten. Dies bedeutet, dass mindestens eine Gruppe mit 31 Elementen oder höchstens 31 Gruppen mit einem Element in jeder Gruppe möglich sind. Jede Gruppe kann wie unten gezeigt konfiguriert werden.




Ansicht


Im globalen Netzwerk werden bis zu 3 Symbole angezeigt. Gibt es mehr als 3 SD-Bus-Gruppen, wird die Verbindungslinie zwischen dem zweiten und letzten Symbol als gestrichelte Linie dargestellt.




Im lokalen Netzwerk sind alle SD-Bus-Gruppen sichtbar.



SD-Bus im Anschlussplan



SD-Bus im Schaltplan




Einfügen von SD-Bus-Elementen in die SD-Bus-Gruppe

Um SD-Bus-Elemente in die SD-Bus-Gruppe einzufügen, muss die Registerkarte „SD-Bus-Gruppe“ im Hauptfenster geöffnet werden. Nach dem Öffnen dieser Registerkarte erscheinen in der Bibliothek die SD-Bus-Elemente, die über Drag&Drop in den Plan

eingefügt werden können. Für die Auswahl eines SD-Bus-Elements kann auch die Funktion Kopieren/Einfügen verwendet werden.

SD-Bus-Gruppenplan




Gibt es mehr als eine SD-Bus-Gruppe, erscheinen am unteren Rand des Fensters Registerkarten, mit denen zwischen den einzelnen SD-Bus-Gruppen hin und her geschaltet werden kann. Nachdem zu der gewünschten SD-Bus-Gruppe geschaltet wurde, kann das SD-Bus-Element zu dieser Gruppe hinzugefügt werden.

SD-Bus-Elemente werden in einer Reihe von links nach rechts verbunden. Die Adresse des SD-Bus-Elements ergibt sich aus der Reihenfolge der Elemente in der Zeile. Wird die Reihenfolge der Elemente in einer Zeile geändert, ändert sich auch deren Adresse (von 1 bis 31). Die Nummerierung der Elemente erfolgt über die Gruppen hinweg. Befinden sich in der ersten SD-Bus-Gruppe sechs Elemente, erhalten sie die Adressen von 1 bis 6. In der nächsten Gruppe erhält das erste Element die Adresse 7, das zweite 8 usw. Über Drag&Drop kann die Reihenfolge der Elemente geändert werden. Fügen Sie ein SD-Bus-Element zwischen bestehende Elemente in den Plan ein, werden alle Elemente rechts vom eingefügten Element neu nummeriert, d.h. ihre Adressen ändern sich. Hat die Anzahl der SD-Bus-Elemente aller SD-Bus-Gruppen in einem Master 31 erreicht, ist die Bibliothek leer und es können keine weiteren SD-Bus-Elemente eingefügt werden.

10.2.3 Konfiguration


Eine SD-Bus-Gruppe kann im Eigenschaftfenster konfiguriert werden. Um die Eigenschaften einer SD-Bus-Gruppe anzeigen zu können, muss die SD-Bus-Gruppe im Browser oder im lokalen Netzwerk, Anschlussplan oder Schaltplan ausgewählt werden. Die Reihenfolge der SD-Bus-Gruppen im lokalen Netzwerk, Anschlussplan oder Schaltplan kann mit Drag&Drop oder im Browserfenster geändert werden. Bitte beachten Sie, dass durch die

Änderung der Reihenfolge der SD-Bus-Gruppen auch die Adressen der SD-Bus-Elemente in diesen Gruppen geändert wird.



10.2.4 Verwendung

Eine SD-Bus-Gruppe kann vom Browser in den Funktionsplan eingefügt werden. Jede SD-Bus-Gruppe verhält sich wie ein Eingangselement im Funktionsplan und der Ausgang kann mit der Sicherheitslogik im Funktionsplan verbunden werden. Die Verbindung kann durch das Ziehen einer Verbindungslinie zwischen Ausgang und gewünschtem Element wie unten dargestellt oder über die Einstellungen im Eigenschaftfenster erfolgen.



10.3 Feldbus

10.3.1 Beschreibung

Feldbus ist der Name einer Gruppe von industriellen Computer-Netzwerkprotokollen für die Echtzeitsteuerung von Übertragungen, der in der Norm IEC 61158 standardisiert ist.

Feldbus-Netzwerkprotokoll:

- Nicht sichere Netzwerke

- PROFINET
- PROFIBUS
- EtherCAT
- CANopen
- DeviceNET
- EtherNet/IP
- Modbus/TCP
- Sichere Netzwerke
 - PROFISAFE (PROFINET, PROFIBUS)
 - FSoE

Verfügbare Feldbusse siehe auch „HB-37450-810-01-xxF-DE COM Installationshandbuch“

10.3.2 Erstellung


Unterstützt das Gerät Feldbus, wird ein Feld „Feldbus“ im Eigenschaftfenster angezeigt. Durch Markieren des entsprechenden Kästchens kann der Feldbus ein- oder ausgeschaltet werden.




Wird der Feldbus für ein Gerät aktiviert, wird dafür eine Netzwerklinie erstellt. Das Feldbus-Netzwerk kommuniziert mit der übergeordneten SPS über einige Anschlüsse.

Ansicht

Im globalen Netzwerk:



Im lokalen Netzwerk:



In dieser Ansicht wird die Verbindung des Geräts mit den übergeordneten SPS dargestellt. Der Feldbus wird im lokalen Netzwerk für jedes Gerät einzeln aktiviert.

Die Verwendung des Feldbusses kann sicher, nicht sicher oder beides sein. Die Verwendung kann im Eigenschaftfenster ausgewählt werden. Die Darstellung der Linie für den Feldbus ändert sich je nach ausgewählter Verwendung.

Die sichere Verwendung wird mit einer durchgezogenen roten Linie dargestellt:



Die nicht sichere Verwendung wird mit einer gestrichelten roten Linie dargestellt:



Werden beide Möglichkeiten verwendet, wird dies mit einer doppelten orange-blauen Linie dargestellt:




10.3.3 Konfiguration

Die Eigenschaften dieses Netzwerks können konfiguriert werden, indem der Benutzer auf die Feldbus-Linie klickt oder den Feldbus im Browser über das Eigenschaftenfenster mit definierten Eigenschaften in der Bibliothek auswählt. Für die Übertragung von Informationen über diesen Bus steht eine feste Größe zur Verfügung (z.B. 96 Bit in der Kompaktserie). Diese Informationen können mit den Prozessdaten geteilt werden, wie Geschwindigkeit, Position in Form von Bytes, int16, int24 oder int32 oder auch markendefinierte Typen. Auch der andere Teil kann für die Übertragung der logischen Informationen verwendet werden. Wie dieses Netzwerk konfiguriert wird, hängt von den voreingestellten Profilen ab.


Im Eigenschaftenfenster des Feldbusses gibt es unterschiedliche Eigenschaften für Kompakt- und Modulargeräte.

Das Eigenschaftenfenster für die Kompakt- und Modularserien ist unten dargestellt.




Bei beiden Serien können die folgenden Eigenschaften eingestellt werden:

Netzwerktyp – Profinet und EtherCat können für einige Geräte ausgewählt werden, für andere können CanOpen und CanBus ausgewählt werden.



Netzwerkverwendung – sicher, nicht sicher und beide können ausgewählt werden.




10.3.3.1 Nicht sichere Verwendung

Für die **nicht sichere** Verwendung stehen bei beiden Serien logische Dateneingänge und -ausgänge mit festen Bits zur Verfügung. Der Unterschied besteht in der Anzahl der Bits für den logischen Datenausgang (55 Bits in der Kompaktserie und 408 Bits in der Modularserie). Diese Werte definieren die Anzahl der Bits, die von den funktionalen Ein- und Ausgängen genutzt werden.

Funktionaler Eingang – ein Bit kann nur einmal verwendet werden. Jeder Baustein kann die Anzahl der Eingänge von 1-32 konfigurieren. Es ist möglich, den Bereich der Eingänge einzustellen. Über den funktionalen Eingang ist die nicht sichere Eingabe möglich, aber es ist nicht zulässig, einen nicht sicheren Eingang direkt zu nutzen. Es ist möglich, einen nicht sicheren Eingang über einen anderen sicheren Eingang zu aktivieren. Ein funktionaler Eingang verfügt darum über einen zusätzlichen Eingangsverbinder für jeden nicht sicheren Eingang, welcher die Verwendung des nicht sicheren Eingangs gewährleistet. Dadurch wird geprüft, dass dieser zusätzliche Eingangsverbinder mit einem sicheren Eingangsbaustein verbunden wird. Die Verbindung mit Logik 1 oder einem anderen logischen Baustein ist nicht zulässig.






Funktionaler Ausgang – ein Bit kann nur einmal verwendet werden. Jeder Baustein kann die Anzahl der Ausgänge von 1-55 in der Kompaktserie und 1-408 in der Modularserie konfigurieren. In der Abbildung ist ein funktionaler Ausgang mit 3 Ausgängen dargestellt. Jeder Verbinder kann konfiguriert werden.



Eigenschaftenfenster für funktionalen Ausgang.





SafePLC² Programmierhandbuch

Nach Auswahl des funktionalen Ausgangsverbinders erscheinen im Eigenschaftfenster die Eigenschaften des gewählten Verbinders. Der Bausteinausgang kann folgendermaßen eingestellt werden:

NA – nicht aktiviert (beide Kästchen sind nicht markiert)



A – aktiviert

A/H – aktiviert mit „High active“




Prozessdaten für Kompaktserie



Prozessdatenausgang




Für den Prozessdatenausgang kann die Anzahl der Eingänge eingestellt werden.




Nach der Auswahl des Verbinders für den Prozessdatenausgang im Eigenschaftfenster können Quelltyp und Auflösung eingestellt werden.



Unter „Quelltyp“ können „Tatsächliche Position“, „Tatsächliche Geschwindigkeit“, „Tatsächliche SLP-Einlernposition“ und „Alarm- und Betriebsmitteilungen“ ausgewählt werden.




Die Auflösung kann in verschiedenen Bereichen gewählt werden, dies hängt von dem ausgewählten Quelltyp ab. Für die tatsächliche Position kann der Wert z.B. 16, 20 oder 24 Bit betragen.



Prozessdaten für Modularserie

Für die Modularserie sind folgenden Einstellungen möglich:

Geräteprofil – Es ist möglich, 3 Profile einzustellen.



Profil 0 (freie Zuweisung) – Der Benutzer kann im Prozessdatenprofil 0 einen Baustein einfügen und die Eingänge frei konfigurieren und Quellen mit Eingängen verbinden.

Profil 1 (nur logische Daten) – keine Prozessdaten.

Profil 2 (Profilzuweisung) – Der Benutzer kann ein vordefiniertes Profil aus der Bibliothek auswählen. Einige Profile können konfiguriert werden, andere stehen fest.


Prozessdaten werden für jedes Slavegerät der Achse einzeln konfiguriert. Master, E/A- und dezentrale E/A-Slaves verfügen nicht über Prozessdaten.

Das gewählte Profil bestimmt, welche Bausteine für die Prozessdatenprofile in der Bibliothek angezeigt werden.


SafePLC² Programmierhandbuch

Wichtiger Hinweis: Zur Anzeige der Bausteine für die Prozessdatenprofile muss für die Modulargeräte mindestens ein Achsen-Slave im Plan eingegeben sein.


Wurde **Profil 0** ausgewählt, erscheint in der Bibliothek die folgenden Konfigurationen sind möglich:




und




Es können das Gerät und die Anzahl der Eingänge eingestellt werden.





Unter „Gerät“ kann „Keins“ oder ein verwendetes Gerät eingestellt werden.



Wird „Eingang“ gewählt, können dessen Eigenschaften im Eigenschaftenfenster eingestellt werden.




Es können „Quellentyp“ („Tatsächliche Position“, „Tatsächliche Geschwindigkeit“, „Analogwert“, „Analogwertaddierer“ und „Alarm- und Betriebsmitteilungen“) und „Auflösung“ eingestellt werden. Für „Analogwert“, „Analogwertaddierer“ und „Alarm- und Betriebsmitteilungen“ kann keine Auflösung eingestellt werden.



Für **Profil 1** gibt es keine Prozessdatenprofile in der Bibliothek.


Für **Profil 2** erscheinen in der Bibliothek vordefinierte Profile. Einige vordefinierte Funktionen und Werte können nicht geändert werden, bei anderen Werten sind Änderungen zulässig.

Für jedes Achsengerät kann ein Baustein für das Prozessdatenprofil eingefügt werden.




10.3.3.2 Sichere Verwendung

Für die **sichere** Verwendung sieht das Eigenschaftfenster wie folgt aus (Kompaktserie links, Modularserie rechts).




Folgende Einstellungen sind möglich:

logischer Dateneingang – Einstellung von 8 Bit bis 96 Bit.






logischer Datenausgang – gleicher Bereich wie beim Eingang (von 8 Bit bis 96 Bit).




Diese Werte geben die Anzahl der Bits an, die von den sicheren Anschlüssen verwendet werden: F-Bus-Eingang und F-Bus-Ausgang.

Sichere Funktionen F-Bus-Eingang und F-Bus-Ausgang – ein Bit kann nur einmal verwendet werden. Für jeden Baustein kann die Anzahl der Bits im Bereich von 1-32 eingestellt werden und auch, welche Bits verwendet werden.







Prozessdatenausgang für Kompaktserie






Es ist möglich, die Anzahl der Eingänge in einem Bereich von 1 bis 7 einzustellen.






Nach der Auswahl des Eingangsverbinders ist es möglich, den Quelltyp („Tatsächliche Position“, „Tatsächliche Geschwindigkeit“, „Tatsächliche SLP-Einlernposition“ und „Alarm- und Betriebsmitteilungen“) und die Auflösung im Eigenschaftfenster einzustellen.





10.3.3.3 Verwendung beider Möglichkeiten


Bei der Verwendung **beider** Möglichkeiten ist es möglich, Werte für das Netzwerk und die nicht sichere Verwendung (für die Einstellungen siehe Kapitel 10.3.3.1) und die sichere Verwendung (für die Einstellungen siehe Kapitel 10.3.3.2) einzustellen. Die folgenden Abbildungen zeigen das Eigenschaftenfenster für die Kompakt- und Modularserie.



10.3.4 Verwendung


Im Funktionsplan in der Bibliothek erscheint ein Ordner für das Feldbus-Netzwerk. Es gibt Funktionen, die mit dem Feldbus verbunden sind. Die gezeigten Funktionen hängen vom gewählten Gerät und der Verwendung ab.

Funktionaler Eingang




Siehe Kapitel 10.3.3.1.

Funktionaler Ausgang




Siehe Kapitel 10.3.3.1.

F-Bus-Eingang




Siehe Kapitel 10.3.3.2.

F-Bus-Ausgang



Siehe Kapitel 10.3.3.2.

Prozessdaten nicht sicher



Siehe Kapitel 10.3.3.1.

Prozessdaten sicher



Prozessdaten Sicher

Siehe Kapitel 10.3.3.2.

Prozessdatenprofil 0



Prozessdaten Profil 0


Siehe Kapitel 10.3.3.1.

Prozessdatenprofil 1




Prozessdaten Profil 1

Es bietet 1 bis 12 Eingänge. Es ist möglich, den Quelltyp einzustellen: „Tatsächliche Position“, „Tatsächliche Geschwindigkeit“, „Analogwert“, „Analogwertaddierer“ und „Alarm- und Betriebsmitteilungen“. Für „Tatsächliche Position“ und „Tatsächliche Geschwindigkeit“ kann eine Auflösung eingestellt werden.



Eigenschaftfenster für Prozessdatenprofil 1.



Prozessdatenprofil 2




Prozessdaten Profil 2


Es bietet 1 bis 6 Eingänge. Es ist möglich, den Quelltyp einzustellen: „Tatsächliche Position“, „Tatsächliche Geschwindigkeit“, „Analogwert“, „Analogwertaddierer“ und „Alarm- und Betriebsmitteilungen“. Es ist nur möglich, eine Auflösung für „Tatsächliche Position“ einzustellen.



Eigenschaftenfenster für Prozessdatenprofil 2.




Prozessdatenprofil 3



Für „Tatsächliche Position“ können ein bis drei Eingänge (32 Bit) eingestellt werden. Es ist nicht möglich, die Auflösung zu ändern.



Eigenschaftfenster für Prozessdatenprofil 3.



Prozessdatenprofil 4




Prozessdaten Profil 4



7 feste Eingänge mit voreingestellter Auflösung.



Eigenschaftenfenster für Prozessdatenprofil 4.



Quelltyp und Auflösung können nicht geändert werden.



Prozessdatenprofil 5




Prozessdaten Profil 5


4 feste Eingänge mit voreingestellter Auflösung.




Eigenschaftfenster für Prozessdatenprofil 5.




Quellentyp und Auflösung können nicht geändert werden.







Prozessdatenprofil 6



5 feste Eingänge mit voreingestellter Auflösung. Quelltyp und Auflösung können nicht geändert werden.



Eigenschaftenfenster für Prozessdatenprofil 6.




Prozessdatenprofil 7



Prozessdaten Profil 7

5 feste Eingänge mit voreingestellter Auflösung. Quelltyp und Auflösung können nicht geändert werden.



Eigenschaftenfenster für Prozessdatenprofil 7.




Tabelle der funktionalen Ausgänge

In der Registerkarte „Fenster“ befindet sich eine Tabelle, die alle angeschlossenen funktionalen Ausgangsverbinder enthält – die Tabelle der funktionalen Ausgänge.




Tabelle der funktionalen Ausgänge:

The screenshot shows the 'Funktionale Ausgangstabelle' window. The table has the following columns: Bit ID, Benutzerdefinierte ID, High Aktiv, Achsnummer, Funktionsbausteine, and Kommentar. The table is currently empty.


10.4 Dezentral

10.4.1 Erstellung


Unterstützt das Gerät dezentrale Geräte, wird ein Order mit dezentralen E/A im Browser angezeigt und es werden Slaves in der Bibliothek angezeigt. Der Benutzer kann Drag&Drop verwenden.

Ansicht


Im globalen Netzwerk:



Im lokalen Netzwerk:



Anschlussplan:




11 Inhalt der Bibliothek


Die Bibliothek bietet alle verfügbaren Bausteine für den Aufbau der gewünschten Funktionsbausteindiagramme.

Es werden nur die Elemente angezeigt, die in dem ausgewählten Plan verwendet werden können.

Die Bausteine können mit Drag&Drop in der Planansicht hinzugefügt und im Eigenschaftfenster bearbeitet werden.



Ansicht der Bibliothek – Anschlussplan ausgewählt



Ansicht der Bibliothek – Funktionsplan ausgewählt

Die Ressourcensteuerung der Bausteinelemente des SMX-Systems verwaltet die verfügbaren Elemente, deren Anzahl beschränkt sein kann.

Durch die automatische Überwachung der Ressourcen der Bausteinelemente des SMX-Moduls werden nur die verfügbaren Elemente im Programm aktiviert. Dies betrifft vor allem die zeitüberwachten Peripheriegeräte.

Einige Bausteine hängen von anderen Bausteinen ab und sind nur verfügbar, wenn diese Bausteine bereits im Plan vorhanden sind.

Sind keine Ressourcen (Speicher) für das Überwachungsprogramm im SMX-Modul vorhanden, werden die Komponenten oder Funktionsbausteine nicht mehr in der Bibliotheksansicht angezeigt.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn alle digitalen Anschlüsse eines SMX-Moduls belegt sind oder alle Timer-Module verwendet wurden.

Diese Ressourcen können wieder freigegeben werden, indem die entsprechenden Funktionsbausteine gelöscht werden.

11.1 Gerätemodule



11.1.1 Mastergeräte

Das Mastergerät ist das Basismodul für die Programmierung. Es gibt Kompakt- oder Modularserien der Mastergeräte auf Grundlage der Slavemodule (Erweiterungen), die verwendet werden können.

- Für die Kompaktserie können nur E/A-Erweiterungen konfiguriert werden,
- Für die Modularserie können E/A-Erweiterungen oder Achsen-Erweiterungen bis zur maximal vom Mastergerät zulässigen Anzahl der Slavegeräte verwendet werden.

Ein SafePLC2-Dokument kann Programme für mehrere Mastergeräte unterschiedlicher Art enthalten. Die Mastergeräte mit dieser Fähigkeit können über das SMMC-Netzwerk miteinander kommunizieren.

Hinweis: E/A-Geräte können in der Modularserie bis zur maximalen Anzahl der Slavegeräte konfiguriert werden.



11.1.2 Slavegeräte


Ein Slavegerät ist ein Erweiterungsmodul, welches mehr E/A-Verbindungen bietet oder die Steuerung von mehr Achsen ermöglicht. Es gibt zwei Arten von Slavegeräten:

- E/A-Erweiterungen erweitern die Anzahl der Eingänge und Ausgänge.
- Achsen-Erweiterungsmodule können zur Steuerung zusätzlicher Achsen verwendet werden. Die Achsen-Erweiterungsmodule stellen auch zusätzliche Eingänge und Ausgänge bereit.

Werden die E/A- oder Achsen-Erweiterungen über das SMMC-Netzwerk mit ihrem Master verbunden, werden sie im Dokumentenbrowser der dezentralen E/A oder im dezentralen Achsenordner angezeigt.

11.1.3 SD-Bus-Gruppe

Die SD-Bus-Gruppen verbinden verschiedene SD-Bus-Elemente zur Übertragung von Diagnoseinformationen an das Mastergerät. Unterstützt das Gerät den SD-Bus, ist es möglich, eine SD-Bus-Gruppe aus der Bibliothek einzufügen. Der Benutzer kann mehrere SD-Bus-Gruppen hinzufügen. Jede Gruppe muss mindestens ein SD-Bus-Element enthalten. Die Anzahl in der SD-Bus-Gruppe ist auf 31 SD-Bus-Elemente beschränkt. Jede SD-Bus-Gruppe verhält sich wie ein Eingangselement im Funktionsplan und der Ausgang kann mit der Sicherheitslogik im Funktionsplan verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „10.2 SD-Bus“.




11.2 Peripheriegeräte

Diese stellen externe Bausteine dar, die mit den Ein-/Ausgängen des SMX-Moduls verbunden werden und Eingangs- und Ausgangssignale bereitstellen.

Sie können Anschluss- oder Schaltplan eingefügt werden, wo sie automatisch mit den entsprechenden Anschlüssen der SMX-Geräte verbunden werden.

Nach dem Hinzufügen wird der entsprechende Funktionsbaustein erstellt, der (im Funktionsplan) mit anderen funktionalen Bausteinen zum Konfigurieren der gewünschten Funktion des Systems verwendet werden kann.


11.2.1 Eingangsbausteine



Liste der Eingangsbausteine

Die Eingangselemente erstellen die digitale Verbindung zwischen einem oder mehreren angeschlossenen Sensoren bzw. weiteren nachgeordneten Schaltgeräten im **SMX-System**. Sie liefern Daten zum Betriebszustand der vom SMX-Modul überwachten Anlage. Diese Komponenten, die sich aus Sicht des SMX-Moduls außerhalb des Geräts befinden, können nur im Anschluss- oder Schaltplan hinzugefügt und konfiguriert werden. Jedes Eingangselement, außer dem Betriebsartschalter, stellt ein logisches Ausgangssignal „0“ oder „1“ für die weitere Verarbeitung in der SPS bereit. Die Elemente werden nach Verwendung und Art des Eingangssignals strukturiert, sodass eine zielgerichtete Ressourcenüberwachung des SMX-Moduls möglich ist. Die Eingangselemente werden nach ihrer Anwendung strukturiert (z.B. Schaltfläche „Aktivieren“).

Die folgenden Abschnitte enthalten Details zu diesem Typ (z.B. Schaltfläche „Bestätigen“).



Schaltfläche „Confirm“ [Bestätigen] unter „Properties“ [Eigenschaften].

Hinweise:

- Die Konfiguration des Eingangsbausteins hat signifikante Auswirkungen auf das Leistungsniveau. Siehe das Installationshandbuch.
- Nicht verwendete Eingänge werden immer an Impuls 1 zugewiesen (Standardkonfiguration).
- Nicht verwendete Eingänge werden dennoch im Konfigurationsbericht mit der Standardkonfiguration aufgelistet.

Die Konfiguration der digitalen Eingänge basiert immer auf demselben Ablauf:

Schalterart

Schalterart der Komponente, die an das SMX-Modul angeschlossen wird. Die Anzahl der entsprechenden Eingangssignale und das Überwachungsverhalten des SMX-Moduls ändert sich mit der Auswahl.

Bei zeitüberwachten Schaltelementen muss ein weiterer Signalwechsel bei $t = 3$ s nach dem ersten Signal erfolgen. Erfolgt dies nicht, wird eine Fehlfunktion festgestellt.

Signal-Nr.

Zugewiesene Nummer des externen Signals zum digitalen Eingang des SMX-Moduls. Diese Auswahlliste zeigt die noch nicht verwendeten Bezeichner des Eingangssignals (z.B. „E.1“) des SMX-Moduls an. Diese werden vom Benutzer zugewiesen. Eine Doppelbelegung der Eingangssignale ist nicht zulässig. Sind die Ressourcen des SMX-Moduls fast erschöpft und würde die Auswahl der Schalterart zu viele Eingangssignale benötigen, bleibt die Auswahlliste leer. Hier muss eine Schalterart mit weniger Verbindungen verwendet werden.

SafePLC² Programmierhandbuch

Prüfung der Kreuzschaltung

Quelle des verwendeten Eingangssignals. Es sind zwei Signalimpulse, Impuls1 und Impuls2, verfügbar. Alternativ kann die Option „AUS“ gewählt werden.


Um die zuverlässige Überwachung von Kurzschlüssen und Leitungsbrüchen zu gewährleisten, müssen im SMX-Modul nebeneinander liegende Eingänge unterschiedliche Impulsnummern haben. Erfolgt dies nicht, wird eine Warnung ausgegeben.

Startverhalten

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie sich die Peripheriegeräte beim Einschalten oder Zurücksetzen des Systems verhalten sollen.

Automatik

Durch diese voreingestellte Startart ist das Hochfahren des SMX-Moduls ohne Rückmeldung vom Benutzer möglich.

Startart	Funktion	Plan
Automatischer Start	Automatischer Start nach dem Zurücksetzen der Ausrüstung. Die Ausgabe des Eingangselements wird „1“, wenn der Sicherheitskreislauf gemäß der Definition der Schalterart geschlossen/aktiv ist.	

Überwachung

Freigabe des überwachten Eingangselements bei einer abfallenden Flanke des entsprechenden Überwachungseingangs. Dies ist immer erforderlich, wenn das überwachte Eingangselement geschaltet werden soll.

Beispiel: Start eines Antriebs erst nach Bestätigung durch das Bedienpersonal.

Bei überwachter Startart wird ein zusätzlicher Verbinder für den Anschluss eines Startelements bereitgestellt. Hier kann das fortlaufende Verhalten für die Überwachung des Eingangselements während der Startphase konfiguriert werden.


Starttest

Manueller Start nach dem Zurücksetzen der Ausrüstung oder Unterbrechung des festgelegten Sicherheitskreislaufs, einschließlich der Prüfung der angeschlossenen Überwachungs-ausrüstung. Die Überwachungs-ausrüstung muss einmal in Überwachungsrichtung auslösen und sich dann wieder einschalten. Danach folgt der

SafePLC² Programmierhandbuch

Normalbetrieb. Diese nicht wiederkehrende Auslösung des Eingangselements beim Start (oder dem Zurücksetzen) der überwachten Ausrüstung gewährleistet die Funktion des Eingangselements zum Zeitpunkt des Starts. Ein Starttest kann für alle Eingangselemente, außer den Auswahlwähler der Betriebsart, durchgeführt werden.

Ein aktivierter Starttest wird durch ein rotes Rechteck um einen hinzugefügten Funktionsbaustein angezeigt.



Jeder Eingangsbaustein kann einen automatischen Funktionstest (= Starttest) durchführen. Insgesamt können zwei Schalterelemente für den Starttest konfiguriert werden.

Startart	Funktion	AWL	Plan
Starttest	<p>Manueller Start nach einem Neustart oder Zurücksetzen eines Alarms, einschließlich Prüfung der angeschlossenen Überwachungs-ausrüstung.</p> <p>Die Überwachungs-ausrüstung muss einmal in Überwachungs-richtung auslösen und sich dann wieder einschalten. Danach folgt der Normalbetrieb.</p> <p>E1: Schaltfunktion y1: Hilfsmerker</p>	<pre>LD E1 ST MX.y1 LD NOT MX.y1 ST MEAA_EN.1 LD MX.y1 ST MEAA_EN.2 LD MEA.1 AND MX.y1 ST MX.2</pre>	

Kommentar

Auf dem Baustein darzustellender Text. Sie können einen eigenen Kommentar eingeben.

11.2.1.1 Schaltfläche „Bestätigen“



Schalterart	Bezeichnung	Kommentar
1 (1 N.C.)	1 öffnender Kontakt	Aktivierungsschalter Standard
2 (1 N.O.)	1 schließender Kontakt	Aktivierungsschalter Standard
3 (2 N.C.)	2 öffnende Kontakte	Aktivierungsschalter mit erhöhten Anfragen
4 (2 N.C. zeitüberwacht)	2 öffnende Kontakte zeitüberwacht	Aktivierungsschalter überwacht

11.2.1.2 Notaus



Schalterart	Bezeichnung	Kommentar
1 (1 N.C.)	1 öffnender Kontakt	Notaus Standard
3 (2 N.C.)	2 öffnende Kontakte	Notaus mit höheren Anforderungen
4 (2 N.C. zeitüberwacht)	2 öffnende Kontakte zeitüberwacht	Notaus überwacht

11.2.1.3 Türsteuerung



Schalterart	Bezeichnung	Kommentar
3 (2 N.C.)	2 öffnende Kontakte	Türüberwachung mit höheren Anforderungen
4 (2 N.C. zeitüberwacht)	2 öffnende Kontakte zeitüberwacht	Türüberwachung überwacht
5 (1 N.O. 1 N.C.)	1 schließender Kontakt + 1 öffnender Kontakt	Türüberwachung mit höheren Anforderungen
6 (1 N.O. 1 N.C. zeitüberwacht)	1 schließender Kontakt + 1 öffnender Kontakt zeitüberwacht	Türüberwachung überwacht
7 (2 N.O. 2 N.C.)	2 schließende Kontakte + 2 öffnende Kontakte	Türüberwachung mit höheren Anforderungen
8 (2 N.O. 2 N.C. zeitüberwacht)	2 schließende Kontakte + 2 öffnende Kontakte zeitüberwacht	Türüberwachung überwacht
9 (3 N.C.)	3 öffnende Kontakte	Türüberwachung mit höheren Anforderungen
10 (3 N.C. zeitüberwacht)	3 öffnende Kontakte zeitüberwacht	Türüberwachung überwacht

11.2.1.4 *Zweihandsteuerung*



Schalterart	Bezeichnung	Kommentar
11 (2 Umschalter)	2 schließende Kontakte + 2 öffnende Kontakte	Zweihandschalter mit höheren Anforderungen Typ III C
12 (2 N.O.)	2 schließende Kontakte	Zweihandschalter überwacht Typ III A

Hinweis: Mit diesen Eingangselementen erfolgt eine feste Impulszuweisung, die vom Benutzer nicht beeinflusst werden kann!

11.2.1.5 *Endschalter*



Schalterart	Bezeichnung	Kommentar
1 (1 N.C.)	1 öffnender Kontakt	Aktivierungsschalter Standard
2 (1 N.O)	1 schließender Kontakt	
3 (2 N.C.)	2 öffnende Kontakte	Aktivierungsschalter mit höheren Anforderungen
4 (2 N.C. zeitüberwacht)	2 öffnende Kontakte zeitüberwacht	Aktivierungsschalter überwacht

11.2.1.6 *Hauptschalter*



11.2.1.7 *Lichtschanke*



Schalterart	Bezeichnung	Kommentar
-------------	-------------	-----------

SafePLC² Programmierhandbuch

3 (2 N.C.)	2 öffnende Kontakte	Lichtschanke mit höheren Anforderungen
4 (2 N.C. zeitüberwacht)	2 öffnende Kontakte zeitüberwacht	Lichtschanke überwacht
5 (1 N.O. 1 N.C.)	1 schließender Kontakt + 1 öffnender Kontakt	Lichtschanke mit höheren Anforderungen
6 (1 N.O. 1 N.C. zeitüberwacht)	1 schließender Kontakt + 1 öffnender Kontakt zeitüberwacht	Lichtschanke überwacht




11.2.1.8 Betriebsartschalter

Schalterart	Bezeichnung	Kommentar
13 (N.C. N.O.)	Auswahlschalter öffnender Kontakt/schließender Kontakt	Auswahlschalter überwacht
14 (3 Phasen)	Auswahlschalter 3 Schritte	Auswahlschalter überwacht
15 (4 Phasen)		

Hinweis: Wird der Status des Schalters geändert, muss das zu erstellende SafePLC-Programm gewährleisten, dass die Ausgänge des Moduls deaktiviert sind (Achtung: Standard 60204-Teil1-Abschnitt 9.2.3).

11.2.1.9 Sensor




Schalterart	Bezeichnung	Kommentar
1 (1 N.C.)	1 öffnender Kontakt	Sensoreingang Standard
2 (1 N.O.)	1 schließender Kontakt	Sensoreingang Standard
3 (2 N.C.)	2 öffnende Kontakte	Sensoreingang mit höheren Anforderungen
4 (2 N.C. zeitüberwacht)	2 öffnende Kontakte zeitüberwacht	Sensoreingang überwacht
5 (1 N.O. 1 N.C.)	1 schließender Kontakt + 1 öffnender Kontakt zeitüberwacht	Sensoreingang überwacht

11.2.1.10 Start-/Rückstellungselement



Dieses Eingangselement bietet sowohl eine erweiterte Überwachungsfunktion als auch die Möglichkeit, einen aufgetretenen Alarm zurückzusetzen.



Eigenschaften des Start-/Rückstellungselements

Verwendung des überwachten Starts

Bei aktivierter Startüberwachung wird automatisch ein spezielles AWL-Codesegment für die Überwachung eines zugewiesenen Eingangssegments während eines Neustarts oder der Rückstellung eines Alarms der zu überwachenden Ausrüstung/Anlage erstellt.


Dieser funktionsrelevante Test eines Peripherieelements (z.B. Auslösen eines Notausschalters) soll die Funktion beim Start der Ausrüstung sicherstellen.

Startart	Funktion	AWL	Plan
Auto	<p>Automatischer Start nach der Rückstellung der Ausrüstung oder Aktivierung des Eingangs.</p> <p>Die Ausgabe des Eingangselements wird „1“, wenn der Sicherheitskreislauf gemäß der Definition der Schalterart geschlossen/aktiv ist.</p>		

<p>Manueller Start (von Hand)</p>	<p>Manueller Start nach dem Zurücksetzen der Ausrüstung.</p> <p>Die Ausgabe des Eingangselements wird „1“, wenn der Sicherheitskreislauf gemäß der Definition der Schalterart geschlossen/aktiv ist und der Startknopf 1x gedrückt wurde.</p> <p>Die Ausgabe wird „0“, nachdem Sicherheitskreislauf offen ist.</p> <p>E1: Schaltfunktion E2: Startknopf M.(X1): Hilfsmerker 1</p>	<p>LD E.1 AND E.2 S M.(X1) LD NOT E.1 R M.(X1) LD M.(X1) AND E.1 ST IE.X</p>	
<p>Start überwacht</p>	<p>Manueller Start nach dem Zurücksetzen der Ausrüstung mit Überwachung des Startkreislaufs für statisches 1-Signal.</p> <p>Die Ausgabe des Eingangselements wird „1“, wenn der Sicherheitskreislauf gemäß der Definition der Schalterart geschlossen/aktiv ist und der Startknopf 1x gedrückt und wieder losgelassen wurde.</p> <p>Die Ausgabe wird „0“, nachdem Sicherheitskreislauf offen ist.</p> <p>E1: Schaltfunktion E2: Startknopf M.(X1): Hilfsmerker 1 M.(X2): Hilfsmerker 2</p>	<p>LD E.1 AND E.2 S M.(X1) LD NOT E.1 R M.(X1) LD M.(X1) AND E.1 AND NOT E.2 S M.(X2) LD NOT E.1 R M.(X2) LD M.(X2) AND E.1 ST IE.X</p>	

Auflistung der Startarten über die Schaltfläche „Aktivieren“

Der überwachende Eingang des Startelements muss mit dem Ausgang des Eingangelements mit der Bezeichnung „Startelement“ verbunden werden. Verschiedene Elemente können überwacht werden.



Start-/Rückstellungsbaustein verbunden mit überwachter Start

Hinweis: Bei der Bearbeitung des zugehörigen Eingangselements wird die Verbindung zum Startelement gelöscht und kann nicht mehr automatisch wiederhergestellt werden. Sie muss danach manuell wieder ergänzt werden.

Eingang: Signal Nr. 1

Wie bei den Eingangselementen wird diese Auswahlliste verwendet, um den Eingang im SMX-Modul zu bestimmen, an den die Schaltfläche für das Startelement angeschlossen werden soll. Dieser Eingang ist intern auf die Zuweisung an ein Basismodul (E0.1 bis E0.14) beschränkt.

Verwendung als Alarmrückstellung (schließender Kontakt)

Ist diese Option eingestellt, kann die entsprechende Schaltfläche verwendet werden, um einen Fehler zurückzusetzen (zu quittieren), welcher beim Betrieb entstehen kann. Der Benutzer ist also nicht gezwungen, einen auftretenden Fehler mit der Schaltfläche „Func“ [Fnkt] am SMX-Modul zurückzusetzen. Es wird kein spezieller Programmiercode erstellt, aber dieser Eingang wird durch das SMX-Modul im Falle eines Alarms direkt verarbeitet. Es kann nur eine Alarmrückstellung verwendet werden.

Hinweis: Wird ein Rückstellungselement verwendet, kann für diesen Eingang keine Überwachung der Kreuzschaltung verarbeitet werden. Die Prüfung der Kreuzschaltung wird in diesem Fall auf „AUS“ gesetzt.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht aller Überwachungsfunktionen und deren Bestätigung im ausgelösten Zustand.

Sicherheitsmodule	Rückstellung notwendig
SEL	Ja
SLP	Ja
SCA	Nein
SLA	Ja
SSR	Nein
SSM	Nein
SSX	Ja
SLI	Ja
SDI	Ja
SLS	Ja
SAR	Ja
SOS	Ja
SAC	Nein
SMT	no
SLT	Nein
STR	Nein
ECS	Ja

Rückstellbare Sicherheitsmodule

Hinweis:


- Dieselbe Funktion wird erreicht, wenn der Taster „Function“ [Funktion] am Basis-SMX-Modul verwendet wird.
- Bei Fehlermeldungen vom Typ „Schwerwiegender Fehler“ muss das Basis-SMX-Modul neu gestartet werden.
- Der Eingang der Alarmsrückstellung kann mit 24 V Dauerspannung betrieben werden und wird durch die Flanke ausgelöst.

Verwendung als logische Rückstellung (schließender Kontakt)

Mit dieser Option ist die Rückstellungs-/Quittierungsfunktion im Logikplan für die weitere Verarbeitung verfügbar. In diesem Fall wird der Ausgang des Funktionsbausteins automatisch erstellt und kann für die Verbindung mit einer logischen Funktion verwendet werden. Dieses logische Rückstellungssignal wird normalerweise für die Quittierung von RS-FlipFlops verwendet.

SafePLC² Programmierhandbuch


Dies ist für den Fall bestimmt, dass ein auftretender SCA-Fehler ständig am RS-Modul ansteht und nur durch Drücken der Rückstelltaste am RS-Modul zurückgesetzt werden kann.



Start / Reset zum Speichern und Rücksetzen von Fehlern des SCA-Moduls über RS-FlipFlop

Schalterart	Kommentar	Einordnungskategorie	Einordnung SIL
1 schließender Kontakt	Alarmrückstellung Standard (Auswertung der Flanke)	--	--
1 schließender Kontakt	Logische Rückstellung Standard	Kategorie 3	SIL 2
1 schließender Kontakt	Startüberwachung Standard (optionale Funktion)	--	--

11.2.2 Ausgangsbausteine



SafePLC² Programmierhandbuch

Die Ausgangsbausteine erstellen die digitale Verbindung zwischen einem oder mehreren externen Schaltkreisen im **SMX-System**. Jeder Baustein wird von einem logischen Eingangssignal „0“ oder „1“ über den Funktionsplan angesteuert.

EMU-Überwachung

Die Vervielfältigung von Kontakten und Leistungen erfordert normalerweise zusätzliche Schaltgeräte, welche durch die Abschaltstromkreise des **SMX-Systems** ausgelöst werden. Die EMU-Überwachung setzt die Sicherheitsrelaisfunktion um, indem ein externer Feedback-Stromkreis verarbeitet wird.

Anwendungen mit höheren Sicherheitsanforderungen (Kategorie 4 der EN 954-1) erfordern u.a. eine funktionale Überwachung dieser Art der Schaltgeräte. Zu diesem Zweck müssen die Schaltgeräte mit positiven Hilfskontakten ausgestattet sein. Einzelheiten finden Sie in den „SMX-Installationsrichtlinien“.

Die zu überwachenden Kontakte werden in Serie geschaltet und werden im Ruhezustand geschlossen. Es wird überprüft, ob alle Kontakte im Ruhezustand geschlossen und im aktiven Zustand geöffnet sind. Zeitliche Erwartungen können eingestellt werden. Dieselben Quellen wie für die Eingänge werden auch für die Speisung der zu überwachenden Kontakte verwendet. Die zu überwachenden Kontakte müssen über feste, zugewiesene Zyklusreihen gespeist werden.

Hinweis: Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie in den Beispielen der Stromkreise im Installationshandbuch.

Loopback-Stromkreis

Schaltung zur Aktivierung der EMU-Überwachung

Betriebszeit

Variables Zeitfenster (Schließverzögerung) für die Prüfung der Sicherheitskontakte

$$\text{Min}\{T_{\text{EMU}}\} = 8 \text{ ms}$$

$$\text{Max}\{T_{\text{EMU}}\} = 3000 \text{ ms}$$

Freigabezeit

Variables Zeitfenster (Freigabeverzögerung) für die Prüfung der Sicherheitskontakte

$$\text{Min}\{T_{\text{EMU}}\} = 8 \text{ ms}$$

$$\text{Max}\{T_{\text{EMU}}\} = 3000 \text{ ms}$$

Loopback-Kanal

Digitaler Eingang des Feedback-Stromkreises. Die Ausgänge für die Aktivierung der externen Schaltfunktion und des Feedback-Stromkreises befinden sich auf demselben **SMX-System-Modul** (Basismodul oder Erweiterungsmodul).

Hinweis: Das Ergebnis der EMU-Funktion des Mastergeräts wird in den SPS-Code des konfigurierten Ausgangs geleitet. Die EMU-Funktion im Slavegerät generiert im Falle eines Fehlers einen Alarm im Mastergerät.

11.2.2.1 Relais



Eigenschaften

Relais 1

Search

Ausgänge

Ausgangstyp:	<input type="checkbox"/>	Einfach
Ausführung:	<input type="checkbox"/>	Hilfsausgang
Ausgang 1	<input checked="" type="checkbox"/>	SMX 12-2 A/D (Master)

EMU Überwachung:

Rückführkreis:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzugzeit:	<input type="checkbox"/>	8 ms
Abfallzeit:	<input type="checkbox"/>	8 ms
Rückführkanal:	<input type="checkbox"/>	Kein
Querschlusstest	<input type="checkbox"/>	Puls 1
EMU Nummer	<input type="checkbox"/>	Kein

Sonstiges

Kommentar	<input type="checkbox"/>	
-----------	--------------------------	--

Skala

Breite	<input type="checkbox"/>	60
Höhe	<input type="checkbox"/>	60

Name

Name	<input type="checkbox"/>	Relais 1
------	--------------------------	----------

Ausgangsart


Standard: 2 einfache Relais (K1 zu K2) können unabhängig von einander ausgewählt werden.

Redundant: Zwei Relaisausgänge werden kombiniert und immer zusammen geschaltet.

Hinweis: Beachten Sie die Erläuterungen im Installationshandbuch, wenn Sie ein Relais in Sicherheitsanwendungen einsetzen.

Für die EMU-Überwachung siehe Kapitel „EMU-Überwachung“.


11.2.2.2 Halbleiter



Ausgang als Hilfsausgang

Bestimmte Halbleiterausgänge können nur als Hilfsausgänge verwendet werden und sind darum für Sicherheitsanwendungen nicht geeignet (siehe das Installationshandbuch für Einzelheiten).

11.2.2.3 HiLo-Halbleiter



Ausgangsart

Standard: „HISIDE“ (= P-Schaltung) oder „LOSIDE“ (= M-Schaltung) können als Standardausgänge gewählt werden. Die Verwendung von einfachen Standardausgängen ist nicht für Sicherheitsausgänge geeignet.

Redundant: Diese Option schreibt zwingend eine Kombination von „HISIDE“- und „LOSIDE“-Ausgängen vor.

Ausgang als Hilfs- oder Sicherheitsausgang

HiLo-Halbleiterausgänge können einzeln als Standardausgänge und gruppiert als Sicherheitsausgänge verwendet werden (siehe das Installationshandbuch für Einzelheiten).

Für die exakte Kontaktüberwachung siehe das Kapitel „EMU-Funktion“.

Schneller Kanal (nur für die SMX100-Serie)

Für einen schnellen Kanal können nur redundante Ausgänge konfiguriert werden.

SafePLC² Programmierhandbuch

Ein Ausgang eines Mastergeräts kann einen „externen“ bzw. „internen“ schnellen Kanal eines Achsen-Slavegeräts verwenden.

Die Sicherheitsfunktionen SLS und SOS können einen schnellen Kanal auslösen.

Hinweis: Es kann nur ein Vorfall mit einem schnellen Kanal erstellt werden, d.h. alle mit einem schnellen Kanal konfigurierten Ausgänge werden ausgeschaltet. Für die Reaktionszeit siehe das Installationshandbuch.

11.2.2.4 Highside-Halbleiter



Eigenschaften

P-schaltend Halbleiterausgang 1

Search

Ausgänge

Ausgangstyp:	<input type="checkbox"/>	Einfach
Ausführung:	<input type="checkbox"/>	Sicherheitsausgang
Ausgang 1	<input checked="" type="checkbox"/>	SMX 31 EA (Slave 1) - EA

EMU Überwachung:

Rückführkreis:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzugzeit:	<input type="checkbox"/>	8 ms
Abfallzeit:	<input type="checkbox"/>	8 ms
Rückführkanal:	<input type="checkbox"/>	Kein
Querschlusstest	<input type="checkbox"/>	Puls 1
EMU Nummer	<input type="checkbox"/>	Kein

Sonstiges

Kommentar	<input type="checkbox"/>	
-----------	--------------------------	--

Skala


Breite	<input type="checkbox"/>	60	↕
Höhe	<input type="checkbox"/>	60	↕

Name


Name	<input type="checkbox"/>	P-schaltend Halbleiterausga
------	--------------------------	-----------------------------

11.2.3 Geberkombinationen

Die Geberkombinationen werden in der Bibliothek aufgelistet und die Auswahl in der Bibliothek kann über Drag&Drop in den Anschlussplan gezogen werden. Es werden nur Kombinationen gezeigt, die mit den ausgewählten SMX-Geräten verwendet werden können. Jede Geberkombination hat zwei Geberarten.



Hinweis: Die Einstellung von Gebern muss sich immer auf eine gemeinsame Achse beziehen. Sind die beiden Geber an unterschiedlichen mechanischen Positionen angeschlossen und sind diese Positionen z.B. mit einem Zwischengetriebe verbunden, muss der Messbereich auf eine der beiden Geberpositionen festgelegt werden und für den anderen Geber muss das Übersetzungsverhältnis berücksichtigt werden.



Geberkombinationen in der Ansicht „Terminal scheme“ [Anschlussplan]

11.2.3.1 Gebertyp



Geber über Drag&Drop hinzufügen

Auswahl der Funktionsart des Gebers:

- **Inkrementalgeber**

Position und Geschwindigkeit werden über Impulse/Abstand festgestellt.

- **SIN / COS**

Position und Geschwindigkeit werden über Sinus und Cosinus/Abstand festgestellt.

- **Absolutwertgeber**

Absolutwertgeber, d.h. die Position wird absolut und remanent festgestellt. Bei der Aktivierung der Positionsverarbeitung im Achsenbereich kann das Eingangsfeld „Offset“ [Verschiebung] zusätzlich aktiviert werden.

- **Näherungsschalter 1Z**

Position und Geschwindigkeit werden durch einen Impulszähler aufgezeichnet.

- **Näherungsschalter 2Z 90°**

Position und Geschwindigkeit werden durch zwei Impulszähler aufgezeichnet.

- **Nicht verbunden**

Kein sekundärer Geber.

Hinweis: Für die Positionsüberwachung muss mindestens einer der beiden Geber als Absolutwertgeber ausgelegt sein. Ist keiner der beiden Sensoren ein Absolutwertgeber, sind die Felder für die Positionseingänge in allen anderen Eingangsmasken der Überwachungsfunktion deaktiviert.

Wurde ein Absolutwertgeber ausgewählt, zeigt das System den Datenformatbereich in den Eigenschaften für die weitere Auswahl an.


Bei einem Inkrementalgeber erfolgt die Impulsvervielfältigung im Gerät. Die Auflösung eines Gebers muss immer über die Berechnungsschaltfläche „Resolution“ [Auflösung] in Impulsen pro Umdrehung (PPR) angegeben werden. Die Vervielfältigung hängt von der eingestellten Geberkonfiguration ab und läuft intern automatisch ab. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

11.2.3.2 Einstellung des Geberbereichs

Die Einstellung der beiden Geber für die Feststellung von Position und Geschwindigkeit kann unter den Eigenschaften festgelegt werden, indem auf den

SafePLC² Programmierhandbuch

entsprechenden abhängigen Geberbereich im Funktionsplan oder dem Browser geklickt wird.



Abhängiger Geberbereich in den Geberkombinationen – Funktionsplan

Die Konfiguration betrifft nur die Steuersoftware des Gebers. Für die korrekte Funktion ist eine erweiterte Einstellung der Hardware der Geberschnittstelle notwendig. Einzelheiten zu diesem Thema finden Sie im Installationshandbuch des SMX-Moduls.

Eigenschaften des Geberbereichs: Parameter hängen von der Geberart ab.

Parameter	Beschreibung	Wert
Richtung	Auswahl der Sensorzählrichtung	Aufsteigend/absteigend
Anschlussspannung	Stromversorgung Geber	5 V, 8 V, 10 V, 12 V, 20 V, 24 V
Auflösung (i) (i) = Doppelklick offener Kalkulationsdialog	Geberauflösung im Bezug auf die Messachse im vordefinierten Kontext (linear oder rotierend)	1 – 2 000 000 Inkr/1000 oder Inkr/U
Verschiebung (i) (i) = Doppelklick offener Kalkulationsdialog	Verschiebungswert für den Positionsgeber. Verwendbar, wenn Positionsverarbeitung aktiviert ist	0 – 268435455 Inkr
Geberart (SinCos EX)	Aktivierung hochauflöster Modus für langsame Zählung des SinCos-Gebers	Einfach -> keine hohe Auflösung HighRes -> hohe Auflösung
SSI-Schnittstelle (Absolutwertgeber)		
Art der Schnittstelle	SSI-Ausführung	SSI-Masterclock, SSI-Listener
Datenformat	Format der Positionsdaten	Binär, Graycode
Frame-Länge	Länge gesamter SSI-Frame	10 – 31 Bit

SafePLC² Programmierhandbuch

Datenlänge	Länge SSI-Daten beginnend bei MSB. In diesem Datenfeld sind z.B. keine Statusbits erlaubt (nur SSI-Daten).	10 – 28 Bit
Datenindex	Startindex für Bitinformationen der Geberdaten.	Ganzzahliger Wert: Bitposition beginnend bei LSB
Statuslänge	Informationen zum Längenstatus (z.B. Fehlerbit, Statusbits)	Ganzzahliger Wert: Länge beginnend bei LSB
Statusindex	Index, in dem Statusinformationen (Bitindex) aufgelistet sind	Ganzzahliger Wert: Bitposition beginnend bei LSB
Status „Mask Err“	nicht verwendet	
Status „Mask Def“	nicht verwendet	
Resolverart (Resolver)		
Formfaktor	Formfaktor des Resolvers	Aus, Sinus, Dreieck
Resolververhältnis	Resolververhältnis	2:1, 3:2, 4:1, Muster1 (Amplitudenkontrolle: Aus), Muster2 (Frequenzkontrolle: Aus), Muster3 (Frequenz- und Amplitudenkontrolle: Aus)
Polpaare	Anzahl der Polpaare	1 – 8 Polpaare
Art der Schnittstelle	Resolverart	Master, Listener
Listener-Frequenz	Frequenz im Listener-Modus	4 kHz – 12 kHz, 14 kHz, 16 kHz

Konfiguration (nur lesen): Angezeigte Ergebnisdaten in Bezug auf die aktuell verwendeten Geber.

SafePLC² Programmierhandbuch

Spaltenname	Bedeutung
Klassen-ID	Eindeutige ID der Geberkonfiguration
Allgemeine Flaggen	BIT-codierte Zuweisung D0: 1= Gebereingang ist aktiviert
Modi	BIT-codierte Zuweisung für SSI-Schnittstelle, Datenformat und Drehrichtung D0: 1= SSI-Listener 0= SSI-Standard D1: 1= SSI-Binär 0= SSI-GrayCode D2: 1= Steigend 0= Fallend D3: nicht verwendet D4: 1= WCS
EXT-Modi	BIT-codierte Zuweisung für Geberspannung D0: 1= 5 V D1: 1= 12 V D2: 1= 24 V
V_Standardization	Standardisierungswert für Geschwindigkeit (interner Kalkulationswert)
PosStandardization	Standardisierungswert für Position (interner Kalkulationswert)
ShiftvalPos	Ganzzahliger Exponent für Basis 2. Interner Kalkulationswert für Positionsstandardisierung.
ShiftvalSpeed	Ganzzahliger Exponent für Basis 2. Interner Kalkulationswert für Geschwindigkeitsstandardisierung.
Verschiebung	Verschiebung zwischen Geberwert und Position im Messabschnitt.
Auflösung	Auflösung des Gebers in Bezug auf die Messachse in Schritte/m oder Schritte/U.


SafePLC² Programmierhandbuch

FilterTime	nicht verwendet
Datenbreite	Feld mit der Datenbreite in der Geberschnittstelle
Zyklusdauer	Angabe der Zyklusdauer des SMX-Moduls
V_max	Maximale Geschwindigkeit, die für die Einstellung der Überwachungsdialoge eingegeben werden kann. Wird über „Geberdialog Höchstgeschwindigkeit“ * Faktor 1,5 definiert
V_minused	Interne Mindestgeschwindigkeit für die Standardisierungskalkulation
V_min	Mindestgeschwindigkeit, die für die Einstellung der Überwachungsdialoge eingegeben werden kann.
Messlänge	Eingegebene Messlänge.
Pos_Minused	Interne Mindestposition für die Standardisierungskalkulation
Pos_min	Maximale Position, die für die Einstellung der Überwachungsdialoge eingegeben werden kann.

Analoge Geberkombinationen

Wurde eine analoge Geberkombination ausgewählt, zeigt das System den Datenformatbereich in den Eigenschaften für die weitere Auswahl an.

Die Parameter ermöglichen eine Skalierung der angewendeten analogen Sensorsignale. Die Geberkombinationssignale Geber1 und Geber2 werden vom **SMX-System** verwendet, um sichere, analoge Informationen für Ain1 für die weitere Verarbeitung durch spezielle Überwachungsbausteine zu erstellen. Über die Sensorsignale Sensor 3 und Sensor 4 können sichere, standardisierte und analoge Informationen für Ain2 berechnet werden. SMX verwendet eine Kalkulationsmethode, bei der analoge Eingangsinformationen in einem standardisierten Abbildungsbereich von 0 bis 100 % übertragen werden (siehe Kapitel „Analoger Addierer“). Die physikalisch analogen Eingänge S1/S2 und S3/S4 werden immer paarweise gesehen.



Analoge Gebereigenschaften: Für die analogen Geber sind die folgenden Parameter möglich.


Nennwert Minimum: Untere Grenze des Eingangssignals in Millivolt. Nach der Standardisierung beträgt der Signalpegel 0 %.

Nennwert Maximum: Obere Grenze des Eingangssignals in Millivolt. Nach der Standardisierung beträgt der Signalpegel 100 %.

Eingangsfiler: Tiefpassfilter für das zugewiesene Eingangssignal.


Hinweis: Die im Installationshandbuch angegebenen Reaktionszeiten des Filters müssen beachtet werden!

11.2.3.3 *Einstellung der Achseneigenschaften*



Achsenbereich in den Geberkombinationen – Funktionsplan

Die Einstellung der folgenden Optionen und Eingänge ist im Eigenschaftenfenster durch die Auswahl des Achsenbereichs in den Geberkombinationen möglich.



Einstellung des Arbeitsbereichs

Linear: Der Messbereich verfügt über eine lineare Charakteristik. Die Einheit der Position ist in diesem Fall „mm“ und die Geschwindigkeit kann in „mm/s“ oder „m/s“ angegeben werden.

Rotierend: Der Messbereich verfügt über eine rotierende Charakteristik, d.h. die Bewegung ist drehend. Die Position wird in „mgrd“ oder „Umdrehungen“, die Drehzahl in „mgrd/s“, „Umdrehungen/s“ oder „Umdrehungen/min“ angegeben.

Positionsverarbeitung aktivieren:

Verarbeitung eines absoluten Messbereichs. Diese Funktion kann nur ausgewählt werden, wenn vorher ein Absolutwertgeber eingestellt wurde! Wurde die Positionsverarbeitung aktiviert, werden alle Überwachungsfunktionen der Position ebenfalls aktiviert.

Messlänge:


Angabe der maximalen Messlänge der Position in mm, m oder mgrd, Umdrehungen. Bei aktivierter Positionsverarbeitung muss sich die Anwendung immer in den Grenzen der eingestellten Messlänge bewegen. Jede tatsächliche Position außerhalb der definierten Messlänge führt zu einem Alarm der SMX-Achse.

Höchstgeschwindigkeit: Angabe der Höchstgeschwindigkeit der Referenzachse in der aktuell ausgewählten Einheit. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beschreibt die höchste Geschwindigkeit, die bei der aktuellen technologischen Systemkonfiguration höchstens erreicht werden kann. Hier sollte der Höchstwert eingegeben werden, der von der zu überwachenden Achse erreicht werden kann. Unter Umständen kann es sich dabei um eine theoretische Höchstgeschwindigkeit der tatsächlichen Anwendung handeln. Der eingestellte Wert bezieht sich nicht auf die Sicherheitsabschaltung (z.B. Abschaltung über SLS), sondern auf die Ausfallsicherheit, d.h. die Beständigkeit von Gebern oder die Beständigkeit der mechanischen Situation. Die Überschreitung dieses Wertes löst einen Alarm mit Abschalt-/Alarmstatus aus. Dabei handelt es sich nicht um eine geplante Abschaltung aufgrund einer sicherheitsrelevanten Überschreitung der Geschwindigkeit, sondern die Ausfallsicherheit der Geber oder der mechanischen Situation ist gefährdet (Geberfehler, Fehler im elektrischen Spannungsumformer usw.), da diese Geschwindigkeit unter antriebstechnischen Aspekten normalerweise nicht erreicht wird. Passiert dies, wechselt das SMX-Modul in den Alarmzustand und schaltet alle Ausgänge aus. Dies bedeutet, dass die Höchstgeschwindigkeit immer über der Abschaltgeschwindigkeit einer Sicherheitsfunktion liegen muss. Ziel ist es, einen Fehler auf der Sicherheitsachse mittels der Messsysteme zu entdecken. Der Wert, der in dieses Feld eingegeben wird, ändert sowohl die Dimension der Geberbeständigkeit bezüglich der Zuwachs-Abschaltgrenze als auch der Geschwindigkeits-Abschaltgrenze. Durch eine höhere Höchstgeschwindigkeit sind höhere Abschaltgrenzen zwischen den Gebern möglich. Der Höchstwert sollte darum nicht zu hoch gewählt werden, da ansonsten die Abschaltgrenzen für die Ausfallsicherheit der Geber untereinander zu hoch sein könnte. Die Tabelle mit den Eigenschaftswerten der Konfiguration (nur lesen) zeigt diese berechneten Grenzwerte für die Variablen V_max, V_min.

Abschaltgrenzen: Die Abschaltgrenze gibt die zulässige Geschwindigkeits-/Positionsabweichung zwischen zwei Erkennungskanälen/Geberkanälen an. Er kann von der Anordnung der Sensoren und dem maximalen mechanischen Spiel (z.B. Getriebe und Federrate) zwischen den beiden Messstellen abhängen. Der kleinstmögliche Wert, bei dem die Überwachung bei normalem Betrieb noch nicht ausgelöst wird, sollte unter Berücksichtigung der dynamischen Prozesse (z.B. Last/Spiel im Getriebe) ausgewählt werden.

Geschwindigkeitsfilter: Durchschnittsfilter, der die erkannten Geschwindigkeitswerte des Gebers abdeckt, um Spitzengeschwindigkeiten bei einer niedrigen Auflösung oder Abweichung des angeschlossenen Sensors abzuschwächen. Bei eingeschaltetem Filter erhöht sich die eingestellte Reaktionszeit des Gesamtsystems um die eingestellte Zeit. Der Filter wirkt sich auf die

geschwindigkeitsrelevanten Parameter der Überwachungsmodule aus.



Konfiguration (nur lesen): Angezeigte Ergebnisdaten in Bezug auf die aktuell verwendeten Geber.

Spaltenname	Bedeutung
Klassen-ID	Eindeutige ID der Achsenkonfiguration
Allgemeine Flaggen	BIT-codierte Zuweisung D0: 1= Achseneingang ist aktiviert
Modi	BIT-codierte Zuweisung für Positionsverarbeitung und Art des Messbereichs D0: 1= Positionsverarbeitung aktiv 0= inaktiv D1: 1= Linear 0= Drehend
CFG-ID der Achse	Eindeutige ID für beide Geberkonfigurationen
Messlänge	Messlänge für die Position aus dem Hauptdialog

SafePLC² Programmierhandbuch

PosFactor	Faktor für die Positionsberechnung (Standardisierung)
FactorSpeed	Faktor für die Geschwindigkeitsberechnung (Standardisierung)
MaxSpeed	Standardisierte Höchstgeschwindigkeit
Abschaltgrenze Pos	Wert der Abschaltgrenze ansteigend, aber nicht standardisiert
Abschaltgrenze Speed	Wert der Abschaltgrenze für die Geschwindigkeit, aber nicht standardisiert
Einheit	Einheit der dargestellten Werte 1 = UNIT_MM 2 = UNIT_M 3 = UNIT_MDEG 4 = UNIT_REV_SEC 5 = UNIT_REV_MIN

Hinweis: Die angezeigten Werte dienen der technischen Unterstützung der Geberkonfiguration und werden für die standardisierte Berechnung im SMX-Baustein verwendet!

- Festlegung der Charakteristik der Messlänge als linear oder drehend hat generell Auswirkungen auf alle Positions- und Geschwindigkeitseingänge der Überwachungsfunktionen. Dadurch ändert sich der Eingang von mm, m oder mm/s, m/s in mgrd, U oder mgrd/s, U/s oder U/min und anders herum.
- Die maximale Messlänge und die Höchstgeschwindigkeit müssen festgelegt werden. Durch einen fehlenden oder falschen Eintrag können die Überwachungsfunktionen unerwünscht ansprechen.
- Im Allgemeinen hat der erste Geber die Funktion eines Prozesssensors und der zweite Geber ist ein Referenzsensor. Bei der Kombination aus Absolutwertgeber/Inkrementalgeber wird der Absolutwertgeber immer als Prozesssensor verwendet. Werden Geber mit unterschiedlichen Auflösungen verwendet, muss der Geber mit der höheren Auflösung als Prozesssensor konfiguriert werden.

11.2.3.4 Analoginterface

Für die Parametrierung des Analoginterface steht ein spezieller Parametereditor zur Verfügung. Solange dieses Interface nicht parametriert wurde wird das dazugehörige

Blocksymbol im Klemmenplan mit roter Hintergrundfarbe dargestellt. Nach durchgeführter Parametrierung wird die Hintergrundfarbe grün.

Für Sicherheitsaufgaben sind jeweils zwei physikalische analoge Eingangssignale erforderlich. Diese können entsprechend ihrer Signalcharakteristik skaliert und mit Tiefpassfiltern beschaltet werden.

Im Klemmenplan werden die Analogeingänge und die zugehörigen Filterbausteine entsprechend dargestellt. Durch einen Doppelklick öffnet sich der Editor für das jeweils gewählte Element.





Bild: Analogeingang

11.2.3.4.1 Analogeingang Ain1 / Ain2

Der Dialog ermöglicht eine Skalierung der anliegenden analogen Sensorsignale.

Aus den Sensorsignalen Sensor1 und Sensor2 wird vom **SMX System** eine sichere Analoginformation Ain1 zur weiteren Verarbeitung für spezielle Überwachungsbausteine generiert. Analog dazu besteht die Möglichkeit, aus den Sensorsignalen Sensor 3 und Sensor 4 die sichere normierte Analoginformation Ain2 zu berechnen.

SMX verwendet ein Berechnungsverfahren, welches eine analoge Eingangsinformation in einem normierten Bildbereich von 0 bis 100% transferiert.



Zul. Abweichung Sensor 1/2

Zulässige maximale Abweichung zwischen den beiden analogen Eingangssignalen Sensor 1/Sensor 2 bzw. Sensor /Sensor 4. Vorgabewert in Prozent des normierten maximalen Signalbereichs.

Nominalwert Minimum

Untergrenze des Eingangssignals in Millivolt. Nach der Normierung entspricht dieser Signalpegel einem Wert von 0%.

Nominalwert Maximum

Obergrenze des Eingangssignals in Millivolt. Nach der Normierung entspricht dieser Signalpegel einem Wert von 100%.

Eingangsfiler

Tiefpassfilter für das zugeordnete Eingangssignal.

Drahtbruchüberwachung

Wenn aktiviert wird der Analogeingang auf > 1000mV überwacht. Ist der Analogeingangswert <= 1000mV, dann wird ein Alarm ausgelöst.

Hinweis:

Hierzu sind zwingend die entsprechenden Reaktionszeiten der Filter im Installationshandbuch zu beachten!

Analogaddierer

Der Analogaddierer ermöglicht eine Gewichtung der normierten Analogsignale. Hierzu können zwei bereits normierte Eingangssignale in einem definierten Verhältnis zueinander aufaddiert werden. Die Festlegung der jeweiligen Signalanteile erfolgt in Prozent.

11.2.3.4.2 Analogesensortest


Siehe „TD-37350-820-12-xxF Testung Analogsensor“

11.2.4 Festlegung der Auflösung

Festlegung der Auflösung bezüglich unterschiedlich charakterisierten Messlängen.

Die Werte müssen immer über Berechnungsschaltfläche in der Auflösung des Gebers eingegeben werden. Geberauflösung im Bezug auf die Messachse im vordefinierten Kontext (linear oder drehend). Eingangsdaten für die Festlegung müssen zur Festlegung gespeichert werden.

11.2.4.1 Drehende Messlängen:



Referenzachse	Eingangswerte		Auflösung bezüglich Messlänge
Eingabeachse (Prozessachse)	Geber 1: Auflösung Gb 1 in Messgetriebe in Zwischenwelle	A_Gb1 in [Schritte/U] I_MG I_VG	$Gb1 = I_MG \cdot I_VG \cdot A_Gb1$
	Geber 2: Auflösung Gb 2 in Getriebe in Zwischenwelle für Antrieb	A_Gb2 in [Schritte/U] I_G I_VA	$Gb2 = I_G \cdot I_VA \cdot A_Gb2$
Motorachse	Geber 1: Auflösung Gb 1 in Messgetriebe in Zwischenwelle ∅ Messgetriebe in Getriebe in Zwischenwelle	A_Gb1 in [Schritte/U] I_MG I_VG D_MR in [mm]	

Eingang Beispiel 1:

Bei einem Herstellungsgerät müssen die Geschwindigkeit bestimmter manueller Prozesse für einen sicherheitsreduzierten Wert und die Stillstands- und Bewegungsrichtung überwacht werden. Die Bewegung, die aktiv überwacht werden soll, ist eine drehende Bewegung. Der Antrieb funktioniert mit einem elektrischen Motor mit einem integrierten Motor-Feedbacksystem und einem Zwischengetriebe.

Auswahl des Bausteins oder Moduls

Auswahl der Geberart: Keine Überwachung von Positionen erforderlich -> Absolutwertgeber werden nicht benötigt, Geschwindigkeitsaufzeichnung mit Inkrementalgebern ist ausreichend.

Festlegung der Messlänge: Die Rotationsachse des Herstellungsgeräts wird als Referenzachse ausgewählt. Die folgenden Parameter werden ausgewählt:

- Drehend
- Messlänge unbekannt
- Referenzachse ist Rotationsachse => Bezeichnung = mgrd

Festlegung der Parameter für Geber 1: Geber 1 ist direkt mit der Ausgangsachse des Getriebes verbunden = Lastachse. Ein Geber mit den Daten: Pulsgenerator A/B-Spur, 5000 Impulse/Umdrehung wird verwendet.

Die folgenden Parameter werden ausgewählt:

- Geberart: Inkrementalgeber
- Auflösung:

Geber 1:	
Auflösung Gb 1	5000 [Schritte/U]
in Messgetriebe	1
in Zwischenwelle	1

$$Gb1 = I_MG \cdot I_VG \cdot A_Gb1 = 1 \cdot 1 \cdot 5000 = 5000;$$

Festlegung der Parameter für Geber 2: Das bestehende Motor-Feedbacksystem wird als Geber 2 verwendet. Der Motor wird mit der Rotationsachse des Herstellungsgeräts über ein Zwischengetriebe verbunden.

Die Geberschnittstelle wird mit den Impulsausgängen des Spannungsumformers verbunden. Die Sensordaten sind wie folgt: Hiperface, 1024 I/U. Gemäß dem Datenblatt des Spannungsumformerherstellers sind die Sinus/Cosinus-Spuren des Hiperface-Gebers Ausgänge in Form von Impulsen -> nachgebildeter Impulsausgang des Spannungsumformers = Pulsgenerator, A/B-Spur, 1024 I/U. Die folgenden Parameter werden ausgewählt:

SafePLC² Programmierhandbuch

- Geberart: Inkrementalgeber
- Auflösung:


Geber2: Auflösung Gb2 in Getriebe in Zwischenwelle für Antrieb	1024 [Schritte/U] 350 1
---	-------------------------------

$$Gb2 = I_G \cdot I_VA \cdot A_Gb2 = 1024 \cdot 350 \cdot 1 = 35840;$$


Festlegung der Höchstgeschwindigkeit: Die Höchstgeschwindigkeit der Ausgangsachse ergibt sich aus der maximalen Motordrehzahl. In U/s bezüglich der Lastachse und mit $N_{max} = 1500 \text{ U/min}$ ergibt sich $(1500 \text{ [U/min]} / 60 \text{ [s]}) / 350 = 0,$

Umgewandelt in mgrd/s ergibt sich $0,07142 \text{ [1/s]} \cdot 360 \cdot 10^3 \text{ [mgrd]} = 25\,714 \text{ [mgrd/s]}$

Eingang der maximalen Abweichung: Die empirische Messung ergibt einen maximalen Unterschied zwischen den beiden Messpunkten von 80 mgrd. Es wird ein Wert von 100 mgrd gewählt.



11.2.4.2 Lineare Messlänge



Referenzachse	Eingangswerte		Auflösung bezüglich Messlänge
Eingabeachse (Prozessachse)	Geber 1: Auflösung Gb 1 in Messgetriebe in Zwischenwelle ∅ Messgetriebe	A_Gb1 in [Schritte/U] I_MG I_VG D_MR in [mm]	$Gb1 = \frac{1000}{D_{MR} \cdot \pi} \cdot I_{MG} \cdot I_{VG} \cdot A_{Gb1}$
	Geber 2: Auflösung Gb 2 in Getriebe in Zwischenwelle für Antrieb ∅ Antriebsrad	A_Gb2 in [Schritte/U] I_G, I_VA, D_AR in [mm]	$Gb2 = \frac{1000}{D_{AR} \cdot \pi} \cdot I_G \cdot I_{VA} \cdot A_{Gb2}$
Motorachse	Geber 1: Auflösung Gb 1 in Messgetriebe in Zwischenwelle ∅ Messgetriebe in Getriebe in Zwischenwelle für Antrieb ∅ Antriebsrad	A_Gb1 in [Schritte/U] I_MG I_VG D_MR in [mm] I_G I_VA D_AR in [mm]	$Gb1 = \frac{\frac{1000}{D_{MR} \cdot \pi} \cdot I_{MG} \cdot I_{VG} \cdot A_{Gb1}}{\frac{1000}{D_{AR} \cdot \pi} \cdot I_G \cdot I_{VA} \cdot A}$

Eingang Beispiel 2:

Bei einer Fertigungsmaschine soll der Zugang zum Arbeitsbereich an bestimmten Stellen der Haupteingabeachse zur manuellen Eingabe oder für Einstellungen gewährleistet werden. Der Antrieb bleibt in dieser Position aktiv und wird nur auf einen Stillstand überwacht. Die Grenzen des Arbeitsbereichs sind variabel und sollen elektronisch in einem sicherheitsrelevanten Modus anstelle des mechanischen Sicherheitsgrenztasters überwacht werden. Die Bewegung, die aktiv überwacht werden soll, ist eine lineare Bewegung. Ein Absolutwertgeber wird mit dieser Hauptantriebsachse des linearen Längenmesssystems verbunden. Der Antrieb funktioniert mit einem elektrischen Motor mit einem integrierten Motor-Feedbacksystem und einem Zwischengetriebe. Die Ausgangswelle des Zwischengetriebes wird mit einem Antriebsrad mit $\varnothing 31,83$ mm (= 100 mm Umfang) verbunden.

Auswahl des Moduls

Auswahl der Geberart: Überwachung der Positionen ist erforderlich -> Absolutwertgeber wird benötigt, für den zweiten Geber sind Inkrementalerfassung und Referenzschalter ausreichend.

Festlegung der Messlängenparameter: Die Hauptachse der Anlage wird als Referenzachse gewählt. Die folgenden Parameter werden ausgewählt:

- Linear
- Messlänge = 600 mm
 - Referenzachse ist Rotationsachse => Bezeichnung = mm

Festlegung der Parameter für Geber 1: Geber 1 wird direkt mit der Antriebsachse verbunden. Absolutwertgeber SSI, 4096 Schritte/U wird verwendet.

Die folgenden Parameter werden ausgewählt:

- Geberart: Absolutwertgeber
- Datenformat: SSI
- Auflösung:

Geber 1:	
Auflösung Gb 1	4096 [Schritte/U]
in Messgetriebe	1
in Zwischenwelle	1
\varnothing Antriebsrad	31,83

$$Gb1 = \frac{1000}{D_{MR} \cdot \pi} \cdot I_{MG} \cdot I_{VG} \cdot A_{Gb1} = \frac{1000}{31,83 \cdot \pi} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4096 = 40960$$

Festlegung der Parameter für Geber 2: Das bestehende Motor-Feedbacksystem wird als Geber 2 verwendet. Der Motor wird mit dem Antriebsrad über ein Zwischengetriebe verbunden. Das Verhältnis des Getriebes ist 4,51 mal der \varnothing des Antriebsrads 31,831 mm.

Die Geberschnittstelle wird mit den Impulsausgängen des Spannungsumformers verbunden. Die Geberdaten sind wie folgt: Hiperface, 1024 I/U. Gemäß dem Datenblatt des

SafePLC² Programmierhandbuch

Spannungsumformerherstellers sind die Sinus/Cosinus-Spuren des Hiperface-Gebers
Ausgänge in Form von Impulsen -> nachgebildeter Impulsausgang des
Spannungsumformers = Pulsgenerator, A/B-Spur, 1024 I/U.

Die folgenden Parameter werden ausgewählt:

- Geberart: Inkrementalgeber
- Auflösung:

Geber 1:	
Auflösung Gb 2	1024 [Schritte/U]
in Getriebe	4,51
in Zwischenwelle	1
∅ Antriebsrad	31,83


$$Gb2 = \frac{1000}{D_{AR} \cdot \pi} \cdot I_G \cdot I_{AV} \cdot A_{Gb2} = \frac{1000}{31,83 \cdot \pi} \cdot 4,51 \cdot 1 \cdot 1024 = 46182$$

Festlegung der Höchstgeschwindigkeit: Die Höchstgeschwindigkeit der Ausgangsachse ergibt sich aus der maximalen Motordrehzahl. In U/s bezüglich der Lastachse und mit $N_{max} = 1500$ U/min

ergibt sich $(1500 \text{ [U/min]} / 60 \text{ [s]}) \cdot 0,012 \text{ [m]} = 0,3 \text{ [m/s]} = 300 \text{ [mm/s]}$.


Eingang der maximalen Abweichung: Die empirische Messung ergibt einen maximalen Unterschied von < 1 mm zwischen beiden Sensorpunkten auf der Motorachse und der Bewegungsachse. Der gewählte Wert ist 1 mm.

Die erhaltenen Informationen zur Geberkonfiguration:



11.3 Funktionsbausteine

11.3.1 Logische Funktionen




Diese Bausteine bilden die Grundlage für die Erstellung eines Programms für die Sicherheitsanwendung. Sie ermöglichen die logische Verbindung der Eingänge mit Überwachungsfunktionen mit den Ausgängen. Das Einfügen von Funktionsbausteinen ist nur in der Ansicht „Funktionsplan“ möglich, ansonsten sind die entsprechenden Menübefehle deaktiviert. Dies ist der Fall, wenn die Ressourcen für ein Modul bereits erschöpft sind, z.B. nachdem alle Timer-Module eingefügt wurden.



11.3.1.1 AND-Baustein

„AND“-Verknüpfungen von höchstens 5 Ausgangssignalen von anderen Funktionsbausteinen. Die AND-Verknüpfung liefert den Signalzustand „1“ für alle Eingangssignale „1“ als logisches Ergebnis, ansonsten ist er „0“.




Hinweis: Die Anzahl der Eingangsverbindungen kann nur bei freien Verbindungen reduziert werden. Verfügen alle Verbindungen über Verlinkungen, müssen diese erst gelöscht werden.

11.3.1.2 EXCLUSIVE OR-Baustein



„EXCLUSIVE OR“-Verknüpfungen von 2 Ausgangssignalen von anderen Funktionsbausteinen. Das XOR-Modul liefert das logische Ergebnis „1“, wenn ein Eingang das Eingangssignal „1“ hat und der Eingang das Eingangssignal „0“ hat, ansonsten ist es „0“.





11.3.1.3 FLIP FLOP-Baustein



Einstellung/Rückstellung eines Kontaktelements. Das Schaltelement hat die folgenden Eigenschaften:

- Das logische Ergebnis während der Initialisierung des Elements ist „0“.

- Das logische Ergebnis wird „1“, wenn eine Flankenveränderung von „0“ in „1“ im Eingang „Einstellung“ stattfindet. Der Ausgang bleibt „1“, auch wenn sich der Zustand im Eingang „Einstellung“ wieder in „0“ ändert.
- Das logische Ergebnis wird „0“, wenn eine Flankenveränderung von „0“ in „1“ im Eingang „Einstellung“ stattfindet.
- Sind beide Eingänge auf „1“ eingestellt, ist das Ergebnis „0“!




Hinweis: Der gewünschte Schaltzustand dieses Elements wird nur durch die Verbindung gemäß der Bezeichnung (Rückstellung/Einstellung) erreicht.

11.3.1.4 Logik 1-Baustein

1

Dieses Modul liefert immer den Wert „1“. Diese Funktion kann zur Programmierung von statischen Zuständen im Funktionsplan verwendet werden.


Beispiel: Zuweisung eines nicht verwendeten Eingangs an ein richtungsabhängiges SDI



11.3.1.5 NOT-Baustein




Das logische Ergebnis dieses Funktionsbausteins ist die Negation des Eingangssignals. Die Bezeichnung „Negation“ bedeutet, dass das logische Ergebnis umgekehrt (negiert) wird.



11.3.1.6 OR-Baustein



„OR“-Verknüpfungen von höchstens 5 Ausgangssignalen von anderen Funktionsbausteinen. Die OR-Verknüpfung liefert den Signalzustand „1“ für mindestens einen Eingang mit dem Signalzustand „1“, ansonsten ist er „0“.



11.3.1.7 Dummy-Block




Der Signalkanal ermöglicht die funktionale Übertragung von Daten von der Prozessabbildung an einen angeschlossenen Feldbus. Er besteht aus zwei Teilen: der erste Teil besteht aus Logikdaten mit 56 Bit, der zweite Teil aus einem Prozessdatenkanal mit

einer Breite von 64 Bit. Die zu übertragenden Daten können über einen Profilogenerator frei zugewiesen werden.

11.3.1.8 Timer



Funktionsbaustein, der einen Zähler im Fall einer Flankenänderung startet. Nach der festgelegten zeitlichen Verzögerung wird das Ergebnis „1“ oder „0“.



Baustein-ID: Nummer des Timers. Diese kann beim Einstecken eingestellt werden. Werden alle Timer verwendet, wird der Timer-Befehl im Menü deaktiviert.

Verzögerung: Gewünschte Zeitspanne, in der der Timer laufen soll.

T min	= 8 ms (SMX Compact)
T min	= 16, 24, 32 ms (SMX Modular)
T max	= 533 min (31999992 ms)

Hinweis: Aufgrund der festen / eingestellten Zykluszeit des SMX-Moduls muss die Timereinstellung ein Vielfaches der Zykluszeit sein.

Eigenschaften

Anzugsverzögert:

- Der Timer-Ausgang bleibt „0“, solange kein Signal am Eingang ansteht.
- Der Timer wird aktiviert, wenn die Flanke zunimmt.
- Ist der Timer abgelaufen, ändert sich der Ausgang in „1“, solange keine Flankenänderung am Eingang erfolgt (der Eingang bleibt „1“).
- Ändert sich der Eingang in „0“, wird der Ausgang ebenfalls sofort auf „0“ gesetzt.

Abfallverzögert:

- Der Timer-Ausgang bleibt „0“, solange kein Signal am Eingang ansteht und der Timer nicht läuft.
- Der Timer wird aktiviert, wenn die Flanke abnimmt. Der Ausgang bleibt über die eingestellte Zeit „1“.
- Der Timer-Ausgang ändert sich sofort in „1“, wenn ein Signal am Eingang ansteht.
- Der Ausgang ändert sich nach der eingestellten Zeit in „0“, wenn am Eingang keine Flankenänderung aufgetreten ist.




Impuls:

- Der Timer-Ausgang bleibt „0“, solange kein Signal am Eingang ansteht.
- Der Timer wird aktiviert, wenn die Flanke zunimmt. Der Ausgang bleibt über die eingestellte Zeit „1“, auch wenn kein Signal am Eingang mehr anliegt.
- Der Timer-Ausgang ändert sich sofort in „1“, wenn ein Signal am Eingang ansteht.
- Der Ausgang ändert sich nach der eingestellten Zeit in „0“, auch wenn am Eingang ein Signal anliegt oder nicht.

Periodisch:

- Der Timer-Ausgang bleibt „0“, solange kein Signal am Eingang ansteht.
- Der Timer wird aktiviert, wenn die Flanke zunimmt.
- Der Timer-Ausgang ändert sich sofort in „1“, wenn ein Signal am Eingang ansteht.
- Der Ausgang ändert sich nach der eingestellten Zeit in „0“ und wechselt nach der gleichen eingestellten Zeit wieder auf „1“, wenn am Eingang keine Flankenänderung aufgetreten ist.


Funktion	Aktivierung des Timers	Zeitdiagramm
Abfallverzögert	Fallende Flanke	

<p>Anzugs- verzögert</p>	<p>Steigende Flanke</p>	
<p>Impuls</p>	<p>Steigende Flanke</p>	
<p>Periodisch</p>	<p>Steigende Flanke</p>	

11.3.1.9 EMU-Ergebnisbaustein



Dieses Modul liefert das Ergebnis der EMU-Funktion, die im Ausgangsmodul eingestellt wurde. Im Zustand „OK“ ist der Wert „1“. Das Modul kann z.B. verwendet werden, um den EMU-Zustand über einen Ausgang an der Außenseite zu visualisieren.




11.3.1.10 *Analoger Addierer*



Der analoge Addierer ermöglicht die Gewichtung der standardisierten analogen Signale.


Zwei Eingangssignale, die bereits standardisiert wurden, können in einem festgelegten Verhältnis zusammenaddiert werden. Die entsprechenden Signalkomponenten werden in Prozent festgelegt.



Skalierungsfaktor von Addierer1

Festlegung eines ganzzahligen Wertes, mit dem das Eingangssignal 1 des Addierers skaliert werden soll (max. 100 %).

11.3.2 Sicherheitsfunktionen



Die Sicherheitsfunktionen sind eine wichtige Funktion des SMX-Systems. Es sind voreingestellte Funktionen für:

- Geschwindigkeitsüberwachung
 - Positionserkennung
 - Überwachung von Grenzen und Sollpositionen
 - Funktionale Notfallüberwachung
 - Stillstandsüberwachung
 - Richtungsüberwachung
 - Funktionsüberwachung von externen Absperreinrichtungen
 - Rückstellfunktionen
 - Muting
- verfügbar.

Die Funktion zur Überwachung von Position, Geschwindigkeit und Abschalten wird erst nach der erfolgreichen Konfiguration des Gebers aktiviert. Ist dies erfolgt, können die entsprechenden Funktionen eingefügt werden, soweit im SMX-Modul Ressourcen zu diesem Zweck verfügbar sind. Sind alle Ressourcen aufgebraucht, wird die Menüoption für den entsprechenden Funktionsbaustein deaktiviert.


SafePLC² Programmierhandbuch

Funktion in EN 61800–5–2 genannt	Anzahl der Bausteine für SMX 1x-Serie	Anzahl der Bausteine für SMX 1xx-Serie
SLS = Sicher begrenzte Geschwindigkeit	8	48
SLA = Safe Limited Acceleration	Resources SLS	Resources SLS
SOS = Sicherer Stillstand	1 (pro Achse)	12 (1 pro Achse)
SDI = Sichere Bewegungsrichtung	1 (pro Achse)	12 (1 pro Achse)
SSX = Sicherer Stopp 1/2	4	24 (4 pro Gerät)
SAR Safe Acceleration Range	Resources SSX	Resources SSX
SLI = Sicher begrenztes Schrittmaß	1 (pro Achse)	12 (1 pro Achse)
SCA = Sichere Nocke	16	64
SSR = Safe Speed Range	Resources SCA	Resources SCA
SEL = Sichere Antriebs-Notausüberwachung	1 (pro Achse)	12 (1 pro Achse)
SLP = Sicher begrenzte Position	2	12 (2 pro Gerät)
SAC = Sichere Analogsteuerung	8	48
SLT = Safe Limited Torque	Resources SAC	Resources SAC
STR = Safe Torque Range	Resources SAC	Resources SAC
EMU – Überwachung der Notfallabschaltung	2	16
DEM – Dynamische Geber-Dämpfung	X	12 (1 pro Achse)
ECS – Gebersteuerung-Überwachung	1 (pro Achse)	1 (pro Slavegerät)
ICS – Dämpfung der Eingangselemente	1	1 (pro Slavegerät)
ACS – Dämpfung des analogen Eingangs	1	1 (pro Slavegerät)
EOS – Einstellung der externen Verschiebung	X	1 (pro Achse)
PDM – Dämpfung der sicheren Position	1 (pro Achse)	1 (pro Achse)

Soll die Abschaltung durch eine Überwachungsfunktion extern, z.B. Steuereinheit, angezeigt werden, kann zu diesem Zweck ein Hilfsausgang verwendet werden. Wurde den

SafePLC² Programmierhandbuch

Ausgängen eine „1“ signalisiert, wenn die Überwachungsfunktionen im Zustand „OK“ sind, muss das Ergebnis gemäß dem folgenden Beispiel für Feedback negiert werden.



Beispiel einer logischen Verbindung von Überwachungsfunktionen.



11.3.2.1 SEL (Sichere Antriebs-Notausüberwachung)

Überwachung des maximalen Bewegungsbereichs


- Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
- Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements
- Achsenzuweisung: höchstens 1 Funktion pro Achse
- Funktion: Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit im Bezug auf die relative Distanz zur Höchstgrenze der Bewegung oder des Anpassungsbereichs. Diese Funktion ersetzt die herkömmlichen Notendschalter!
- Eingang: Normiertes Positionssignal X von der Geberschnittstelle.
- Rückstellfunktion: Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann folgendermaßen erfolgen:
- Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente
 - Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls
 - F-Bus Reset-Element

Beschreibung der Funktion:

- Berechnung der tatsächlichen Geschwindigkeit V über das Positionssignal X
- Ermittlung des Stoppwegs in Bezug auf den aktuellen Status von Beschleunigung und Geschwindigkeit
=> zyklische Ermittlung der $\text{Stop_Distanz}_{\text{Akt.}} = f(V, a)$ wobei a = Beschleunigung
- Vergleich: $\text{Pos}_{\text{Akt.}} + \text{Stop_Distanz}_{\text{Akt.}} < \text{Ziel_Pos} + \text{Nachlauf}$

Ein trapezförmiges oder S-förmiges Geschwindigkeitsprofil dient als Basis für die Berechnung. Bei einem trapezförmigen Geschwindigkeitsprofil ist die Grenzkurve das Ergebnis der eingestellten Beschleunigung, wobei ein S-förmiges Geschwindigkeitsprofil zusätzlich noch die Änderung der Beschleunigung zur Berechnung verwendet.

Trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil:



X1 = Min. Position

X2 = Max. Position

V0 = Höchstgeschwindigkeit für $(X1 + BX) < X < (X2 - BX)$

F = Art des Geschwindigkeitsprofils (trapezförmig oder S-förmig)

Trapezförmig


BX = Bremsen/Näherungsbereich

S-förmig

AM = Maximale Beschleunigung

DA = Art der Beschleunigung

S-förmiges Geschwindigkeitsprofil



BX = Bremsen/Näherungsbereich



X1 = Min. Position

X2 = Max. Position

V_Z = S-Streuzeit

AM = Max. Beschleunigung

UG/OG = Bereich der max. Beschleunigung




SafePLC² Programmierhandbuch

Ausgangsfunktion:

Bereich	HI	LO
$X < X1$ OR $X > X2$		X
$X \geq X1$ AND $X \leq (X1 + BX)$ AND V < Grenzkurve	X	
$X \geq (X2 - BX)$ AND $X \leq X2$ AND V < Grenzkurve	X	
$X \geq X1$ AND $X \leq (X1 + BX)$ AND V \geq Grenzkurve		X
$X \geq (X2 - BX)$ AND $X \leq X2$ AND V \geq Grenzkurve		X

Grenzkurve = Geschwindigkeitsprofil, abgeleitet aus der aktuellen Einstellung



Parameter:


Dauerhaft aktivieren

Ist diese Option eingestellt, hat die Überwachungsfunktion keine Eingangsverbindung. Die Funktion ist ab dem Start der Geräts aktiv.

Kurventyp


- linear

Lineare Berechnungsmethode für den Stoppweg in Bezug auf die Grenzposition



- S-förmige Art

Quadratische Berechnungsmethode für den Stoppweg in Bezug auf die Grenzposition



Untere Grenzposition X1

Untere Grenzposition

Obere Grenzposition X2

Obere Grenzposition

Max. Beschleunigung

Max. Beschleunigungswert innerhalb BX

Zeit der S-Rampe

Flankenzeit der Beschleunigung => Zeit von der Beschleunigung = 0 bis zur max. Beschleunigung

Eingang Beispiel 1:

Bei einer Fertigungsmaschine soll der Zugang zum Arbeitsbereich an bestimmten Stellen der Haupteingabeachse zur manuellen Eingabe oder für Einstellungen gewährleistet werden. Der Antrieb bleibt in dieser Position aktiv und wird nur auf einen Stillstand überwacht. Die Grenzen des Arbeitsbereichs sind variabel und sollen elektronisch in einem sicherheitsrelevanten Modus anstelle des mechanischen Sicherheitsgrenztasters überwacht werden. Die Bewegung, die aktiv überwacht werden soll, ist eine lineare Bewegung. Ein Absolutwertgeber wird mit dieser Hauptantriebsachse des linearen Längenmesssystems verbunden. Der Antrieb funktioniert mit einem elektrischen Motor mit einem integrierten Motor-Feedbacksystem und einem Zwischengetriebe.

1. Grenzposition

Der Referenznullpunkt der Hauptantriebsachse befindet sich im oberen Totpunkt. Der untergeordnete mechanische Nachlauf beträgt $X1 = -5$ mm.

Die untere Endposition ist bei 600 mm + 5 mm Sicherheitsgrenze.

=> $X2 = 605$ mm

2. Art der Geschwindigkeitsauswahl

Der Antriebs-/Positionsregler verwendet eine Rampenbegrenzung (Stoßbegrenzung) für die Beschleunigung mit daraus resultierendem S-Schlupf der Geschwindigkeit, um Abweichungen und Prozessmarkierungen zu minimieren => Auswahl der S-Form

3. Auswahl des Grenzwerts

Die anderen Grenzwerte werden der Einstellung der Anlage entnommen.

Maximale Beschleunigung = 1000 mm/s²

Maximale Änderung der Beschleunigung = 3000 mm/s³

11.3.2.2 SLP (Sicher begrenzte Position)




GOTO-Überwachung

<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Achsenzuweisung:</u>	höchstens 1 Funktion pro Achse
<u>Funktion:</u>	Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit im Bezug auf die relative Entfernung zu einer eingestellten aufgezeichneten Einlern-Sollposition.
<u>Eingang:</u>	Normiertes Positionssignal X von der Geberschnittstelle
<u>Rückstellfunktion:</u>	Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann folgendermaßen erfolgen: <ul style="list-style-type: none">• Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente• Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls• F-Bus Reset-Element

Beschreibung der Funktion:

- Berechnung der tatsächlichen Geschwindigkeit V über das Positionssignal X
- Ermittlung des Stoppwegs in Bezug auf den aktuellen Status von Beschleunigung und Geschwindigkeit => zyklische Ermittlung der $Stop_Distanz_{Akt.} = f(V, a)$ wobei a = Beschleunigung
- Vergleich: $Pos_{Akt.} + Stop_Distanz_{Akt.} < Ziel_Pos + Nachlauf$
- Vergleich: $Pos_{Akt.} - Stop_Distanz_{Akt.} > Ziel_Pos + Nachlauf$
- Richtungssteuerung cw = im Uhrzeigersinn, ccw = entgegen des Uhrzeigersinns

Hinweis: Wird die Funktion aktiviert, ist es nicht zulässig, dass „cw“ und „ccw“ für das Eingangssignal gleichzeitig aktiviert werden. Werden beide Optionen aktiviert, wird ein Alarm ausgelöst.




Parameter:

Kurventyp


- **linear**

Lineare Berechnungsmethode für den Stopfweg in Bezug auf die Sollposition



- S-förmig

Quadratische Berechnungsmethode für den Stoppweg in Bezug auf die Sollposition



Max. Beschleunigung

Max. Beschleunigungswert innerhalb BX

Max. Änderung der Beschleunigung

Wert der maximal zulässigen Änderung der Beschleunigung in BX bei der Verwendung der quadratischen Berechnungsmethode.

Sollposition

Absoluter Positionswert der Sollposition


Speicherung der Sollposition über das Einlernen

Die Einlernoption kann verwendet werden, um die Sollposition im SMX-System ohne anschließende manuelle Einstellung zu speichern. Dabei sind die folgenden Schritte notwendig:

- Durch Aktivierung der Schaltfläche „Einlernen“ ändert sich das Eingangsfeld „Sollposition“ in „Positionstoleranz“. Gleichzeitig wird der Eingangsdialog um die SOS-Funktion erweitert.
- Die Aufzeichnung einer Position mit der Einlernoption kann nur bei einem Stillstand erfolgen. Dabei müssen die SOS-Funktion aktiviert und die SLP-Funktion deaktiviert sein.
- Für die Aufzeichnung einer Position sind die beiden Signale „Einstellung“ und „Beenden“ nötig. Diese erscheinen als Eingangsverbindung des funktionalen Moduls, wenn die Einlernoption aktiviert wird.
- Der Einlernmodus aktiviert automatisch die SOS-Funktion und prüft das Ergebnis dieser Funktion. Die fehlende Auslösung der SOS-Funktion ist eine Voraussetzung für einen aktiven Einlernzyklus.
- Die Position wird nur aufgezeichnet, wenn sich die momentane Position innerhalb des festgelegten Positionsbereichs befindet.
- Die erfolgreich aufgezeichnete Einlernposition erscheint im Prozesseingangsbild auf Index 37 (SLP 1) bzw. Index 38 (SLP 2).
- Die Einlernposition wird sicher gespeichert, auch bei einer Stromunterbrechung.
- Die Einlernposition wird nach jedem Konfigurationsupload zurückgesetzt.

Hinweis: Bei den Busversionen des SMX100-Moduls erfolgt die Einstellung der PLC-Funktion teilweise direkt über den Sicherheitsbus. Die Sollposition wird an das SMX100-Modul unter der OLC-Position übertragen (von Bit 32 in PAA). Die Auswahl des OLC-Bereichs erfolgt auch mit Bit 6 oder Bit 7 von PAA für die Bereiche 1 oder 2. Die Einstellungen für die Sollposition und den Bereich in der Einstellmaske haben keine Auswirkungen, wenn es sich um Busversionen des SMX100-Moduls handelt!

Zeiteigenschaft des „SET/QUIT“-Prozesses:



Die Sequenz ist zeitüberwacht und löst einen ALARM aus, wenn die erwarteten Werte überstiegen werden.



ACHTUNG: Das maximale Zeitfenster ist 3 Sekunden!

Positionstoleranz

Toleranzwert für die Einlernposition.

cw (aktiviert) = $Pos_{Akt.} + Stop_Distanz_{Akt.} < Ziel_Pos + Positionstoleranz$

ccw (aktiviert) = $Pos_{Akt.} - Stop_Distanz_{Akt.} < Ziel_Pos - Positionstoleranz$

Hinweis: Wird die Einlernfunktion verwendet, wird die Überwachungsgrenze um den Wert der Positionstoleranz erweitert. Ohne die Einlernfunktion beträgt der Wert der Positionstoleranz Null.

Für den Eingang „Einstellung“ muss ein Tastenschalter verwendet werden oder dem Eingang müssen zwei mit „AND“ verknüpfte Positionsschalter zugewiesen werden. Bei der Festlegung der Positionstoleranz muss die zulässige maximale Position berücksichtigt

werden => maximaler Wert der Positionstoleranz = maximale Position in Fahrtrichtung – Einlernposition.

Parameter des SOS-Dialogs: Siehe SOS-Funktion

11.3.2.3 SCA (Sichere Nocke)



Überwachung des Positionsbereichs mit Drehzahl/Geschwindigkeitsüberwachung

Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“

Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements

Achsenzuweisung: beliebig


Funktion: Überwachung eines einstellbaren Positionsbereichs mit zugewiesenen Mindest- und Höchstgrenzen. Zusätzliche Überwachung der maximalen Drehzahl/Geschwindigkeit im zulässigen Bereich.

Eingang: Normierte Position und Geschwindigkeitssignale X und V von der Geberschnittstelle

Rückstellfunktion: Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird nicht gespeichert. Es ist keine Quittierung nötig.

Beschreibung der Funktion:


- Vergleich der aktuellen Position mit den eingestellten Bereichsgrenzen
- Vergleich der aktuellen Geschwindigkeit mit dem eingestellten maximalen Geschwindigkeitsbereich
- Vergleich der aktuellen Beschleunigung mit dem eingestellten Beschleunigungsbereich
- Überwachung der Positionsgrenze mit der Geschwindigkeitsprofilüberwachung
- Steuerung der Zählrichtung
- Enable unconditioned [Bedingungslos aktiviert]
- Abstandsüberwachung bei Übergeschwindigkeit




Ausgangsfunktion

Bereich	HI	LO
$X < X1$ OR $X > X2$		X
$X \geq X1$ AND $X \leq X2$ AND $V < V0$	X	
$X \geq X1$ AND $X \leq X2$ AND $V \geq V0$		X

Bereiche können als überlappend und verschachtelt definiert werden.





Parameter:

Dauerhaft aktivieren

Ist diese Option eingestellt, hat die Überwachungsfunktion keine Eingangsverbindung. Die Funktion ist ab dem Start der Geräts aktiv.

Untere Grenzposition X1

Untere Grenzposition

Obere Grenzposition X2

Obere Grenzposition

Geschwindigkeitsschwelle

Maximal zulässige Geschwindigkeit im eingestellten Positionsbereich

Max. Beschleunigung

Maximal zulässige Beschleunigung im eingestellten Positionsbereich

Richtungsabhängige Freigabe

Ermöglicht die Aktivierung von nachgeschalteten funktionalen Modulen in Abhängigkeit der Richtung. Diese Funktion kann nur ohne Geschwindigkeits- und Beschleunigungsüberwachung verwendet werden.

- **Negative Geberzählrichtung:**

Funktionales Modul liefert den Ausgangswert = „1“ für ein ansteigendes Positionssignal

- **Positive Geberzählrichtung:**

Funktionales Modul liefert den Ausgangswert = „0“ für ein abfallendes Positionssignal

- **Aktivierung der Freigabe der Geschwindigkeitsrichtung**

Die Prüfung der richtungsabhängigen Freigabe erfolgt nur ab der angegebenen Grenze. Unter dieser Geschwindigkeitsschwelle beträgt der Ausgangswert = 0

Fahrkurvenüberwachung

Überwachung der Geschwindigkeit an den Grenzen mittels der in SEL oder SLP eingestellten Überwachungseigenschaften. Dieser Schalter kann nur bei eingesetztem SLP- oder SEL-Funktionsbaustein aktiviert werden.

Der Parameter „Inverted limits (forbidden area)“ [Umgekehrte Grenzen (verbotener Bereich)] legt die Art der Bereichsinformationen fest.

- Standard (ohne umgekehrte Grenzen):
Die Angabe von Mindest- und Höchstwerten stellt die Grenzen für den zulässigen Bereich dar, der sich zwischen diesen Grenzen befindet.
----[MIN=====MAX]---- (- verbotener Bereich, = zulässiger Bereich)
- Über „Inverted limits“ [Umgekehrte Grenzen] wird der zulässige Bereich umgekehrt.
Der zulässige Bereich befindet sich außerhalb des Bereichs zwischen Mindest- und Höchstwert. Der Mindest- und Höchstwert bestimmt jetzt den verbotenen Bereich zwischen den Werten.
=====]MIN----MAX[=====

Fehlerdistanzüberwachung

Diese zusätzliche Funktion ermöglicht die Filterung von Spitzengeschwindigkeiten im Falle eines irregulären Fahrbetriebs (Geschwindigkeitsspitzen im Signal). Der ganzzahlige

Weg wird auf Grundlage des Unterschieds zwischen der aktuellen Geschwindigkeit und des eingestellten Wertes der Geschwindigkeitsüberwachung berechnet und mit dem eingegebenen Wert verglichen. Wird der eingegebene Wert überschritten, wird die Überwachungsfunktion ausgelöst. Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die Beschleunigungsüberwachung ausgeschaltet ist.

ACHTUNG:

Wird diese Funktion verwendet, wird die Reaktionszeit der Überwachungsfunktion verzögert.

Eingang Beispiel:

An einer Fertigungsmaschine soll der Zugang zum Arbeitsbereich für manuelles Einlegen bzw. Einrichtbetrieb bei bestimmten Positionen der Hauptvorschubachse freigegeben werden. Der Antrieb bleibt in dieser Position aktiv und wird nur auf Stillstand überwacht. Die Grenzen des Arbeitshubs sind variabel und sollen als Ersatz zum mechanischen Sicherheitsendschalter elektronisch sicherheitsrelevant überwacht werden. Die aktive zu überwachende Bewegung stellt eine Linearbewegung dar. Ein Absolutencoder ist direkt formschlüssig mit dieser Hauptantriebsachse als lineares Wegmesssystem verbunden. Die Hauptachse ist Referenzachse für den SMX Baugruppe .

1. Auswahl des Bereichs

Mit der Positionsüberwachung soll die Position der Hauptachse im oberen Nullpunkt überwacht werden. Der obere Nullpunkt ist zugleich der Referenz-Nullpunkt in der Längenmessung der Vorschubachse. Bei erkanntem Bereich wird eine Schutzvorrichtung zur Öffnung freigegeben.

Bereichsgrenze X1 = obere Position = 0 mm

Bereichsgrenze X2 = untere Toleranzgrenze für Position = 2 mm

Geschwindigkeit = tolerierte Geschwindigkeit zur Erhaltung der Position = 3 mm/s

Beschleunigung = tolerierte Beschleunigung zur Erhaltung der Position = 5 mm/s

11.3.2.4 SSM (Safe Speed Monitoring)



Überwachung einer Geschwindigkeit

Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“

Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements

Achsenzuweisung: beliebig

SafePLC² Programmierhandbuch

Funktion: Überwachung einer parametrierbaren Geschwindigkeit mit zugeteilten Maximalgrenzen.


Eingang: Normierte Position und Geschwindigkeitssignale X und V von der Geberschnittstelle

Rückstellfunktion: Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird nicht gespeichert. Es ist keine Quittierung nötig.

RESET-function: Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird nicht gespeichert. Es ist keine Quittierung nötig.

Beschreibung der Funktion:

- Die SSM-Funktion signalisiert am Funktionsblockausgang, wenn der Antrieb eine gewisse Geschwindigkeitsschwelle unterschreitet. Solange er unterhalb der Schwelle bleibt ist der Ausgang „1“.



Parameter:

Dauerhaft aktivieren


Ist diese Option eingestellt, hat die Überwachungsfunktion keine Eingangsverbindung. Die Funktion ist ab dem Start der Geräts aktiv.

Geschwindigkeitsschwelle

Entspricht der Geschwindigkeitsschwelle. Diese bestimmt den Zustand der SSM-Funktionsblockausgangs.

Beispiel:

- Mit der SSM Funktion kann z.B.: eine Schutzeinrichtung deaktiviert / geöffnet werden sobald die Geschwindigkeit sich unter der Schwelle befindet.



11.3.2.5 SLA (Safe Limited Acceleration)


Sichere Beschleunigungsüberwachung eines Antriebes

<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Achsenzuweisung:</u>	1 pro Achse
<u>Funktion:</u>	Überwachung einer minimalen Beschleunigung
<u>Eingang:</u>	Logikeingang Enable Normiertes Geschwindigkeitssignal „V“ vom Geberinterface
<u>Ausgang:</u>	Logikpegel High/Low gem. Logiktablelle
<u>RESET-function:</u>	Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereiches wird gespeichert und erfordert eine RESET-Quittierung. Dies erfolgt alternativ über: <ul style="list-style-type: none">• Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente• Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls• F-Bus Reset-Element

Beschreibung der Funktion:


- Beschleunigungsüberwachung eines Antriebs
- Berechnung eines zu erwartenden Geschwindigkeitswertes anhand Aktual Geschwindigkeit und Maximalbeschleunigung
- Vergleich der Aktual Geschwindigkeit mit berechneter Geschwindigkeit über parametrierbare Geschwindigkeitsdifferenz (Toleranzfenster)

Funktionsgrafik:



Logiktablelle:

Bereich		High	Low
$V_{diff} \leq V_{limit}$	Beschleunigung innerhalb der zulässigen Grenzen	X	
$V_{diff} > V_{limit}$	Maximale Beschleunigung überschritten		X



Parameter:

Dauerhaft aktivieren

Ist diese Option eingestellt, hat die Überwachungsfunktion keine Eingangsverbindung.
Die Funktion ist ab dem Start der Geräts aktiv.

Geschwindigkeitstoleranz

Die „Geschwindigkeitsschwelle“ zwischen V_{akt} und V_{fc} .

Beschleunigungsüberwachung

Die „Max. Beschleunigung“ entspricht der maximal zulässigen Beschleunigung.



11.3.2.6 SSR (Safe Speed Range)

Überwachung eines Geschwindigkeitsbereiches

- Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
- Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements
- Achsenzuweisung: beliebig
- Funktion: Überwachung einer maximalen Geschwindigkeit in eine definierten Positionsbereich.
- Eingang: Normiertes Geschwindigkeitssignal V, Positionssignal X von der Geberschnittstelle.
- RESET-funktion: Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereiches wird nicht gespeichert. Es ist keine RESET-Quittierung erforderlich.


Description of function:

- Vergleich der Ist-Drehzahl mit der parametrisierten Geschwindigkeitsschwelle im definierten Bereich

Output function

Range	HI	LO
$X < X1$ OR $X > X2$		X
$X \geq X1$ AND $X \leq X2$ AND $V < V0$	X	
$X \geq X1$ AND $X \leq X2$ AND $V \geq V0$		X

Ranges can be defined as overlapping and nested.



Parameters:

Dauerhaft aktivieren

Ist diese Option eingestellt, hat die Überwachungsfunktion keine Eingangsverbindung. Die Funktion ist ab dem Start der Geräts aktiv.


Obere Geschwindigkeitsschwelle

Obere Grenzdrehzahl im parametrisierten Drehzahlbereich

Untere Geschwindigkeitsschwelle

Untere Grenzdrehzahl im parametrisierten Drehzahlbereich

11.3.2.7 SSX (Sicherer Stopp 1/2)



Funktionsüberwachung für Notaus

Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“

Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements

Achsenzuweisung: beliebig

Funktion: Überwachung der NOTAUS-Funktion

Eingang: Normiertes Positionssignal X von der Geberschnittstelle


Rückstellfunktion: Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann folgendermaßen erfolgen:

- Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente
- Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls
- F-Bus Reset-Element

Beschreibung der Funktion:

Überwachung der Sequenz eines kontrollierten NOTAUS durch Vergleich des Geschwindigkeitsabfalls mit einer eingestellten Überwachungskurve über den Zeitverlauf. Die Überwachungskurve ist das Ergebnis von Latenz, max. Geschwindigkeitsweg bis zur Grenzkurve und ihren Eigenschaften, berechnet auf Grundlage der Beschleunigung und der Beschleunigungsänderung. Nach der Aktivierung der Überwachungsfunktion wird der Verlauf der Grenzkurve aufgrund der aktuellen Geschwindigkeit berechnet.


Linearer Kurventyp



BX = Brems-/Annäherungsbereich
 X_1 / X_2 = Zeit für Ablauf der Rampenfunktion

V_0 = Startgeschwindigkeit der Rampenfunktion

S-förmiges Geschwindigkeitsprofil (S-Form)




Das S-förmige Geschwindigkeitsprofil zeigt die Änderung bzw. den Verlauf der Geschwindigkeit über die Zeit.

Max. Beschleunigung AM

Wert der maximalen Beschleunigung innerhalb von BX

S-Verschleißzeit VZ

Die Verschleißzeit VZ bezeichnet den Zeitraum in der sich die Geschwindigkeit nichtlinear ändert, bzw. den Zeitraum für die Änderung der Beschleunigung von $a=0$ nach $a=a_{\max}$ oder umgekehrt




Überwachte Grenzkurven bei S-förmigem Verlauf der Geschwindigkeit

Ausgangsfunktion

Bereich	HI	LO
$T < T_{\text{Latenz}}$	X	
$T > T_{\text{Latenz}}$ AND $V < V_{\text{Grenzkurve}}$	X	
$T > T_{\text{Latenz}}$ AND $V > V_{\text{Grenzkurve}}$		X

Jeder Funktionsbaustein kann als Stoppkategorie 1 oder 2 eingestellt werden. In Stoppkategorie 2 wird die SOS-Funktion nach dem erwarteten Stillstand automatisch aktiviert.



Parameter:

Stoppkategorie 1


Diese Option ermöglicht die Überwachung des kontrollierten NOTAUS gemäß EN 60604. Nach der Definition in der Norm muss die Stromzufuhr nach dem Stillstand des Antriebs getrennt werden. Dies wird durch den Übergang des Ausgangswertes der SSX-Funktion von „1“ zu „0“ unterstützt.

Stoppkategorie 2 (SOS nach erwartetem Stillstand)

Diese Option ermöglicht die Überwachung des kontrollierten NOTAUS gemäß EN 60604. Nachdem die Rampenüberwachung verstrichen ist, wird der Antrieb ohne Trennung der Stromversorgung gestoppt (sicherer Stillstand = Stillstand). Aus diesem Grund bleibt der Ausgangswert bei „1“, nachdem die SSX-Grenzkurve abgelaufen ist.


Wurde im Funktionsplan noch kein SOS-Modul festgelegt, wird das SSX-Fenster um diese Funktion erweitert. Alle für die SOS-Funktion notwendigen Parameter können also direkt eingegeben werden. Wird ein SOS-Element zu einem späteren Zeitpunkt in den Funktionsplan eingegeben, fehlt das Fenster in der SSX-Maske.

Hinweis: Wird die SSX-Funktion im Zusammenhang mit SOS verwendet, muss der folgende Schaltkreis verwendet werden. Wird ein Stillstand entdeckt, aktiviert das Betriebssystem automatisch die SOS-Überwachung.



Kurvenart linear


Lineare Geschwindigkeit und konstante Beschleunigungskurve für die Stoppssequenz



* ermittelt auf Grundlage der aktuellen Geschwindigkeit und konfigurierter Beschleunigung

Kurvenart S-förmig

S-förmige Geschwindigkeit und lineare Beschleunigungskurve für die Stoppssequenz



Standardlatenz

Latenz bis zum Auftreten der aktiven Entschleunigung

Max. Geschwindigkeit (Geschwindigkeitsschwelle)

Geschwindigkeitsschwelle, die während des Stoppprozesses nicht überschritten werden darf, da ansonsten die Stromversorgung getrennt wird.

Max. Beschleunigung

Standardmäßiger Beschleunigungswert zur Berechnung der Grenzkurve.

Max. Beschleunigungsänderung

Standardmäßiger Änderungswert der Beschleunigung zur Berechnung der Grenzkurve.

Zeit der S-Rampe

Gibt die Zeitspanne an, in der sich die Geschwindigkeit linear ändert, oder die Zeitspanne für die Änderung der Beschleunigung von $a = 0$ zu $a = a_{\max}$ oder umgekehrt.

Achsenzuweisung

Eingabe der Achsenzuweisung.

Eingang Beispiel:

Bei einer Fertigungsmaschine soll der Zugang zum Arbeitsbereich an bestimmten Stellen der Haupteingabeachse zur manuellen Eingabe oder für Einstellungen gewährleistet werden. Der Antrieb bleibt in dieser Position aktiv und wird nur auf einen Stillstand überwacht. Die Grenzen des Arbeitsbereichs sind variabel und sollen elektronisch in einem

sicherheitsrelevanten Modus anstelle des mechanischen Sicherheitsgrenztasters überwacht werden. Die Bewegung, die aktiv überwacht werden soll, ist eine lineare Bewegung. Ein Absolutwertgeber wird mit dieser Hauptantriebsachse des linearen Längenmesssystems verbunden. Der Antrieb funktioniert mit einem elektrischen Motor mit einem integrierten Motor-Feedbacksystem und einem Zwischengetriebe.

1. Auswahl der Stoppkategorie

Um Stillstandszeiten und Neustarts möglichst kurz zu halten, muss die Stoppkategorie gemäß DIN 60604-1 (kontrollierter Stopp mit nachfolgend aktiv gesteuertem Antrieb auf $V = 0$) verwendet werden => Auswahl der Stoppkategorie 2

2. Art der Geschwindigkeitsauswahl

Der Antriebs-/Positionsregler verwendet eine Rampenbegrenzung (Stoßbegrenzung) für die Beschleunigung mit daraus resultierendem S-Schlupf der Geschwindigkeit, um Abweichungen und Prozessmarkierungen zu minimieren => Auswahl von S-Schlupf

3. Auswahl des Grenzwerts

Für die Überwachung muss die ungünstigste Latenz ab dem Auftreten des Notaus-Vorfalles bis zum Start des Bremsprozesses, der mit der Standardsteuerung ausgeführt werden muss, eingegeben werden. Die Sequenzzeit des Programms der Standardsteuerung führt zu: Latenz = Zyklusdauer * 2 = 50 ms


Die anderen Grenzwerte werden der Einstellung der Anlage entnommen.

Maximale Zufuhrgeschwindigkeit = 300 mm/s²

Maximale Beschleunigung = 1000 mm/s²

Maximale Änderung der Beschleunigung = 3000 mm/s³

11.3.2.8 SLI (Sicher begrenztes Schrittmaß)



Überwachung des maximalen Schrittmaßes

<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Achsenzuweisung:</u>	1 pro Achse
<u>Funktion:</u>	Überwachung des maximal zulässigen Schrittmaßes
<u>Eingang:</u>	Normierte Position/Geschwindigkeitssignale X und V von der Geberschnittstelle Richtungsanweisung LINKS/RECHTS

SafePLC² Programmierhandbuch

Rückstellfunktion: Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann folgendermaßen erfolgen:

- Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente
- Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls
- F-Bus Reset-Element

Beschreibung der Funktion:


- Überwachung des maximal zulässigen Schrittmaßes = relativer Fahrbereich für das ununterbrochene Verfahren im Tippbetrieb.
- Berechnung der aktuellen Drehrichtung RX aufgrund von Position/Geschwindigkeitssignal.
- Festlegung des relativen Fahrwegs nach dem Beginn der Bewegung.
- Überwachung auf Einhaltung der vorher festgelegten Richtung des max. relativen Fahrwegs.

Hinweis: nAnschlüsse im SLI-Baustein muss bei einer Rückstellung auf „0“ eingestellt werden. Ansonsten kann die Funktion nicht zurückgesetzt werden.

Wird die Funktion aktiviert, ist es nicht zulässig, dass „cw“ und „ccw“ für das Eingangssignal gleichzeitig aktiviert werden. Werden beide Optionen aktiviert, wird ein Alarm ausgelöst.

Ausgangsfunktion

Bereich	HI	LO
V < 0 AND RICHTUNGSMERKER = LINKS AND relativer Fahrweg < max. Schrittmaß	X	
V >= 0 AND RICHTUNGSMERKER = RECHTS AND relativer Fahrweg < max. Schrittmaß	X	
V < 0 AND (RICHTUNGSMERKER = RECHTS OR relativer Fahrweg > max. Schrittmaß		X
V > 0 AND (RICHTUNGSMERKER = LINKS OR AND relativer Fahrweg > max. Schrittmaß		X



Parameter:

Tippschritt

Schrittmaß – max. relativer Verfahrensweg nach Aktivierung der Überwachungsfunktion


XI Schwelle

Toleranzschwelle für die Überwachung des Verfahrens in die entgegengesetzte Richtung

Achsenzuweisung

Eingabe der Achsenzuweisung. Im Falle eines mehrachsigen Geräts kann die zu überwachende Achse hier eingestellt werden. Bei einem einachsigen Gerät ist nur „Achse 1“ verfügbar.

Aktivierung Beispiel:



Eingang Beispiel:

Der max. Verfahrweg des Materialzufuhrsystems einer Herstellungsanlage soll im Tipfbetrieb sicher überwacht werden. Laut Risikoanalyse beträgt dieser Verfahrweg höchstens 50 mm. Ein falscher Verfahrweg in die andere Richtung soll überwacht werden.

1. Tippschritt

Der relative Verfahrweg (nur Inkrementalgeber vorhanden) wird überwacht => Eingabe des max. Verfahrwegs laut Risikoanalyse mit Toleranz = 55 mm

2. Überwachung der Verfahrrichtung

Zulässiger Verfahrweg in entgegengesetzte Richtung (= Kriechbewegung des Antriebs) = 1 mm/s


3. Überwachungseingang

Das Überwachungsmodul verfügt zur Angabe der Richtung über zwei Eingänge. Ein aktives Richtungssignal aktiviert die Überwachungsfunktion.

Nach der Aktivierung der Überwachung muss die Richtung über ein eindeutiges Signal angegeben werden. => Schalter für die Richtungsangabe sind direkt mit den Standardeingängen des SMX100 verbunden => Auswahl E 01, E 02

Hinweis: Sind beide Eingangssignale „1“, wird dies als unzulässiger Zustand erkannt und eine Alarmmeldung wird aktiviert.

11.3.2.9 SDI (Sichere Bewegungsrichtung)




Erkennung der Richtung

<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Achsenzuweisung:</u>	1 pro Achse
<u>Funktion:</u>	Überwachung der vorher festgelegten Drehrichtung/Bewegungsrichtung
<u>Eingang:</u>	Normierte Position/Geschwindigkeitssignal X von der Geberschnittstelle. Richtungsmerker LINKS/RECHTS
<u>Rückstellfunktion:</u>	Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann folgendermaßen erfolgen: <ul style="list-style-type: none">▪ Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente

- Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls
- F-Bus Reset-Element

Ausgangsfunktion

Bereich		HI	LO
V < 0	AND	X	
RICHTUNGSMERKER = LINKS			
V >= 0	AND	X	
RICHTUNGSMERKER = RECHTS			
V < 0	AND		X
RICHTUNGSMERKER = RECHTS			
V > 0	AND		X
RICHTUNGSMERKER = LINKS			



Parameter:


Maximum

Toleranzschwelle für Position oder Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung

Achsenzuweisung

Eingabe der Achsenzuweisung.

Aktivierung Beispiel:



Eingang Beispiel:

Bei einem Herstellungsgerät müssen die Geschwindigkeit bestimmter manueller Prozesse für einen sicherheitsreduzierten Wert und die Stillstands- und Bewegungsrichtung überwacht werden. Die Bewegung, die aktiv überwacht werden soll, ist eine drehende Bewegung. Der Antrieb funktioniert mit einem elektrischen Motor mit einem integrierten Motor-Feedbacksystem und einem Zwischengetriebe.

1. Eingang für die Überwachungsfunktion

Überwachung der Geschwindigkeit (nur Inkrementalgeber vorhanden)
=> Geschwindigkeit

2. Geschwindigkeitsüberwachung

Zulässige Geschwindigkeit in entgegengesetzte Richtung (= Kriechbewegung des Antriebs) aus dem Anlagenparameter = 1 mm/s

Überwachungseingang

Das Überwachungsmodul verfügt zur Angabe der Richtung über zwei Eingänge. Ein aktives Richtungssignal aktiviert die Überwachungsfunktion.

Hinweis: Sind beide Eingangssignale „1“, wird dies als unzulässiger Zustand erkannt und eine Alarmmeldung wird aktiviert.



11.3.2.10 SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeitskontrolle)

Überwachung einer Mindestgeschwindigkeit

<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Achsenzuweisung:</u>	beliebig
<u>Funktion:</u>	Überwachung einer Mindestgeschwindigkeit
<u>Eingang:</u>	Normiertes Positionssignal X von der Geberschnittstelle
<u>Rückstellfunktion:</u>	Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann folgendermaßen erfolgen: <ul style="list-style-type: none">▪ Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente▪ Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls▪ F-Bus Reset-Element


Beschreibung der Funktion:

- Überwachung der maximalen Geschwindigkeit oder Drehzahl eines Antriebs.
- Berechnung der aktuellen Geschwindigkeit V auf Grundlage der Position oder des digitalen Geschwindigkeitssignals X
- Vergleich der aktuellen Geschwindigkeit mit der eingestellten Geschwindigkeitsschwelle
- Überwachung eines Geschwindigkeitsübergangs von schnell zu langsam.
- Abstandsüberwachung bei Übergeschwindigkeit



Ausgangsfunktion

Bereich	HI	LO
$V < V0$	X	
$V \geq V0$		X



Parameter:

Dauerhaft aktivieren

Ist diese Option eingestellt, hat die Überwachungsfunktion keine Eingangsverbindung. Die Funktion ist ab dem Start der Geräts aktiv.

Geschwindigkeitstoleranz

Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsüberwachung

Fast Channel

Die Option des schnellen Kanals kann verwendet werden, um eine kürzere Reaktionszeit des Systems zu erreichen. Die beiden Halbleiterausgänge können kombiniert und ebenfalls als Abschaltkanal gewählt werden.



ACHTUNG: Für die Reaktionszeit siehe das Installationshandbuch!

Geschwindigkeitsschwelle

Angabe der Höchstgeschwindigkeit bzw. der maximalen Drehzahl.

Max. Beschleunigung

Angabe der maximalen Beschleunigung.

Rampenüberwachung

Diese Option überwacht den Übergang der Geschwindigkeit von schnell zu langsam mittels der SSX-Funktion. Das ausgewählte SSX-Element muss im Funktionsplan verfügbar sein.

Fehlerdistanzüberwachung

Diese zusätzliche Funktion ermöglicht die Filterung von Spitzengeschwindigkeiten im Falle eines irregulären Fahrbetriebs (Geschwindigkeitsspitzen im Signal).


Der ganzzahlige Weg wird auf Grundlage des Unterschieds zwischen der aktuellen Geschwindigkeit und des eingestellten Wertes der Geschwindigkeitsüberwachung berechnet und mit dem eingegebenen Wert verglichen. Wird der eingegebene Wert überschritten, wird die Überwachungsfunktion ausgelöst.

Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die Beschleunigungsüberwachung ausgeschaltet ist.

Beispiel einer Fehlerdistanzüberwachung:

Die Kurve zeigt ein Beispiel einer Abstandsüberwachung bei Übergeschwindigkeit. Ein Antrieb überschreitet die Schwelle „VGrenze“, die in der SLS-Funktion eingestellt werden kann. Durch die Überschreitung dieses Werts wird die Geschwindigkeit über der Schwelle integriert (= akku_norm). Fällt die aktuelle Geschwindigkeit unter die Schwelle, fällt der ganzzahlige Wert ebenfalls unter die Grenze. Während des weiteren Prozesses steigt die

Geschwindigkeit wieder an und bleibt über der eingestellten Schwelle. Als Folge dessen steigt der ganzzahlige Wert ebenfalls wieder an und löst bei der Überschreitung des Fehlerabstands einen Alarm aus (= integriertes Geschwindigkeitsverhältnis). Der Verlauf des Fehlerintegrators kann mit der Funktion „Bereich“ visualisiert werden.



ACHTUNG:

Bei der Verwendung dieser Funktion ändert sich das Reaktionsverhalten der Anwendung. Befolgen Sie in diesem Fall unbedingt die Anweisungen im Installationshandbuch.

Reaktionszeit:

Die Filterfunktion verzögert die Reaktionszeit der Geschwindigkeitsgrenze v_0 für den Wert von **delta_v_filter**. Für die konkrete Anwendung muss der Gesamtwert der Reaktionszeit $T_{react} = T_{dcs} + T_{filter}$ berücksichtigt werden.

Parameter	Berechnungsmethode	Anmerkung
T_{dcs}	Reaktionszeit des Ausgangs	Siehe Reaktionszeit im Installationshandbuch
T_{filter}	$\sqrt{\frac{2 * XF}{a_0}}$	Reaktionszeit des Filters
T_{react}	$= T_{filter} + T_{dcs}$	Gesamtreaktionszeit

delta_v_filter	$\sqrt{\quad} = 2 * XF * a0$	
v1(k2)	$\sqrt{\quad} = 2 * XF * a0 + v0 + a0 * Tdcs$	Geschwindigkeit im eingestellten Reaktionspunkt

Hinweis:

Geschwindigkeitsgrenze in SLS

v0 = konstant

Filterwert

XF = konstant

Max. Beschleunigungswert der Anwendung

a0 = konstant

Eingang Beispiele:

Bei einem Herstellungsgerät müssen die Geschwindigkeit bestimmter manueller Prozesse für einen sicherheitsreduzierten Wert und die Stillstands- und Bewegungsrichtung überwacht werden. Die Bewegung, die aktiv überwacht werden soll, ist eine drehende Bewegung. Der Antrieb funktioniert mit einem elektrischen Motor mit einem integrierten Motor-Feedbacksystem und einem Zwischengetriebe.

1. Geschwindigkeitsüberwachung


Die sicher reduzierte Geschwindigkeit im manuellen Modus soll überwacht werden => Geschwindigkeitsüberwachung aktiv mit max. Wert vom Anlagenparameter = 50

2. Beschleunigungsüberwachung

Die sicher reduzierte Beschleunigung im manuellen Modus soll überwacht werden => Beschleunigungsüberwachung aktiv mit max. Wert vom Anlagenparameter = 100

3. Rampenüberwachung

Geschwindigkeitsüberwachung und Rampenüberwachung gemäß SSX müssen aktiviert werden. In diesem Fall muss die verwendete SSX-Funktion bereits im Projekt eingefügt oder konfiguriert sein. Der Übergang von einer schnellen zu einer langsameren (Parameter Höchstgeschwindigkeit) Geschwindigkeit kann jetzt überwacht werden (siehe Kurve).




Bei Aktivierung von SLS wird die eingestellte SSX automatisch über SLS aktiviert. SSX überwacht den Rampenverlauf der Geschwindigkeit. Ist die tatsächliche Geschwindigkeit niedriger als die SLS-Schwelle, übernimmt SLS die weitere Überwachung, bis SLS wieder deaktiviert wird.

Der Rampenverlauf kann mit der Bereichsüberwachung als Diagnosefunktion überwacht werden.

Hinweise:

- Wird die verwendete SSX während der Überwachung der SLS-Rampe (d.h. normale Notausfunktion über SSX aktiviert) aktiviert, wird die eingestellte SSX-Verbindung immer vorrangig behandelt.
- Die SSX-Funktion wird durch SLS immer aktiviert, wenn die aktuelle Geschwindigkeit höher als die SLS-Schwelle ist.
- Der SLS-Schwellenwert muss höher als 0 sein, da ansonsten ein Notaus ausgelöst wird.
- Wird das berechnete Geschwindigkeitsprofil bei der Änderung der Geschwindigkeit von schnell zu langsam überschritten, wird dies in beiden Überwachungsfunktionen SLS und SSX gespeichert.
- Werden mehrere SLS-Funktionen mit Rampenüberwachung aktiviert, wird der niedrigste eingestellte SLS-Schwellenwert als Schwellenwert für die SSX-Rampe verwendet.




11.3.2.11 SAR (Safe Acceleration Range)

Überwachung eines Beschleunigungsbereichs

- Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
- Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements
- Achsenzuweisung: beliebig
- Funktion: Überwachung einer Mindestgeschwindigkeit
- Eingang: Normierte Position/Geschwindigkeitssignal X von der Geberschnittstelle.
- Rückstellfunktion: Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann folgendermaßen erfolgen:
- Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente
 - Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls
 - F-Bus Reset-Element

Beschreibung der Funktion:

- Die SAR überwacht eine Beschleunigung in einen definierten Beschleunigungsbereich.



Parameters:

Kurventyp linear

Linearer Überwachungsgrenzkurve des Stopverlaufs

Kurventyp S-Form

Quadratische Überwachungsgrenzkurve des Stopverlaufs

Latenzzeit Standard

Latenzzeit bis zum Eintritt der aktiven Verzögerung

Geschwindigkeitsschwelle

Relative Geschwindigkeit über der berechneten Grenzkurve.


Max. Beschleunigung

Wert der maximalen Beschleunigung

Verschleißzeit

Die Verschleißzeit bezeichnet den Zeitraum in der sich die Geschwindigkeit nichtlinear ändert, bzw den Zeitraum für die Änderung der Beschleunigung von $a=0$ nach $a=a_{\max}$ oder umgekehrt

11.3.2.12 SOS (Sicherer Stillstand)




Stillstandsüberwachung

<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Achsenzuweisung:</u>	1 pro Achse
<u>Funktion:</u>	Stillstandsüberwachung
<u>Eingang:</u>	Standardisierte Position/Geschwindigkeitssignale X und V von der Geberschnittstelle
<u>Rückstellfunktion:</u>	Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann folgendermaßen erfolgen: <ul style="list-style-type: none">• Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente• Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls• F-Bus Reset-Element

SafePLC² Programmierhandbuch


Beschreibung der Funktion:

Stillstandsüberwachung des Antriebs an der aktuellen Position mit aktiviertem Antrieb und möglicherweise aktiviertem Positionsregler. Berechnung der aktuellen Geschwindigkeit V auf Grundlage der Position oder des digitalen Geschwindigkeitssignals X . Vergleich der tatsächlichen Geschwindigkeit mit dem eingestellten Überwachungsbereich.



Ausgangsfunktion

Bereich	HI	LO
$X > (X_0 - DX)$ AND $X < (X_0 + DX)$	X	
$X \leq (X_0 - DX)$		X
$X \geq (X_0 + DX)$		X



Art der Überwachung

Festlegung der Überwachungsart für Stillstand bis zu einer Mindestgeschwindigkeitsschwelle oder einem Positionsbereich

Maximum

Mindestgeschwindigkeit oder eine zulässige relative Abweichung von der tatsächlichen Position zum Zeitpunkt der Aktivierung der SOS-Funktion.

Fast Channel

Die Option des Fast Channels kann verwendet werden, um eine kürzere Reaktionszeit des Systems zu erreichen. Die beiden Halbleiterausgänge können kombiniert und ebenfalls als Abschaltkanal gewählt werden.



ACHTUNG: Für die Reaktionszeit siehe das Installationshandbuch!

Geschwindigkeitstoleranz

Zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Positionstoleranz

Toleranzschwelle für die Position

Beschleunigungsüberwachung

Optionaler Höchstwert für die Beschleunigungsüberwachung während einer aktiven SOS-Funktion.

Eingang Beispiel 1:

Bei einem Herstellungsgerät müssen die Geschwindigkeit bestimmter manueller Prozesse für einen sicherheitsreduzierten Wert und die Stillstands- und Bewegungsrichtung überwacht werden. Die Bewegung, die aktiv überwacht werden soll, ist eine drehende Bewegung. Der Antrieb funktioniert mit einem elektrischen Motor mit einem integrierten Motor-Feedbacksystem und einem Zwischengetriebe.

1. Auswahl der Art

Nur die Geschwindigkeit wird überwacht (z.B. mittels Inkrementalgeber) => Geschwindigkeitsüberwachung

2. Geschwindigkeitsüberwachung

Angabe des zulässigen Werts der Geschwindigkeitsüberwachung

Eingang Beispiel 2:

Bei einer Fertigungsmaschine soll der Zugang zum Arbeitsbereich an bestimmten Stellen der Haupteingabeachse zur manuellen Eingabe oder für Einstellungen gewährleistet

werden. Der Antrieb bleibt in dieser Position aktiv und wird nur auf einen Stillstand überwacht. Die Grenzen des Arbeitsbereichs sind variabel und sollen elektronisch in einem sicherheitsrelevanten Modus anstelle des mechanischen Sicherheitsgrenztasters überwacht werden. Die Bewegung, die aktiv überwacht werden soll, ist eine lineare Bewegung. Ein Absolutwertgeber wird mit dieser Hauptantriebsachse des linearen Längenmesssystems verbunden. Der Antrieb funktioniert mit einem elektrischen Motor mit einem integrierten Motor-Feedbacksystem und einem Zwischengetriebe.

1. Auswahl der Art

Position wird überwacht (Absolutwertgeber vorhanden) => Positionsüberwachung

2. Positionsüberwachung

Angabe des zulässigen Werts der Positionsüberwachung


11.3.2.13 SAC (Sichere Analogüberwachung)



Überwachung eines analogen Eingangssignals


<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Achsenzuweisung:</u>	keine
<u>Funktion:</u>	Überwachung eines einstellbaren Analogbereichs
<u>Eingang:</u>	Normierte Analogeingangssignale U_{in1} und U_{in2}
<u>Rückstellfunktion:</u>	<p>Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann alternativ auch über die Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente erfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente• Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls• F-Bus Reset-Element

Beschreibung der Funktion:



Ausgangsfunktion

Bereich	HI	LO
$U_{in} > U_{min}$	X	
$U_{in} < U_{max}$	X	
$U_{in} \leq U_{min}$ OR $U_{in} \geq U_{max}$		X



Parameter:

Dauerhaft aktivieren

Ist diese Option eingestellt, hat die Überwachungsfunktion keine Eingangsverbindung. Die Funktion ist ab dem Start der Geräts aktiv.

Oberegrenze

Höchstwert – Schwelle

Unteregrenze

Mindestwert – Schwelle

1/10 Eingang ermöglichen

Hoch aufgelöster Modus mit begrenztem Bereich

Muting

Müting der Überwachung der beiden Eingangswerte pro Kanal für Bereich und Toleranz untereinander

Hysterese

Hysterese für Schwellenwerte

Quelle

Einstellbare analoge Signalquelle:

- **Analoges Signal 1:** Ain1 besteht aus Eingangssignalen von Geber 1 und Geber 2 der Schnittstelle.
- **Analoges Signal 2:** Ain2 besteht aus Eingangssignalen von Geber 3 und Geber 4 der Schnittstelle.
- **Gefilterte Werte der analogen Signale Ain1 und Ain2:** Das Ergebnis der Filterfunktion F1 oder F2.
- **Proportional hinzugefügter Eingang ½:** Ergebnis des gewichteten Werts des proportionalen Addierers.



ACHTUNG:

Bei der Verwendung von Filterfunktionen müssen die im Installationshandbuch angegebenen Reaktionszeiten beachtet werden!

11.3.2.14 *SLT (Safe Limited Torque)*


Drehmomentüberwachung über analoges Eingangssignal



11.3.2.15 *STR (Safe Torque Range)*

Drehmomentbereichsüberwachung über analoges Eingangssignal





11.3.2.16 SMT (Safe Motor Temperature)

Motortemperaturüberwachung über ein analoges Eingangssignal

<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Achsenzuweisung:</u>	keine
<u>Funktion:</u>	Überwachung eines einstellbaren Analogbereichs
<u>Eingang:</u>	Normierte Analogeingangssignale Uin1 und Uin2
<u>Rückstellfunktion:</u>	Die Verletzung des zulässigen Überwachungsbereichs wird gespeichert und eine Quittierung ist notwendig. Dies kann alternativ auch über die Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente erfolgen. <ul style="list-style-type: none">• Rückstellfunktion in der Gruppe der Eingangselemente• Funktionstaste auf der Vorderseite eines Basismoduls• F-Bus Reset-Element

Beschreibung der Funktion:


- Die SLT-Funktion verhindert, dass der Motor eingestellt ist Drehmoment oder Anwendung eines Linearmotors des Satzes überschreitet Kraft.
- Der SLT und STR ist mit der SAC-Funktion handverhalten.
- Diagnosefunktion für das Drehmoment

Description of function:

- Die SLT-Funktion verhindert, dass der Motor das festgelegte Drehmoment (oder bei Anwendung eines Linearmotors die festgelegte Kraft) überschreitet.
- Die Funktion SLT und STR und SMT ist im Betrieb mit der SAC-Funktion identisch. Diagnosefunktion für das Drehmoment (SLT, STR).
- Diagnosefunktion für die Temperatur (SMT)


Parameter:

- Die Beschreiben der Parameter finden Sie unter der Sicherheitsfunktion SAC im Kapitel **SAC (Safe Analog Control)**



11.3.3 Muting Funktionen

11.3.3.1 PDM (Position Deviation Muting)



Zeitweilige Ausblendung der Auswertung des 2-Kanal-Gebers im Falle einer Abweichung von der Geberposition oder einer Geberrückstellung

Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“

Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements

Achsenzuweisung: höchstens 1 Funktion pro Achse

Funktion: Ausblenden der Geberdiagnose

Hinweis: Diese Funktion kann große Auswirkungen auf die Sicherheit einer Anwendung haben. Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass die Verwendung der PDM-Funktion nicht zu Situationen führt, welche die Sicherheit gefährden könnten!

Beschreibung der Funktion:


- Automatische Aktivierung im Falle eines Alarms**
Ausschalten der Geberdiagnose für bestehenden A3303/A3304

- **Automatische Anpassung der Geberdaten (bei Inkr.-/SSI-Konfiguration)**

Die Geberdiagnose wird über den eingestellten Aktivierungszeitraum unterdrückt.


Eingang:

Die PDM-Funktion sollte mittels eines Sicherheitsschalters oder einer ähnlichen Einrichtung aktiviert werden. Unter normalen Bedingungen ist das Aktivierungssignal für die PDM-Funktion „1“. Der Eingang ist zeitgesteuert und muss eine Flankenänderung von „1“ in „0“ und von „0“ in „1“ innerhalb von zwei Sekunden durchführen. Nur dann ist die PDM-Funktion verfügbar.



Ausgang:

In deaktiviertem Zustand schickt diese Funktion das Ergebnis „0“ und in aktiviertem Zustand das Ergebnis „1“ an das Prozessabbild.



Parameter:

Automatische Aktivierung im Falle von Alarm A3303/A3304

Unterdrückung der Plausibilitätsprüfung für Geschwindigkeit und Position während der Aktivierungszeit eines Fehlers A3303/A3304.

Anwendung Beispiel: Beispielsweise Hebebühne mit 2 Gebersystemen

Eine Hebebühne ist mit zwei Antriebssystemen und zugewiesenen Gebersystemen (beide SSI-Geber) ausgestattet. Die Geber sind mit dem SMX-Modul verbunden und überwachen die horizontale Position der Bühne. Kippt die Bühne (Positionsabweichung der Geber), kann der durch diesen Zustand ausgelöste Alarm nicht zurückgesetzt werden. Durch die Aktivierung dieser PDM-Funktion ist der Benutzer in der Lage, die Bühne wieder in die horizontale Position zu bringen.

Hinweise:

- Möglicherweise wird bei einer Geberabweichung erst ein Geschwindigkeitsfehler (A3301/A3302) entdeckt. Nach der Quittierung des Fehlers bei stillstehendem Antrieb wird der Fehler der Positionsabweichung A3303/A3304 angezeigt.
- Bei der Aktivierung dieser Funktion wird die Geberüberwachung über den konfigurierten Zeitraum ausgeschaltet. In diesem Fall muss der Benutzer sicherstellen, dass der bewegte Antrieb keine Gefahr für Personen oder Eigentum darstellt.

Automatische Anpassung von Geberdaten

Unterdrückung der Plausibilitätsprüfung für Geschwindigkeit und Position während der Aktivierungszeit ohne weitere Voraussetzungen.

Anwendung Beispiel:

Kompensation einer Positionsabweichung in einer Reibradanwendung.
Ein Antriebssystem ist mit einem Positionsgeber mit Reibradantrieb ausgestattet. Nach mehreren Betriebszyklen tritt eine Differenz in Form eines inkrementellen Feedbacks zwischen dem Absolutwertgeber und dem zweiten Kanal auf. Der Absolutwertgeber muss in einer bestimmten Position zurückgesetzt werden, wobei das Antriebssystem in dieser Zeit aktiviert (= LÄUFT) bleiben muss. Die Rückstellung des Gebers während des Betriebs würde wahrscheinlich zu hohen Geschwindigkeits- oder Beschleunigungswerten führen, die eine Ausschaltung zur Folge hätten, obwohl der Antrieb während der Voreinstellung des Gebers bereits still steht.

Hinweise:

- Der Benutzer muss sicherstellen, dass sich der Antrieb im Stillstand befindet, wenn der Geber voreingestellt wird.
- In der Voreinstellung kann der Geber nur in einem Wertebereich $0 < x < \text{Messlänge}$ eingestellt werden!


Aktivierungszeitraum

Zeit in Millisekunden, nach der die Unterdrückung automatisch aufgehoben wird.

Eingabebereich: 100 ms ... 25 s

Hinweis: Da die Überwachungsfunktion mit dieser Funktion vorübergehend deaktiviert werden kann, muss diese Funktion umsichtig eingesetzt werden.

11.3.3.2 ECS (Encoder Control Supervisor)



Benutzerdefinierte Auswertung des Geberstatus.

Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“

Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements

Funktion: Auswertung des Fehlerstatus des Gebers im Logikplan.

Rückstelleigenschaft: Die Funktion löst keinen Alarm aus. Das korrekte Verhalten im Falle einer Abschaltung und Freigabe der betroffenen Ausgänge muss durch das Benutzerprogramm sichergestellt werden.

Eingang: Die Funktion kann dauerhaft aktiviert oder über einen Eingang aktiviert werden.

Funktion: Auswertung des Geberstatus über die SPS-Funktion

RESET-Funktion: keine RESET erforderlich

Beschreibung der Funktion:

Die Erfassung der sicheren Geschwindigkeit und Position basiert auf einer Vielzahl von Maßnahmen und unterschiedlichen Fehlerreaktionen in Form von Alarmmeldungen. Ohne Verwendung eines ECS – Elements schaltet das Betriebssystem das SMX-System mit erkennen eines Geschwindigkeits-/Positionsfehler vom Zustand **RUN** → **ALARM**. Alle Ausgänge werden sofort gesperrt.


Mit einfügen eines ECS-Elements in den Funktionsplan wird dieser Zustandswechsel unterdrückt und das Betriebssystem verbleibt im Zustand **RUN**. Über den Status des ECS-Elements muss das PLC – Programm jetzt die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung gefährlicher Zustände in der Applikation auslösen. Alarmmeldungen des Geberinterface werden bei gleicher Referenznummer mit dem Prefix „E“ ausgegeben.

Hinweis:


Diese Funktion kann die Sicherheit einer Applikation in erheblicher Weise beeinflussen. Es muss sichergestellt sein, dass durch die Verwendung der ECS-Funktion keine sicherheitskritischen Situationen entstehen!

SafePLC² Programmierhandbuch

ECS kann ab Firmwareversion 3.0.0.1 pro Achse konfiguriert werden. Vorher nur eine ECS pro Baugruppe.



Beispiel für die Verwendung der ECS Funktion:



Die ECS-Funktion dämpft die folgenden Alarmfunktionen des Gebers:

System A	System B	Diagnosefunktion
3209	3210	Überwachung der Geberspannung X31
3213	3214	Überwachung der Geberspannung X32
3229	3230	Plausibilitätsprüfung für Geberspannung (dynamische Prüfung)
3237	3238	Prüfung des Analogwertgebers AIN1

SafePLC² Programmierhandbuch

3239	3240	Prüfung des Analogwertgebers AIN2
3309	3302	Diagnose der Geschwindigkeitsprüfung der Höchstgeschwindigkeit (Achse 1)
3329	3322	Diagnose der Geschwindigkeitsprüfung der Höchstgeschwindigkeit (Achse 2)
3301	3304	Geschwindigkeitsprüfung (Vergleich) der beiden Geber (Achse 1)
3321	3324	Geschwindigkeitsprüfung (Vergleich) der beiden Geber (Achse 2)
3303	3308	Positionsprüfung (Vergleich) der beiden Geber (Achse 1)
3323	3328	Positionsprüfung (Vergleich) der beiden Geber (Achse 2)
3307	3310	Überprüfung der Messlänge für den zulässigen Bereich (Achse 1)
3327	3330	Überprüfung der Messlänge für den zulässigen Bereich (Achse 2)

SafePLC² Programmierhandbuch

System A	System B	Diagnosefunktion
3317	3318	Überwachung des Zählsignals für Spur A
3337	3338	Überwachung des Zählsignals für Spur A X32
3313	3314	Überwachung des SSI-Geberwerts für unzulässigen Anstieg (Achse 1)
3333	3334	Überwachung des SSI-Geberwerts für unzulässigen Anstieg (Achse 2)
3407	3408	Überwachung des Differenzpegels (Achse 1)
3409	3410	Überwachung des Differenzpegels (Achse 2)
3411	3412	SIN/COS-Plausibilitätsüberwachung (Achse 1)
3413	3414	SIN/COS-Plausibilitätsüberwachung (Achse 2)
3415	3416	Pegelüberwachung Näherungsschalter
3451	3452	Frequenzüberwachung des Referenzsignals
3453	3454	Überwachung des Referenzsignals für das Übertragungsverhältnis/gemessenes Signal
3457	3458	Überwachung von Uref auf der erweiterten Platine
3459	3460	Diagnose der Amplitudenüberwachung
3461	3462	Allgemeiner Diagnosestatus PIC fehlerhaft
3463	3464	Diagnose des Signalpegels
3465	3466	Formfaktoranalyse des gemessenen Signals
3469	3470	Überwachung des zulässigen Quadranten
3471	3472	Überwachung der Versorgungsspannung
3473	3474	Überwachung des Signalpegeleingangs
3475	3476	Überwachung des Zählsignals für Spur A/B getrennt
3551	3552	Fehler im 1. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 1)
3553	3554	Fehler im 2. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 1)
3555	3556	Fehler im 3. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 1)
3557	3558	Fehler im 4. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 1)
3559	3560	Fehler im 5. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 1)
3561	3562	Fehler im 1. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 2)
3563	3564	Fehler im 2. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 2)
3565	3566	Fehler im 3. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 2)
3567	3568	Fehler im 4. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 2)

SafePLC² Programmierhandbuch

3569	3570	Fehler im 5. Statusbit des SSI_Ext-Gebers (Achse 2)
------	------	---

System A	System B	Diagnosefunktion
3571	3572	Fehler im 1. Statusbit des SSI-Gebers
3573	3574	Fehler im 2. Statusbit des SSI-Gebers
3575	3576	Fehler im 3. Statusbit des SSI-Gebers
3577	3578	Fehler im 4. Statusbit des SSI-Gebers
3579	3580	Fehler im 5. Statusbit des SSI-Gebers

Die Anzahl der Module hängt von der Anzahl der Gruppen ab. Es kann nur ein ECS pro Gruppe verwendet werden. Dies gilt für beide Achsen.

Anwendung:

Wird der ECS-Baustein nicht verwendet, wechselt die Überwachungseinheit in den Alarm- oder Fehlermodus, wenn es zu Geberfehlern kommt, und schaltet die Ausgänge automatisch aus. Bei der Verwendung des ECS-Funktionsbausteins übernimmt der Benutzer die Behandlung von Fehlern in Fällen, bei denen Geberfehler entdeckt werden. Dies ermöglicht beispielsweise überwachte Verfahrensbewegungen durch einen Bediener, um die Anwendung in eine geeignete Position für die Fehlerbehebung zu bringen.

Der Ausgang des Funktionsbausteins wurde eingestellt (hoch), wenn kein Geberfehler ansteht.

11.3.3.3 ACS (*Analog Input Muting*)




Muting der Überwachung der analogen Eingänge

Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“

Funktion: Muting der Überwachung der analogen Eingänge für Bereich und Toleranz untereinander

Rückstellfunktion: nicht zutreffend

Hinweis: Diese Funktion beeinflusst das Sicherheitsniveau einer Anwendung. Es muss sichergestellt werden, dass die Verwendung dieser Funktion das erforderliche Sicherheitsniveau im gesamten Betriebsbereich der Anwendung nicht herabsetzt!



Beschreibung der Funktion

Durch die Aktivierung dieses ACS-Elements werden alle möglichen Alarme der Überwachung der analogen Eingänge wie:

- Überwachung des korrekten Bereichs der 2 Eingangssignale
- Vergleich der 2 Signalwerte mit dem maximalen Toleranzwert gedämpft. Das System bleibt im Betriebszustand, wenn ein solcher Alarmstatus auftritt.

Die automatische Überwachung der analogen Eingänge muss durch eine adäquate Methode im SPS-Programm durch die Verwendung des Ausgangsstatus dieses Funktionsbausteins ersetzt werden.

Erkannte Alarme werden mit dem Präfix E und derselben Referenz wie unter normalen Umständen angezeigt.

11.3.3.4 ICS (Input Element Muting)

Muting der Überwachung der digitalen Eingänge




Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“

Funktion: Muting der Überwachung der digitalen Eingänge auf korrekte Impulse und Eingangsfunktion gemäß Konfiguration

Rückstellfunktion: nicht zutreffend

Hinweis:

Diese Funktion beeinflusst das Sicherheitsniveau einer Anwendung. Es muss sichergestellt werden, dass die Verwendung dieser Funktion das erforderliche Sicherheitsniveau im gesamten Betriebsbereich der Anwendung nicht herabsetzt!



Beschreibung der Funktion:

Durch die Aktivierung dieses ICS-Elements werden alle möglichen Alarmer der Überwachung der digitalen Eingänge wie:

- Überwachung auf korrekte Impulse auf den Eingangslinien gemäß der entsprechenden Konfiguration
- Überwachung der korrekten Funktion auf den Eingangslinien eines Eingangs gemäß der Konfiguration gedämpft.

Das System bleibt im Betriebszustand, wenn ein solcher Alarmstatus auftritt.

Die automatische Überwachung der digitalen Eingänge muss durch eine adäquate Methode im SPS-Programm durch die Verwendung des Ausgangsstatus dieses Funktionsbausteins ersetzt werden.

Erkannte Alarmer werden mit dem Präfix E und derselben Referenz wie unter normalen Umständen angezeigt.

11.3.3.5 DEM (Dynamische Geberfehler Muting)



Anzahl: siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“

Zugangs-ID: Identifikation des Funktionselements

Funktion: Dämpfung des Alarms von Geberdiagnosefunktionen ab einer einstellbaren Grenzgeschwindigkeit.

Rückstellfunktion: keine Rückstellung notwendig

Hinweis: Die DEM-Funktion kann nur für Achsen verwendet werden, die ohne Positionsverarbeitung eingestellt wurden.

Betrieb:

- Alarmdämpfung von Geberdiagnosefunktionen, wenn eine einstellbare Geschwindigkeitstoleranz bei aktivierter Funktion überschritten wurde.
- Wird eine Sicherheitsfunktion mit derselben Achse aktiviert, wird die DEM-Funktion deaktiviert.
- Der Alarmstatus der Geberdiagnose wird intern gespeichert. Der Status „FALSE“ [unwahr] (Geberalarm) wird gelöscht, wenn die Geschwindigkeitsdämpfung inaktiv wird.
- Der gespeicherte Alarmstatus generiert einen Alarm, wenn eine andere Sicherheitsfunktion während der Dämpfung aktiviert wird.

Ausgang:

Der Ausgang signalisiert den Status (nur Diagnose) dieser Funktion und wird je nach Dämpfungsfunktion gelöscht, wenn die Dämpfung inaktiv wird.


 **Sicherheitshinweis:**

- Die Geschwindigkeitsschwelle sollte immer viel größer als die Geschwindigkeitsschwelle anderer Sicherheitsfunktionen mit derselben Achsennummer sein.
- Der Ausgang von DEM sollte ausgewertet werden. Die Auswertung ist nicht sicherheitsrelevant und kann in einem nicht sicheren Regler erfolgen.
- Das Signal für die Aktivierung der DEM-Funktion muss der höchste SIL- oder PL-Pegel wie die verwendete Sicherheitsfunktion auf derselben Achse sein.


Beispiel: DEM-Funktion Achse1 mit SLS gemäß PI_d und SOS gemäß PI_e . Die Aktivierung von DEM erfolgt, wenn die Tür geschlossen wird. Der geschlossene Zustand wird mit einem Baustein zur Türüberwachung gesteuert.

- Höchster Pegel $PI = PI_e$, Eingangssignal muss PI_e sein
- Türüberwachungssignal muss PI_e sein
- 2-polig
- 2-poliger, positiver Türkontakt im elektrischen und mechanischen Layout gemäß PI_e , in Eingangsschnittstelle SMX100 mit aktivierter Kurzschlussüberwachung.

Funktionszeitdiagramm:



	SF_Enable (mind. eine andere Sicherheitsfunktion aktiviert)	V_System > Geschwindigkeitsschwelle + Hysterese	Eingang DEM	Encoder_Diag (Marker für Geberfehler)	Geberalarm	DEM_Output
Geberüberwachung = wahr (kein Alarm aufgetreten)	egal	egal	egal	wahr	wahr	(1)
	unwahr	egal	egal	unwahr	wahr	1
	wahr	egal	egal	unwahr	unwahr	0
Geberüberwachung = unwahr (Alarm aufgetreten)	wahr	egal	egal	unwahr	unwahr	0
	unwahr	wahr	unwahr	unwahr	unwahr	0
	unwahr	wahr	wahr	unwahr	wahr	1
	unwahr	unwahr	egal	unwahr	unwahr	0



Parameter:

Dauerhaft aktiviert:

Bei Anwahl dieses Feldes wird die Funktion dauerhaft aktiviert, der Eingangskonnektor des Bausteins wird gelöscht.

Grenzgeschwindigkeit:

Bei Überschreiten des in diesem Feld vorgegebenen Geschwindigkeitswertes wird die Mutingfunktion aktiviert. Falls Aktivierung dauerhaft abgewählt, wird zusätzlich der Zustand des Bausteineingangs verknüpft.

Hinweis:

Die Grenzgeschwindigkeit legt auch die max. Eingangswerte für die Geschwindigkeitsgrenzen in den Funktionen SLS, SOS, SLI und SCA fest. Ihre Eingangswerte müssen immer kleiner sein als die gedämpfte Geschwindigkeitsgrenze.

Hysterese:

Um ein Umschalten in der aktivierten Funktion zu vermeiden, kann ein Hysteresewert eingestellt werden:

- Aktivierte Funktion: Geschwindigkeitsschwelle + Hysterese
- Deaktivierte Funktion: Geschwindigkeitsschwelle

11.3.3.6 EOS (Externe Offset Setup)

Einstellung der Geberposition auf den konfigurierten Positionswert




<u>Anzahl:</u>	siehe Kapitel „Sicherheitsfunktionen“
<u>Zugangs-ID:</u>	Identifikation des Funktionselements
<u>Funktion:</u>	Berechnung eines Verschiebungswerts für Positionsgeber auf Grundlage einer einstellbaren Einstellposition aufgrund der aktuellen Geberposition. Durch die Aktivierung der EOS-Funktion wird der aktuelle Positionswert durch Neuberechnung und Einstellung des Verschiebungswerts an einen voreingestellten parametrierbaren Wert angepasst. Der Verschiebungswert wird in diesem Fall dauerhaft gespeichert.
<u>Eingang:</u>	Positionssignal X von der Geberschnittstelle. Auswahlmodul/Achse und Geber
<u>Rückstellfunktion:</u>	keine Rückstellung notwendig
<u>Betrieb:</u>	Die Aktivierung dieser Funktion beginnt mit einer steigenden Flanke am Eingang dieser Funktion.

SafePLC² Programmierhandbuch

Die EOS-Funktion kann erst nach der Aktivierung der Positionsverarbeitung und Einstellung des Absolutwertgebers (z.B. SSI-Geber) im ausgewählten Geberkanal verwendet werden.

Parameter: Dieses Modul kann anschließend im Funktionsplan eingestellt werden. Zu diesem Zweck wird der Sensorkanal über die Achse und die Gebernummer ausgewählt. Die Spezifizierung des voreingestellten Werts erfolgt in der physischen Einheit, die für den Messabstand gewählt wurde.



Geber-ID: Auswahl des Sensors, der mit Geber A (= 1) oder Geber B (= 2) verbunden ist.

Geberart: Wahl der Geberart.

Voreingestellter Wert: Voreingestellter Wert (eingestellte Position) für den gewählten Geber.


Hinweise:

- Höchstens eine EOS-Funktion kann für den Absolutwertgeber verwendet werden.
- Eine betriebsbedingte Aktivierung der EOS-Funktion muss ausgeschlossen werden. Die Funktion dient der Instandhaltung und Wartung. Dies muss durch die geeignete Auswahl von Betriebsmitteln zur Auslösung dieser Funktion sichergestellt werden. Geeignete Betriebsmittel sind beispielsweise Schlüsselschalter, die nur für qualifiziertes Instandhaltungs- und Wartungspersonal zugänglich sind.
- Es müssen geeignete organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um die Einhaltung der physischen Position auf der Achse gemäß der eingestellten Position zu gewährleisten.

- Der berechnete Wert der Verschiebung wird im Gerät spannungsgeschützt gespeichert.
- Die ECS-Funktion muss während der Verwendung der EOS-Funktion für eine korrekte Funktion aktiviert werden.


11.3.4 Globale Netzwerkelemente

Die globalen Netzwerkelemente umfassen einen SMMC-Ausgangsbaustein und die entsprechenden Eingangsbausteine.



11.3.4.1 SMMC „Anschlusspunkt Ausgang“


Dieser Baustein stellt den Ausgang des SMMC dar. Jedes Gerät kann 16 Bit als Ausgang auf SMMC schreiben. Diese Bits werden durch die Verbindung zu SMMC als „Anschluss aus“ definiert.



Der Benutzer kann den Namen jeder verwendeten Ausgangsverbindung ändern.

11.3.4.2 SMMC „Anschlusspunkt Eingang“

Dieser Baustein stellt den Eingang des SMMC dar und ist verfügbar, nachdem der Benutzer den entsprechenden SMMC „Anschluss aus“ in einem beliebigen Funktionsplan konfiguriert hat.



Anzahl der Bits:	Anzahl der verfügbaren Bits für den Eingang. Die Anzahl muss größer gleich 1 und kleiner gleich 16 sein.
Gerät:	Auswahl des SMMC-Geräts.
Bits:	Der Bereich der verfügbaren Bits hängt von der ausgewählten Anzahl der Bits ab.
Name:	Der Benutzer kann einen Namen für den SMMC-Anschluss wählen.

11.3.5 Feldbus-Netzwerkelemente


Die Feldbus-Netzwerkelemente werden in der Bibliothek im Feldbus-Netzwerkordner angezeigt, wenn die Registerkarte „Funktionsplan“ ausgewählt wurde. Diese Elemente werden in der Abbildung unten gezeigt. Die gezeigten Funktionen hängen vom gewählten Gerät und der Verwendung ab. Eine Beschreibung der Elemente finden Sie im Kapitel 10.3.




11.3.6 SD-Bus-Gruppenelemente

SD-Bus-Geräteelemente sind die logische Darstellung der tatsächlichen SD-Bus-kompatiblen Sicherheitsschaltgeräte.

Aus diesem Grund wird jedes SD-Bus-Geräteelement in dem entsprechenden Plan üblicherweise mit einem Symbol und dem dazugehörigen Gerätetypnamen dargestellt.






Eigenschaften der SD-Bus-Geräteelemente

- Art:** Art des SD-Bus-Elements. Diese Kategorie kann nicht bearbeitet werden.
- Kategorie:** Die Gerätekategorie gibt die Art des Schaltgeräts an. Die Kategorie wird durch eine hexadezimale Zahl beschrieben, welche den folgenden Arten entspricht. Diese Kategorie kann nicht bearbeitet werden.
- Adresse:** Die Adresse ist ein Wert zwischen 1 und 31 und kann im Eigenschaftenfenster nicht bearbeitet werden. Diese Adresse hängt von Kettenplan des SD-Busses ab.
- Kommentar:** Auf dem Baustein darzustellender Text. Es kann eigener Text eingegeben werden.


11.3.6.1 CSS 34

Sicherheitssensor für die Serienschaltung. Serienschaltung mit bis zu 31 Komponenten.




11.3.6.2 AZM 200

Sicherheitsperre mit Magnetspule. Serienschaltung mit bis zu 31 Komponenten.




11.3.6.3 RSS 16

Sicherheitssensor für die Serienschaltung. Serienschaltung mit bis zu 31 Komponenten.




11.3.6.4 RSS 260

Sicherheitssensor für die Serienschaltung. Serienschaltung mit bis zu 31 Komponenten.




11.3.6.5 AZM 400Z

Sicherheitssperre, Typ „Z“.




11.3.6.6 AZ 300

Sicherheitsschalter.




11.3.6.7 MZM 120B

Sicherheitssperre, Typ „B“.




11.3.6.8 MZM 120BM

Sicherheitssperre, Typ „BM“.




11.3.6.9 MZM 120-1BM

Sicherheitssperre, Typ „BM“.




11.3.6.10 MZM 100

Sicherheitssperre, Typ „Z“.




11.3.6.11 AZ 200

Sicherheitsschalter.




11.3.6.12 CSS 30S

Sicherheitssensor für die Serienschaltung.




11.3.6.13 MZM 100B

Sicherheitssperre, Typ „B“.




11.3.6.14 AZM 300B

Sicherheitssperre, Typ „B“.




11.3.6.15 RSS 36

Sicherheitssensor für die Serienschaltung.



11.3.6.16 AZM 300Z


Sicherheitssperre, Typ „Z“.




11.3.7 Anschlüsse

Diese Elemente dienen der eindeutigen Darstellung der Funktionspläne. Diese Elemente stellen „Anschlusspunkte für Ausgänge/Eingänge“ bereit. Danach werden die Verbindungen zwischen den Elementen gezogen.

Anschlusspunkt Eingang



Diese Elemente stellen Anschlusspunkte für Ausgänge bereit. Die Referenznummern der Anschlusspunkte werden automatisch generiert. Wird ein Baustein für den Eingangsanschlusspunkt gewählt, werden auch die entsprechenden Ausgangsanschlusspunkte gewählt, wenn ein neuer Ausgang gewählt wird. Wurde der Eingang mit der entsprechenden Nummer gewählt, kann der Ausgang mit der entsprechenden Nummer hinzugefügt werden. Für gleiche Mehrfach-Anschlusspunkte ziehen Sie die Verbindungen aus dem Browserfenster.



Eigenschaftenfenster der Anschlüsse

Anschlussnummer: Kennnummer der Anschlusspunkts.


Hinweis: Bei der Löschung von Anschlusspunktelementen, die durch Ausgangsbausteine referenziert werden, erhält der Benutzer eine Warnung. Wird diese bestätigt, wird der abhängige Funktionsbaustein gelöscht. Wurde kein entsprechender Ausgangsbaustein zur Markierung angegeben, führt dies zu einem Compiler-Fehler: „Nicht referenzierter „Eingestellter Anschlusspunkt“ Baustein“.

Tipp: Verwenden Sie den Kommentarbereich. Der eingegebene Kommentar erleichtert die Zuweisung von Elementen.

Anschlusspunkt Ausgang



Dieses Element ermöglicht die Fortführung eines Signals, das zu einem Baustein „Eingestellter Anschlusspunkt“ führt. Demnach können diese Elemente erst eingefügt werden, nachdem ein eingestellter Anschlusspunkt definiert wurde.




Verbindungsrichtung: Auswahl der Richtung des Anschlusspunkts in der Arbeitsfläche.

Eingang: Kennung des eingestellten Anschlusspunkts.

Hinweis: Da sich dieses Element auf den eingestellten Anschlusspunkt bezieht, wird der Kommentar für dieses Element angezeigt.

11.3.8 Gruppen

Funktionsgruppen verbinden mehrere Funktionsbausteine zu einer übergeordneten logischen Struktur. Diese passende Bausteingruppe wird innerhalb der Funktionsgruppe gebildet und über diesen Baustein verbunden.




Durch diese Gruppierung erhält das Funktionsbausteindiagramm eine deutlichere Struktur und ermöglicht über die Export-/Importfunktion die Erstellung einer eigenen Funktionsbibliothek.

11.3.8.1 Gruppe erstellen:

1. Gruppenbaustein erstellen

Eindeutige Funktionsgruppe erstellen

Das Bibliotheksfenster enthält ein Element für eine neue Gruppe. Um eine neue Gruppe hinzuzufügen, ziehen Sie das Symbol „Neue Gruppe“  aus dem Bibliotheksfenster und fügen Sie es in der Arbeitsfläche des Funktionsplans ein. Die erstellte Gruppe hat keine Eingangs-/Ausgangsschnittstelle.

Erstellung einer Funktionsgruppe aus der Auswahl

Die Größe der Gruppenelemente wird mit dem Mauszeiger festgelegt:

- 1.) Positionieren Sie den Mauszeiger mit der linken Maustaste in der oberen linken Ecke des Gruppenrahmens und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- 2.) Ziehen Sie danach den Mauszeiger mit gedrückter linker Maustaste in die gewünschte untere Ecke des Gruppenbereichs.
- 3.) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und erstellen Sie eine neue Gruppe, die im Gruppenrahmen eingefügt wird und deren Registerkarte „Group“ [Gruppe] zum Bearbeiten geöffnet werden kann.

Die Bausteinarten, die nicht in einer Gruppe enthalten sein können, werden herausgefiltert. Ein Infodisplay zeigt die gefilterten Bausteine an.

2. Hinzufügen von Funktionsbausteinen zur Gruppe

Die Gruppenarbeitsfläche kann entweder durch Doppelklick in den Gruppenrahmen oder über das Gruppenblatt eines Browserbaums ausgewählt werden. In diesem Bereich können Funktionsbausteine eingefügt, verschoben oder gelöscht werden. Die Bausteine werden automatisch in der Gruppe akzeptiert, es sei denn, die Gruppe wurde deaktiviert. Die Funktionsbausteine zeigen in diesem Fall auch die Nummer der Funktionsgruppe an. Solange das Gruppenmodul aktiviert ist, können Funktionsmodule aus dem Bereich des Gruppenrahmens hinzugefügt oder gelöscht werden.

Bitte beachten Sie:

- Es können keine Funktionsbausteine hinzugefügt werden, indem einfach der Gruppenbaustein verschoben wird! Die Module müssen in das Gruppenblatt verschoben werden.
- In der Gruppe können nur Logikmodule und Überwachungsmodule akzeptiert werden. Eingangs- und Ausgangsmodule und voreingestellte Elemente wie Signallisten, analoge Module oder Gebermodule sind nicht zulässig.
- Bei Modulen mit bestehenden Verbindungen kann es passieren, dass eine Verbindung bei der schrittweisen Verschiebung der Auswahl aus dem Gruppenrahmen herausragt. Dies ist unter keinen Umständen zulässig und die Verbindung wird automatisch gelöscht.

- Sollen bereits verbundene Module zu einer Gruppe mit ihren Verbindungen durch Verschieben hinzugefügt werden, sollten Sie wie folgt vorgehen:
 - Verschieben Sie den Gruppenbaustein über die Funktionsbausteine. Die betroffenen Verbindungen müssen sich alle im Gruppenblatt befinden.
 - Wählen Sie die Module aus und verschieben Sie sie um eine Rasterposition im Gruppenmodul.

Die folgenden Bausteinarten können nicht in einer Gruppe enthalten sein. Sie werden herausgefiltert, wenn die Module in den Rahmenbereich verschoben werden.

- Eingangsmodule
- Ausgangsmodule
- Alle Funktionsbausteine, die im Funktionsplan voreingestellt sind (z.B. Geber, analoge Module, E/A)
- Signalkanalmodule

Die maximale Anzahl der Bausteine wird durch die Blattgröße festgelegt.

Mit dem rechten Mausklick auf die Gruppe wird der Export zur Bibliotheksfunktion angezeigt.

3. Hinzufügen einer Schnittstelle zu einem Eingang/Ausgang

Sie können einen Baustein für eine Gruppenschnittstelle einfügen, indem Sie einen Gruppeneingang/-ausgang in die Bibliothek der Gruppenschnittstellen ziehen und in dem entsprechenden Gruppenbaustein einfügen (oder in der Gruppe im Funktionsplan).

Nachdem Sie einen Baustein in einer Gruppe hinzugefügt haben, wird die Gruppenschnittstelle hinzugefügt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Gruppenschnittstelle“.

4. Verbindungen erstellen

- Siehe Kapitel „Schaltung“.

5. Verbinden der Gruppenschnittstelle


Die Funktionsbausteine in einer Gruppe können nur mit den Funktionselementen außerhalb des Gruppenrahmens über die oben beschriebenen Schnittstellenbausteine verbunden werden. Die Verbindungsart kann in der Schnittstelle beliebig gewählt werden, allerdings ist dieselbe Verbindungskonstellation beim Import der Gruppe in ein anderes Funktionsbausteindiagramm notwendig. Die Schnittstellenbausteine ermöglichen eine Beschreibung von Eingang und Ausgang der Funktionsgruppe. Die Beschreibung sollte im Kommentarfeld dokumentiert werden.

Tipps:

- Die Gruppe(n) sollte(n) möglichst kurz im aktivierten Zustand bleiben.
- Aktivieren Sie möglichst wenige Gruppen im Funktionsplan.
- Verschieben Sie keine Gruppen im Funktionsplan.
- Bearbeiten Sie wenn möglich nur eine Gruppe im Funktionsbausteindiagramm.
- Deaktivieren Sie Gruppen vor dem Speichern.

- Erstellen Sie Verbindungen möglichst spät.


11.3.8.2 Einstellen der Gruppenverwaltung



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe, erscheint das Kontextmenü mit der Funktion zur Sperrverwaltung. Mit dieser Funktion wird die Bausteinverwaltung des Rahmens deaktiviert und die Bausteine werden mit der Gruppe verbunden:

- Module können nicht mehr aus der Gruppe gelöscht werden, aber die Konfiguration der Parameter ist noch zulässig.
- Wird ein Gruppenrahmen gelöscht, werden auch alle Gruppenbausteine gelöscht.
- Es können keine neuen Bausteine zu der Gruppe hinzugefügt werden.

Der Gruppenstatus „deaktiviert“ wird durch das Schlosssymbol im Gruppenbaustein in der oberen linken Ecke angezeigt.



Gruppe gesperrt/entsperrt

Wird eine neue Gruppe hinzugefügt, ist die Sperrfunktion anfangs nicht eingestellt.

11.3.8.3 *Export/Import einer Funktionsgruppe*

Mit dem rechten Mausklick auf die Gruppe wird der Export zur Bibliothek angezeigt. Die Module einer Gruppe können in die Bibliothek exportiert werden. Eine exportierte Gruppe kann in ein anderes Gruppenblatt importiert werden. Dies ermöglicht die Erstellung einer Bibliothek mit voreingestellten Funktionsgruppen, die dann in neue Projekte importiert werden können. Die Gruppe kann im Bibliotheksfenster nicht umbenannt werden. Der Benutzer kann die Abbildung der exportierten Gruppen ändern.

Eine Funktionsgruppe kann nur mithilfe eines bereits eingefügten Gruppenrahmens über die Bibliothek importiert werden.

Der Import umfasst die Verifizierung der Sensorkonfiguration und der bereits bestehenden Ressourcen im Funktionsplan. Die Gruppe kann nur importiert werden, wenn die Ressourcen für alle Module bereitstehen. Die notwendigen Sensoreinstellungen müssen geprüft werden, insbesondere bei positionsabhängigen Überwachungsmodulen. Ist eine Ressource nicht mehr verfügbar, erscheint eine Fehlermeldung.


Bei Ressourcenfehlern müssen Sie sich vergewissern, dass die Sensoreinstellungen den Anforderungen der Gruppe entsprechen. Dies gilt insbesondere, wenn positionsabhängige Module in den Funktionsgruppen verwendet wurden (SEL, SLP, SCA).

11.3.9 Gruppenschnittstelle

Die Bausteine der Gruppenschnittstelle stellen die Schnittstelle der Funktionsgruppe zu den Elementen außerhalb der Gruppe dar. Verbindungen zu Funktionsbausteinen außerhalb der Gruppe können nur über die Gruppenschnittstelle erfolgen. Sie können einen Baustein für eine Gruppenschnittstelle einfügen, indem Sie einen Gruppeneingang/-ausgang in die Bibliothek der Gruppenschnittstellen ziehen und in dem entsprechenden Gruppenbaustein einfügen (oder in der Gruppe im Funktionsplan). Nachdem Sie einen Baustein in einer Gruppe hinzugefügt haben, wird die Gruppenschnittstelle hinzugefügt. Die Verbindungsart kann in den Schnittstellenmodulen beliebig gewählt werden, allerdings ist dieselbe Verbindungskonstellation beim Import der Gruppe in einen anderen Funktionsplan notwendig.


Verbindungstyp: Diese Option kann verwendet werden, um Elemente der Gruppeneingänge und Gruppenausgänge einzustellen und unzulässige Zuweisungen zu vermeiden.

Beispiel: Die Achse des Verbindungstyps wird mit dem Baustein der Gruppenschnittstelle verbunden. Im Benutzermodus müssen die Gruppenbausteine immer mit demselben Verbindungstyp verbunden werden.




Mit dieser Einstellung können die Verbindungseigenschaften des Bausteins als Eingang oder Ausgang festgelegt werden.

Gruppeneingang

 Dieses Element stellt die Verbindung der Funktionsbausteine außerhalb der Gruppe mit externen Gruppenelementen dar. Der Baustein sollte sich wenn möglich auf der linken Seite des Gruppenbereichs befinden. Die Ausgangsverbindung muss in der Gruppe weiter verbunden werden.

Gruppenausgang

 Mit diesem Symbol wird ein Ergebnis von der Gruppe zu externen Elementen der Funktionsbausteinsprache übertragen.


Eingangs-/Ausgangsbausteine können nur im Gruppenblatt gelöscht werden.

Anhang Prozessabbild

Einleitung

Das SMX-System ist in der Lage, den im Baustein gespeicherten Interpreter-Code mit der SPS-Funktion in Echtzeit auszuführen.

Mit einer externen, nicht sicherheitsrelevanten SPS-Software (**SafePLC**) kann in der Darstellung der Funktionsbausteine ein Programm gemäß IEC 61131 erstellt, kompiliert und im Format **SMXAWL** gespeichert werden. Mit demselben Programm werden die **SMXAWL**-Anweisungen zu den Konfigurationsdaten hinzugefügt und die Daten werden an den Baustein SMX10/11/12/12A übertragen.



Der Benutzer muss den Nachweis der korrekten Zuweisung von Eingängen und Ausgängen im Rahmen der Sicherheitsdokumentation (Validierungsbericht) erbringen.

SafePLC² Programmierhandbuch

Der SMX AWL-CODE wird von beiden Systemen in jedem Zyklus ausgeführt. Zu diesem Zweck werden die im Programm verwendeten Eingangsvariablen gemäß dem Interpreter-Code verbunden. Das Ergebnis des Interpreter-Durchlaufs wird erhalten durch:

- Einstellung/Löschung einer oder mehrerer Variablen im ursprünglichen Prozessabbild
- Aktivierung/Deaktivierung von Überwachungsfunktionen
- Einstellung/Löschung von Ausgängen
- Einstellung/Löschung von Merkern
- Starten und Stoppen von Timern

Der vom Compiler generierte AWL-Code muss während des Validierungsprozesses verifiziert werden. Ausnahmen bilden die sogenannten MAKRO-Funktionen, die intern über 2 Kanäle durch das SMX-System geprüft werden. Bei der MAKRO-Funktion muss nur die Verbindung der Eingänge verifiziert werden. MAKRO-Funktionen beziehen sich beispielsweise auf Zweihandbedienungen.

Beschreibung von Funktionselementen

Die folgende Beschreibung ist für die Durchführung der Anwendungsvalidierung notwendig.

SPS – Befehle

Die folgende Liste enthält alle Befehle, die im SMX-System verwendet werden:

Operator	Operand	Beschreibung
LD	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Entspricht aktuellem Ergebnis mit dem Operanden
LD NOT	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Entspricht aktuellem Ergebnis mit dem Operanden und kehrt den Operanden um
ST	Nur Operanden der Ausgänge	Speichert das aktuelle Ergebnis in der Adresse des Operanden
AND	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Boolesches UND
AND NOT	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Negiertes Boolesches UND
OR	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Boolesches ODER
OR NOT	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Negiertes Boolesches ODER
XOR	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Boolesches ausschließendes ODER
NOT	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Kehrt den akkumulierten Wert um
SET MARKER	PLC_MARKER im Abbild des Ausgangs	Setzt einen Merker
RESET MARKER	PLC_MARKER im Abbild des Ausgangs	Stellt einen Merker zurück
SET	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Setzt Operand auf 1
RESET	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	Setzt Operand auf 0

SafePLC² Programmierhandbuch

MACRO_INFO	Beschreibung des Makro-Elements	Operand-Feld: 2 Byte für Makro-Identifizierung
MACRO_CRC	CRC des vorherigen Makro-Felds	Operand-Feld: 1. Operand: CRC_LO (8 Bit) 2. Operand: CRC_HI (8 Bit)
INFO	Info-Feld	Operand-Feld: 1. Operand: frei reserviert! 2. Operand: frei reserviert!

Input variables in function block diagram for compact devices

Note: The output values of the monitoring functions must be considered as inputs in the process image!

<i>Index</i>	<i>PAE-variable</i>	<i>Bit Pos.</i>	<i>Bit variable</i>	<i>Description</i>
1	Config_ID			0x3001 fixed
2	DriveBASE	0 1 2 3 4 5		0 .. 2 always "1" 3 Reset monitoring functions 4 ECS result axis 1 5 ECS result axis 2
3	DriveSLI	0 1	SLI.0 SLI.1	Results SLI
4	EA2_In8	0 .. 7	EA2.1 .. EA2.8	Extension inputs
5	DriveEMU	0 1	EMU.1 EMU.2	Results EMU
6	DriveSCA	0 .. 7 0 .. 7	SCA.1 .. SCA.8 SCA.9 .. SCA.16	Results SCA
7	DriveSSX	0 1 2 3	SSX.1 SSX.2 SSX.3 SSX.4	Results SSX
8	DriveSOS	0 1	SOS.1 SOS.2	Results SOS
9	DriveSLP	0 1	SLP.1 SLP.2	Results SLP
10	DriveSEL	0 1	SEL.1 SEL.2	Results SEL
11	DriveSLS	0 .. 7	SLS.1 .. SLS.8	Results SLS
12	DriveSDI	0 1	SDI.1 SDI.2	Results SDI
13	DriveSAC	0 .. 7	SAC.1 .. SAC.8	Results SAC

SafePLC² Programmierhandbuch

14	DriveSF	0 1	PDM_EN.1 PDM_EN.2	Results PDM
15	DI8	0 .. 7	E0.1 .. E0.8	Hardware inputs basic block 1 .. 8
16	DI16	0 .. 7	E0.9 .. E0.16	Hardware inputs basic block 9..16
17	DI24	0 .. 7	E1.1 .. E1.8	Hardware inputs SMX31 Extension with log. address 1 inputs 1 – 8
18	DI32	0 .. 7	E1.9 .. E1.12	Hardware inputs SMX31 Extension with log. address 1 inputs 9 – 12 and extension with log. address 2 inputs 9 – 12
19	PLCTimer16	0 .. 7	PLCT.9 .. PLCT.16	Results PLC Timer
20	Reserve1			Reserve
21	StartTimer	0 .. 1 2 .. 3 4 .. 5 6 .. 7	MET.1 MET.2 MET.3 MET.4	Output start element with time
22	Outp2HandTimer	0	MEZ.1	Output two-hand with time
23	Start element	0	MES.1	Output start element
24	Start-up Test	0 1	MEA.1 MEA.2	Output start-up test
25	PLC Timer	0 .. 7	PLCT.1 .. PLCT.8	Results PLC_Timer
26	DriveTTS	0 1 2 3	EAE2.7 EAE2.8 EAE2.9 EAE2.10	
27	Aln1			Analogue input 1
28	Aln2			Analogue input 2
29	Aln3			Analogue input 3
30	Aln4			Analogue input 4
31	SysACC Axis1		SysAcc[0]	current system acceleration axis 1
32	SysACC Axis2		SysAcc[1]	current system acceleration axis 2
33	Limit20Axis1		Limit20[0]	Limit for GOTO monitoring axis 1
34	Limit20Axcis2		Limit20[1]	Limit for GOTO monitoring axis 2
35	Pos20Axis1		Position20[0]	Current position axis 1
36	Pos20Axis2		Position20[1]	Current position axis 2
37	BG20Axis1		BG20[0]	Range limit axis 1
38	BG20Axis2		BG20[1]	Range limit axis 2
39	StopDistAxis1		StopDistanz20[0]	Current stop distance axis 1
40	StopDistAxis2		StopDistanz20[1]	Current stop distance axis 2
41	SysSpeed Axis1		SysSpeed[0]	Current speed axis 1
42	SysSpeed Axis2		SysSpeed[1]	Current speed axis 2
43	AnalogAdder			Analogue adder
44	EA_IN8	0 .. 7	EAE1.1 .. EAE1.8	Extension inputs SMX31 with log. address 1
45	EA_IN16	0 .. 7	EAE1.9 .. EAE1.10 EAE2.1 .. EAE2.6	Log. address 1 Log. address 1 Log. address 2 Log. address 2
46	Start element Timer2	0 1 2 3	MET.5 MET.6 MET.7 MET.8	Output start element with time
47	EMU 31 1 1	0 1	EMU31_1.1 EMU31_1.2	EMU results SMX31 with log. address 1

SafePLC² Programmierhandbuch

		2	EMU31_1.3	
		3	EMU31_1.4	
		4	EMU31_1.5	
		5	EMU31_1.6	
		6	EMU31_1.7	
		7	EMU31_1.8	
48	EMU 31 1 1	0	EMU31_1.9	EMU results SMX31 with log. address 1
		1	EMU31_1.10	
49	EMU 31 1 2	0	EMU31_2.1	EMU results SMX31 with log. address 2
		1	EMU31_2.2	
		2	EMU31_2.3	
		3	EMU31_2.4	
		4	EMU31_2.5	
		5	EMU31_2.6	
		6	EMU31_2.7	
		7	EMU31_2.8	
50	EMU 31 1 2	0	EMU31_2.9	EMU results SMX31 with log. address 2
		1	EMU31_2.10	
51	Reserve3 PAE			Reserve
52	Reserve			Reserve
53	Reserve			Reserve
54	Reserve 2_0 PAE			Reserve
55	Reserve 2_1 PAE			Reserve
56	Reserve 2_2 PAE			Reserve
57	Reserve 2_3 PAE			Reserve
58	Reserve 2_4 PAE			Reserve
59	Reserve 2_5 PAE			Reserve

Input variables in function block diagram for modular devices

Input variables for the PLC-system are marked by: Output variables for the PLC-system are identified by:

- Affiliation to the system image of the modular system
- the unambiguously determined address (byte index in system image, bit index in entry of system image).
- by the 1-bit value of the inPort variable (TRUE or FALSE)
- Type of input variables: HW-inputs, RESULT of the monitoring function, RESULT of markers, RESULT of timers
- Access to the input variables always takes place **bit by bit!**

Syntax and addressing:

Idx	PAE name	Description
1	Drive SAC 1-8	Result SAC funktion 1...48
2	Drive SAC 9-16	
3	Drive SAC 17-24	
4	Drive SAC 25-32	
5	Drive SAC 33-40	
6	Drive SAC 41-48	
7	Drive SDI 1-8	Result SDI Function 1-12
8	Drive SDI 9-16	Bit 13-16 not used
9	Drive SLI 1-8	Result SLI Function 1-12
10	Drive SLI 9-16	Bit 13-16 not used
11	Drive SEL 1-8	Result SEL Function 1-12

SafePLC² Programmierhandbuch

12	Drive SEL 9-16	Bit 13-16 not used
13	Drive SSX 1-8	Result SSX Function 1-24
14	Drive SSX 9-16	
15	Drive SSX 17-24	
16	Drive Base	
		DRB_STAT.1 = ESTOP external DRB_STAT.2 = RUNNING DRB_STAT.3 = LOCK DRB_STAT.4 = RESET
17	Drive SLP 1-8	Result SLP Function 1-12
18	Drive SLP 9-16	Bit 13-16 not used
19	Drive SLS 1-8	Result SLS Function 1-48
20	Drive SLS 9-16	
21	Drive SLS 17-24	
22	Drive SLS 25-32	
23	Drive SLS 33-40	
24	Drive SLS 41-48	
25	Drive SCA 1-8	
26	Drive SCA 9-16	
27	Drive SCA 17-24	
28	Drive SCA 25-32	
29	Drive SCA 33-40	
30	Drive SCA 41-48	
31	Drive SCA 49-56	
32	Drive SCA 57-64	
33	Drive SF 1-8	Not used
34	Drive SF 9-16	
35	Drive SOS 1-8	Result SOS Function 1-12
36	Drive SOS 9-16	Bit 13-16 not used
37	Drive PDM 1-8	Not used
38	Drive PDM 9-16	
39	Drive ECS 1-8	Result ECS Function 1-12
40	Drive ECS 9-16	Bit 13-16 not used
41	Drive ACS 1-8	Result ACS Function 1-12
42	Drive ACS 9-16	Bit 13-16 not used
43	Drive EMU 1-8	Result EMU Function 1-16
44	Drive EMU 9-16	
45	PLC Timer 1-8	Result PLC Timer 1 -64
46	PLC Timer 9-16	
47	PLC Timer 17-24	
48	PLC Timer 25-32	
49	PLC Timer 33-40	
50	PLC Timer 41-48	
51	PLC Timer 49-56	
52	PLC Timer 57-64	
53	Functionallnp 1-8	Functional inPorts 1-32
54	Functionallnp 9-16	
55	Functionallnp 17-24	
56	Functionallnp 25-32	
57	StarteElement Timer 1-8	Results for inPort time monitored 1...64
58	StarteElement Timer 9-16	
59	StarteElement Timer 17-24	
60	StarteElement Timer 25-32	
61	StarteElement Timer 33-40	
62	StarteElement Timer 41-48	
63	StarteElement Timer 49-56	
64	StarteElement Timer 57-64	
65	Anlaufstest 1-8	Result of start behaviour monitored
66	Anlaufstest 8-16	
67	Anlaufstest 17-24	
68	Anlaufstest 25-32	
69	Anlaufstest 33-40	
70	Anlaufstest 41-48	
71	Anlaufstest 49-56	
72	Anlaufstest 57-64	

SafePLC² Programmierhandbuch

73	Ausgang Zweihandtimer 1-8	Result of Two-hand button
74	Ausgang Zweihandtimer 9-16	
75	Digital Inp 1-8	InPort Master E0.1 bis E0.12
76	Digital Inp 9-16	
77	Digital Inp 17-24	InPort Master EAE0.1 bis E0.8
78	Digital Inp 25-32	InPort Master EAE0.9 bis E0.16
79	Digital Inp 33-40	InPort Master EAE0.17 bis E0.24
80	Digital Inp 41-48	InPort Master EAE0.25 bis E0.32
81	Digital Inp 49-56	InPort Master EAE0.33 bis E0.40
82	Digital Inp 57-64	Nicht verwendet
83	Digital Inp 65-72	InPort Slave Adresse 1
84	Digital Inp 73-80	InPort Slave Adresse 1
85	Digital Inp 81-88	InPort Slave Adresse 1
86	Digital Inp 89-96	InPort Slave Adresse 2
87	Digital Inp 97-104	InPort Slave Adresse 2
88	Digital Inp 105-112	InPort Slave Adresse 2
89	Digital Inp 113-120	InPort Slave Adresse 3
90	Digital Inp 121-128	InPort Slave Adresse 3
91	Digital Inp 129-136	InPort Slave Adresse 3
92	Digital Inp 137-144	InPort Slave Adresse 4
93	Digital Inp 145-152	InPort Slave Adresse 4
94	Digital Inp 153-160	InPort Slave Adresse 4
95	Digital Inp 161-168	InPort Slave Adresse 5
96	Digital Inp 169-176	InPort Slave Adresse 5
97	Digital Inp 177-184	InPort Slave Adresse 5
98	Digital Inp 185-192	InPort Slave Adresse 6
99	Digital Inp 193-200	InPort Slave Adresse 6
100	Digital Inp 201-208	InPort Slave Adresse 6
101	Digital Inp 209-216	InPort Slave Adresse 7
102	Digital Inp 217-224	InPort Slave Adresse 7
103	Digital Inp 225-232	InPort Slave Adresse 7
104	Digital Inp 233-240	InPort Slave Adresse 8
105	Digital Inp 241-248	InPort Slave Adresse 8
106	Digital Inp 249-256	InPort Slave Adresse 8
107	Digital Inp 257-264	Not used
108	Digital Inp 265-272	Not used
109	Digital Inp 273-280	Not used
110	Digital Inp 281-288	Not used
111	Digital Inp 289-296	Not used
112	Digital Inp 297-304	Not used
113	Digital Inp 305-312	Not used
114	Digital Inp 313-320	Not used
115	Digital Inp 321-328	Not used
116	Digital Inp 329-336	Not used
117	Digital Inp 337-344	Not used
118	Digital Inp 345-352	Not used
119	Digital Inp 353-360	Not used
120	Digital Inp 361-368	Not used
121	Digital Inp 369-376	Not used
122	Digital Inp 377-384	Not used
123	Digital Inp 385-392	Not used
124	Digital Inp 393-400	Not used
125	Digital Inp 401-408	Not used
126	Digital Inp 409-416	Not used
127	Digital Inp 417-424	Not used
128	Digital Inp 425-432	Not used
129	Digital Inp 433-440	Not used
130	Digital Inp 441-448	Not used
131	SOC Status 1-8	Status information from Slave Adresse1
132	SOC Status 9-16	
133	SOC Status 17-24	
134	SOC Status 25-32	
135	SOC Status 33-40	Status information from Slave Adresse2
136	SOC Status 41-48	

SafePLC² Programmierhandbuch

137	SOC Status 49-56	
138	SOC Status 57-64	
139	SOC Status 65-72	Status information from Slave Adresse3
140	SOC Status 73-80	
141	SOC Status 81-88	
142	SOC Status 89-96	
143	SOC Status 97-104	Status information from Slave Adresse4
144	SOC Status 105-112	
145	SOC Status 113-120	
146	SOC Status 121-128	
147	SOC Status 129-136	Status information from Slave Adresse5
148	SOC Status 137-144	
149	SOC Status 145-152	
150	SOC Status 153-160	
151	SOC Status 161-168	Status information from Slave Adresse6
152	SOC Status 169-176	
153	SOC Status 177-184	
154	SOC Status 185-192	
155	SOC Status 193-200	Status information from Slave Adresse7
156	SOC Status 201-208	
157	SOC Status 209-216	
158	SOC Status 217-224	
159	SOC Status 225-232	Status information from Slave Adresse8
160	SOC Status 233-240	
161	SOC Status 241-248	
162	SOC Status 249-256	
163	Meisterschalter Eingang 1-8	Result Master switch
164	Meisterschalter Eingang 9-16	
165	Meisterschalter Eingang 17-24	
166	Meisterschalter Eingang 25-32	
167	DriveDEM 1-8	Result DEM Function 1-12 Bit 13-16 not used
168	DriveDEM 9-16	

Note) Digital inPort Slave x:

- Bit0...11: Ex.1 ...Ex.12
Bit12...21 -> EAEx.1... EAEx.10

SPS-Verarbeitung

SPS-Syntax

Das SPS-Programm ist CRC-geschützt und Teil der SMX-Konfigurationsdaten. Jeder SPS-Befehl ist wie folgt identisch strukturiert:

Syntax des Listeneintrags:

Größe des Listeneintrags = 4 Byte

Byte-Index	0	1	2	3
Zuweisung	SPS-Befehl	Byte-Adresse des Operanden	Bit-Adresse	Zurückzählen 0..255

Comment [Kommentar]:

Zurückzählen = (Anzahl der AWL-Befehle) – (Zeilennummer der Listeneinträge - 1)
Bei 256 springt der Zähler zurück auf 0.

SPS – Befehle

Operator	Operand	OPCODE	Beschreibung
LD	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	02	Entspricht aktuellem Ergebnis mit dem Operanden
LD NOT	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	04	Entspricht aktuellem Ergebnis mit dem Operanden und kehrt den Operanden um
ST	Nur Operanden der Ausgänge	06	Speichert das aktuelle Ergebnis in der Adresse des Operanden
AND	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	08	Boolesches UND
AND NOT	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	10	Negiertes Boolesches UND
OR	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	12	Boolesches ODER
OR NOT	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	14	Negiertes Boolesches ODER
XOR	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	16	Boolesches ausschließendes ODER
NOT	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	18	Keht den akkumulierten Wert um
SET MARKER	PLC_MARKER im Abbild des Ausgangs	20	Setzt einen Merker
RESET MARKER	PLC_MARKER im Abbild des Ausgangs	22	Stellt einen Merker zurück
SET	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	24	Setzt Operand auf 1
RESET	Alle Operanden der Ein-/Ausgänge	26	Setzt Operand auf 0
MACRO_INFO	Beschreibung des Makro-Elements	28	Operand-Feld: 2 Byte für Makro-Identifizierung
MACRO_CRC	CRC des vorherigen Makro-Felds	30	Operand-Feld: 1. Operand: CRC_LO (8 Bit) 2. Operand: CRC_HI (8 Bit)
INFO	Info-Feld	32	Operand-Feld: 1. Operand: frei reserviert! 2. Operand: frei reserviert!

SPS-Elemente (E/A)

Die Eingangs- und Ausgangselemente der SPS werden im Dokument „TS-37350-340-02 SPS-Schaltarten“ beschrieben!

Eingangselemente

E/A	Typ
ESwitch_1O	1
ESwitch_1S	2
ESwitch_2O	3
ESwitch_2OT	4
ESwitch_1S1O	5
ESwitch_1S1OT	6
ESwitch_2S2O	7
ESwitch_2S2OT	8
ESwitch_3O	9
ESwitch_3OT	10
TwoHand_2O	n.z.
TwoHand_2S	n.z.
Mode_1S1O	13
Mode_3Switch	14

Ausgangselemente

E/A	Typ
DO.0_P	1
DO.0_M	1
DO.1_P	1
DO.1_M	1
DO.2_P	1
DO.2_M	1

Process Data for modular

Located between SPS-Ausgangselemente and Ausgangselemente.

Idx	PAE name	Description
1	Limit20 Axis:1	Not used
2	Limit20 Axis:2	
3	Limit20 Axis:3	
4	Limit20 Axis:4	
5	Limit20 Axis:5	
6	Limit20 Axis:6	
7	Limit20 Axis:7	
8	Limit20 Axis:8	
9	Limit20 Axis:9	
10	Limit20 Axis:10	
11	Limit20 Axis:11	
12	Limit20 Axis:12	
13	Position20 Axis: 1	Position value axis 1 ... 12
14	Position20 Axis: 2	
15	Position20 Axis: 3	

SafePLC² Programmierhandbuch

16	Position20 Axis: 4	
17	Position20 Axis: 5	
18	Position20 Axis: 6	
19	Position20 Axis: 7	
20	Position20 Axis: 8	
21	Position20 Axis: 9	
22	Position20 Axis: 10	
23	Position20 Axis: 11	
24	Position20 Axis: 12	
25	BG20 Axis: 1	TeachIn position value axis 1 ... 12
26	BG20 Axis: 2	
27	BG20 Axis: 3	
28	BG20 Axis: 4	
29	BG20 Axis: 5	
30	BG20 Axis: 6	
31	BG20 Axis: 7	
32	BG20 Axis: 8	
33	BG20 Axis: 9	
34	BG20 Axis: 10	
35	BG20 Axis: 11	
36	BG20 Axis: 12	
37	StopDistanz20 Axis: 1	Not used
38	StopDistanz20 Axis: 2	
39	StopDistanz20 Axis: 3	
40	StopDistanz20 Axis: 4	
41	StopDistanz20 Axis: 5	
42	StopDistanz20 Axis: 6	
43	StopDistanz20 Axis: 7	
44	StopDistanz20 Axis: 8	
45	StopDistanz20 Axis: 9	
46	StopDistanz20 Axis: 10	
47	StopDistanz20 Axis: 11	
48	StopDistanz20 Axis: 12	
49	SysSpeed Axis: 1	Speed value axis 1 ... 12
50	SysSpeed Axis: 2	
51	SysSpeed Axis: 3	
52	SysSpeed Axis: 4	
53	SysSpeed Axis: 5	
54	SysSpeed Axis: 6	
55	SysSpeed Axis: 7	
56	SysSpeed Axis: 8	
57	SysSpeed Axis: 9	
58	SysSpeed Axis: 10	
59	SysSpeed Axis: 11	
60	SysSpeed Axis: 12	
61	SysAcc Axis: 1	Acceleration value axis 1 ... 12
62	SysAcc Axis: 2	
63	SysAcc Axis: 3	
64	SysAcc Axis: 4	
65	SysAcc Axis: 5	
66	SysAcc Axis: 6	
67	SysAcc Axis: 7	
68	SysAcc Axis: 8	
69	SysAcc Axis: 9	
70	SysAcc Axis: 10	
71	SysAcc Axis: 11	
72	SysAcc Axis: 12	
73	AI n Eingang: 1	Analog inPort Ain 1 ... 16
74	AI n Eingang: 2	
75	AI n Eingang: 3	
76	AI n Eingang: 4	
77	AI n Eingang: 5	
78	AI n Eingang: 6	

SafePLC² Programmierhandbuch

79	AIn Eingang: 7	
80	AIn Eingang: 8	
81	AIn Eingang: 9	
82	AIn Eingang: 10	
83	AIn Eingang: 11	
84	AIn Eingang: 12	
85	AIn Eingang: 13	
86	AIn Eingang: 14	
87	AIn Eingang: 15	
88	AIn Eingang: 16	
89	AnalogAdder Id: 1	Analog adder 1 ... 8
90	AnalogAdder Id: 2	
91	AnalogAdder Id: 3	
92	AnalogAdder Id: 4	
93	AnalogAdder Id: 5	
94	AnalogAdder Id: 6	
95	AnalogAdder Id: 7	
96	AnalogAdder Id: 8	

SPS-Ausgangsvariablen

Ausgangsvariablen für das SPS-System werden identifiziert durch:

- Verbindung mit dem Systemabbild des SMX-Systems
- die eindeutig festgelegte Adresse (Byte-Index im Systemabbild, Bit-Index im Eintrag des Systemabbilds).
- PAEOFFS = Größe von Segment **PAE = 96**
- durch den 1-Bit-Wert der Eingangsvariablen (WAHR oder UNWAHR)

Syntax und Adressierung:

Ind ex	PAE-Variable	Bit-Pos.	Bitvariable	Beschreibung
1	Config_ID			0x3002 feststehend
2	DriveBASE	0 1 2 3 4 5		DRB_STAT.1 = ESTOP extern DRB_STAT.2 = RUNNING DRB_STAT.3 = LOCK DRB_STAT.4 = RESET
3	DriveSLI	0 1	SLI_EN.1 SLI_EN.2	Aktivierung SLI
4	DriveEMU	0 1	EMU_EN.1 EMU_EN.2	Aktivierung EMU
5	DriveSCA	0 .. 7 0 .. 7	SCA_EN.1 .. SCA_EN.8 SCA_EN.9 .. SCA_EN.16	Aktivierung SCA
6	DriveSSX	0 1 2 3	SSX_EN.1 SSX_EN.2 SSX_EN.3 SSX_EN.4	Aktivierung SSX
7	DriveSOS	0 1	SOS_EN.1 SOS_EN.2	Aktivierung SOS
8	DriveSLP	0 1	SLP_EN.1 SLP_EN.2	Aktivierung SLP
9	DriveSEL	0 1	SEL_EN.1 SEL_EN.2	Aktivierung SEL
10	DriveSLS	0 .. 7	SLS_EN.1 .. SLS_EN.8	Aktivierung SLS
11	DriveSDI	0 1	SDI_EN.1 SDI_EN.2	Aktivierung SDI
12	DriveSAC	0 .. 7	SAC_EN.1 .. SAC_EN.8	Aktivierung SAC
13	DriveSummary	0 1	PDM_EN.1 PDM_EN.2	Aktivierung PDM
14	DO8	0 1 2 3 4 5 6 7	DO.0_P DO.0_M DO.1_P DO.1_M K.1 K.2 EAA1.9 EAA1.10	Halbleiter-Ausgang HISIDE1 Halbleiter-Ausgang LOSIDE1 Halbleiter-Ausgang HISIDE2 Halbleiter-Ausgang LOSIDE2 Relais K1 Relais K2 Halbleiter-Ausgang SMX31 log. Adresse 1 Halbleiter-Ausgang SMX31 log. Adresse 1
15	HW_Output	0 1	A0.1_O A0.2_O	Hilfsausgänge SMX Hilfsausgänge SMX

SafePLC² Programmierhandbuch

		2	A1.1_O	Hilfsausgänge SMX31 log. Adresse 1 Hilfsausgänge SMX31 log. Adresse 1 Hilfsausgänge SMX31 log. Adresse 2 Hilfsausgänge SMX31 log. Adresse 2
		3	A1.2_O	
		4	A2.1_O	
		5	A2.2_O	
		6	EAA2.9	
		7	EAA2.10	
16	PLC_Marker	0 .. 7	M.1 .. M.8	
18	PLCTimer_EN	0 .. 7	PLCT_EN.1 .. PLCT_EN.8	
19 – 64	MX8 MX16 MX 24 .. MX368	jeweils 0 .. 7	MX.1 .. MX.368	PLC_MX Marker
65	Diag_17_24	0 .. 7		Diagnose-Bit 16 .. 23
66	Diag25_32	0 .. 7		Diagnose-Bit 24 .. 31
67	EnableEingangTimer	0 1 2 3 4 5 6 7	META_EN.1 METB_EN.1 META_EN.2 METB_EN.2 META_EN.3 METB_EN.3 META_EN.4 METB_EN.4	Aktivierung des Eingangelements mit Zeitüberwachung
68	EnableEingangZweih andTimer	0 .. 2	MEZ_EN.1 .. MEZ_EN.3	Aktivierung des Zweihand-Schalters
69	EnableStartelement	0 1	MES_EN.1 MES_EN.2	Aktivierung des Startelements
70	EnableAnlaufstest			
71	EAA1_8	0 .. 7	EAA1.1 .. EAA1.8	Erweiterungsausgang SMX31 log. Adresse 1
72	EAA2_8	0 .. 7	EAA2.1 .. EAA2.8	Erweiterungsausgang SMX31 log. Adresse 2
73	Diag_1_16			Diagnose-Bit 0 .. 15
74	Diag_33_40			Diagnose-Bit 30..39
75	Diag_41_48			Diagnose-Bit 40..47
76	Diag_49_56			Diagnose-Bit 48..55
77	EnableEingangTimer2	0 1 2 3 4 5 6 7	META_EN.5 METB_EN.5 META_EN.6 METB_EN.6 META_EN.7 METB_EN.7 META_EN.8 METB_EN.8	Aktivierung des Eingangelements mit Zeitüberwachung
78	Reserve1			Reserve
79	Reserve2			Reserve
80	Reserve3			Reserve
81	Reserve4			Reserve
82	Reserve5			Reserve
83	Reserve6			Reserve
84	Reserve7			Reserve
85	Reserve8			Reserve
86	Reserve9			Reserve
87	Reserve10			Reserve
88	Reserve11			Reserve
89	Reserve12			Reserve

SPS-Verarbeitungselemente

Anzahl = 8

SPS-Merker können über die Befehle „S“ oder „R“ gesetzt oder zurückgestellt werden. SPS-Merker sind Teil der Ausgänge im Prozessabbild. Der Benutzer kann Merker nur über das Makro „RS-Flipflop“ adressieren.

SPS-Timer

Das Laufzeitsystem der SPS-Verarbeitung hält insgesamt 8 SPS-Timer bereit. Diese haben die folgenden Eigenschaften:

- Erzeugung von Zeitereignissen 1...31.999.992 ms
- Rückwärtszähler beschränkt auf NULL, beginnt bei einem konfigurierten Ausgangswert (Teil der Konfigurationsdaten)
- Im Systemabbild nehmen die Timer nur 2 Bit für AKTIVIERUNG und ERGEBNIS ein (WAHR = Zeit abgelaufen, d.h. interner Wert bei NULL). Start des Timers durch Einstellung AKTIVIERUNG. AKTIVIERUNG = UNWAHR Rückstellung des Timers auf den Ausgangswert (Ausgangswert = UNWAHR).

AKTIVIERUNG	Timer-Wert	Ausgangswert	Aktivität
UNWAHR	Ausgangswert der Konfiguration	UNWAHR	Zähler inaktiv
WAHR	1 ... < AUSGANGSWERT	UNWAHR	Zähler aktiv
WAHR	NULL	WAHR	Zähler inaktiv

SPS-Timer – AKTIVIERUNG kann nur über den Befehl „ST“ gestartet oder deaktiviert werden. Freigabe und Status der Timer sind Teil des Prozessabbilds. Die Ausgangswerte der Timer werden in den Konfigurationsdaten im SPS-Segment gespeichert.

SPS-Verarbeitungsliste

Die SPS-Verarbeitungsliste besteht aus einer Kopfzeile und einer linearen Liste von einzelnen SPS-Anweisungen, die aus einem Operator und Operanden im Format gemäß 2.2.1 bestehen.

Inhalt	Index	Inhalt	Beschreibung
Kopfzeile	0	ID_PLC	Bezeichnung der SPS-Liste
	2	CRC	CRC über die Struktur
	4	Date1	Datum der Erstellung/Änderung
	6	Date2	
	8	PLC_Len	Anzahl der AWL-Anweisungen
	10	frei	
	12	frei	
	14	frei	
	16	Timer 1	

SafePLC² Programmierhandbuch

PLC-Timer 44	Timer 8	Zeitereignisse von 1 Tcyc bis 3.999.999 Tcyc
Reserve	48	frei	
	50	frei	
	52	frei	
	54	frei	
AWL-Liste	56	Anweisung 1	(AWL gemäß Format Abschnitt 2.2.1)
		
	48 + (PLC_Len*4) – 4	Anweisung Nr. PLC_Len	
Reserve	1056	frei	
	1058	frei	

Zuweisung von Ressourcen

Element	Ein	Aus	Anz. MX	EIN/AUS Prozessabbild	SPS-Code	Anz. AWL
AND2	2	1	1	0	LD x1.y1 AND x2.y2 ST MX.z	3
						...
AND5	5	1	1	0	LD x1.y1 AND x2.y2 AND x3.y3 AND x4.y4 AND x5.y5 ST MX.z	6
OR2 .. OR5					Analoges UND	3 ... 6
XOR 2					Analoges UND	3
NOT	1	1	1	0	LD x1,y1 NOT ST MX.z	3
RS-Flipflop	2	1	0	Ausgang = 1	LD x1.y1 (Quelle S) S M.z LD x2.y2 (Quelle R) R M.z	4
Timer	1	1	0	Ausgang = 1	Timer aktiviert: LD x1.y1 ST PLCT_EN.z	2
Überwachungsfunktionen	1	1	0	Ausgang = 1	Überwachungsfunktion aktiviert: LD x1.y1 ST uuu_EN.z	2
Halbleiter-Ausgang Einfach	1	1	0	Ausgang = 1	LD x1.y1 ST DO.x_y	2

SafePLC² Programmierhandbuch

Halbleiter-Ausgang Redundant	1	2	0	Ausgang = 2	LD x1.y1 ST DO.x_P ST DO.x_M	3
---------------------------------	---	---	---	-------------	------------------------------------	---

Für die Verarbeitung von Eingangselementen siehe Dokument TS-37330-340-02 SPS-Schaltarten!